Encarnación, 12 Noviembre de 2021

Orden de Servicio No. 7

Ref: Servicio de Mantenimiento de
Edificio de la Universidad Nacional de
Itapúa 2021 ID: 391646 Lote Nº1

Señor

Ing. Guillermo Esteche, San Blas Construcciones SRL.

Sírvase realizar el mantenimiento de ventana y tapa de registro en la facultad de Ciencias Económicas, se adjunta planilla de cantidades.

Ing. Guillermo Esteche
San Blas Construcciones SRL

GUILLERMO ESTECHE
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 7933
SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Arq. Juan Manuel Britto Quiñonez
Jefe de Mantenimiento

Universidad Nacional
RECTORADO
Dirección de Infraestructura y Obras
Encarnación - Paraguay

Escaneado con CamScanner

FACEA

ORDEN DE SERVICIO Nº7

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Ejecutado	Monto
3.84	Reposición de tapa de hierro antideslizante 0,50 x 0,50 m	Unidad	1	128.375	128.375	5,00	641.875
3.85	Mano de obra sub-item 3.84	Unidad	1	85.583	85.583	5,00	427.915
11.3	Revoque interior de mampostería sin hidrófugo	Metros cuadrados	1	25.675	25.675	1,00	25.675
11.4	Mano de obra sub-item 11.3	Metros cuadrados	1	17.117	17.117	1,00	17.117
6.13	Reposición de mampostería ladrillos laminados 21 agujeros vista de 0,30 m	Metros cuadrados	1	247.823	247.823	0,55	136.303
6.14	Mano de obra sub-item 6.13	Metros cuadrados	1	85.952	85.952	0,55	47.274
10.3	Reparación de ventanas metálicas tipo balancín (sistema de aberturas, soldaduras, destrabar, etc.)	Unidad	1	119.290	119.290	2,00	238.580
10.4	Mano de obra sub-item 10.3	Unidad	1	68.467	68.467	2,00	136.934
						TOTAL	**1.671.672**

Esteche

GUILLERMO ESTECHE
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 7933

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Escaneado con CamScanner