essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 27/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION -ASUNCION Y GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 383.728) - CONTRATO Nº 71/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020 HASTA EL 14/12/2021

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 27/5/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES - COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.-

C.I. Nº: CME N° 035/2021

FECHA SOLICITADA: 21/5/2021

ITEM 1: REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGAS BIPARTIDAS DE 525 Kw/700 Hp, 2754 m3/h, 1480 RPM.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 90/2021

EQUIPO: BOMBA N° 2

UBICACIÓN: CD ISE.

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 2	DESCRIPCION DEL SERVICIO "REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGAS BIPARTIDAS DE 360 KW,/500 HP, 1476m3/h, 1480 RPM."	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.1.2	Confeccion / provision de impulsor según muestra.	1	UNIDAD	34.178.000	**34.178.000**
1.1.4	Confeccion y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.847.467	**5.694.934**
1.1.6	Confeccion y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	148.010	**296.020**
1.1.8	Confeccion y maquinadode topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	168.340	**336.680**
1.1.9	Confeccion y maquillado de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	2.847.467	**5.694.934**
1.1.14	Verificacion del estado de las cajas de rodamientos.	2	UNIDAD	27.710	**55.420**
1.1.15	Encamisado de la caja de rodamiento, según indicacion.	2	UNIDAD	341.696	**683.392**
1.1.16	Verificacion del estado del asiento de rodamiento, según indicacion.	2	UNIDAD	27.710	**55.420**
1.1.17	Relleno de rototec del asiento de rodamientos, según indicacion.	2	UNIDAD	341.696	**683.392**
1.1.18	Desmontaje, limpiado y montado de rodamiento.	2	UNIDAD	35.783	**71.566**
1.1.19	Fabricacion y maquinado de la prensa estopa, en bronce, según modelo.	2	UNIDAD	128.658	**257.316**
1.1.21	Fabricacion de separador-lubricador de la empaquetadura, según muestra.	2	UNIDAD	91.517	**183.034**
1.1.24	Sustirucion de rodamientodelantero, según muestra.	1	UNIDAD	489.073	**489.073**
1.1.25	Sustitucion de rodamiento trasero, según muestra.	1	UNIDAD	488.047	**488.047**
1.1.30	Balanceo del conjunto eje-impulsor.	1	UNIDAD	185.149	**185.149**
1.1.33	Verificacion y alineacion del eje de la bomba.	1	UNIDAD	96.710	**96.710**
1.1.34	Confeccion y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	UNIDAD	2.872.800	**2.872.800**

SON GUARANIES: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE.. **52.321.887**

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO	785.171.926
EJECUTADO	628.440.689
SALDO	156.731.237
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	80%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Virginia Fernandez de Barreiro
Jefa de U. de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maria Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

COMUNICACIÓN INTERNA Nº GOGA/729/2022

A : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

DE : GERENCIA DE OPERACIONES

Referencia : Aclaración sobre Contrato ID 383.728.

Fecha : 07 – 11 – 2022.

Me dirijo a esa Gerencia, y por su intermedio donde corresponda, en el marco de la **LCO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" – ID 383.728, Contrato N° 71/2020,** con la empresa **HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A.,** donde se observa inconsistencia en la descripción de todos los **ítems** en las Ordenes de Servicio del N°01/2021 al N°28/2021 (a todos los número de ítem le antecede un número 1(uno)), esto se debe a un error involuntario de tipeo al momento de la elaboración de la solicitud de dicha Orden de Servicio.

Atentamente,

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap sa

COMUNICACIÓN INTERNA Nº GOGA/729/2022

A : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

DE : GERENCIA DE OPERACIONES

Referencia : Aclaración sobre Contrato ID 383.728.

Fecha : 07 – 11 – 2022.

Me dirijo a esa Gerencia, y por su intermedio donde corresponda, en el marco de la **LCO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" – ID 383.728, Contrato N° 71/2020,** con la empresa **HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A.,** donde se observa inconsistencia en la descripción de todos los **ítems** en las Ordenes de Servicio del N°01/2021 al N°28/2021 (a todos los número de ítem le antecede un número 1(uno)), esto se debe a un error involuntario de tipeo al momento de la elaboración de la solicitud de dicha Orden de Servicio.

Atentamente,

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap sa