FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	16-402
SEÑORES: COMPU NEW & ASOCIADOS RUC:753733-6				FECHA DE EMISIÓN:	23/5/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°	248
CLASE DE PROGRAMA		PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACIÓN
1		001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL 280, ROTUL 10.146			-	
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	110.000	-	-	110.000
1	Unidad	Cambio de capuchón de bujia	77.625	-	-	77.625
1	Unidad	Cambio de bujia	105.000	-	-	105.000
1	Unidad	Cambio cañito de combustible	110.000	-	-	110.000
1	Unidad	Mano de Obra	132.500	-	-	132.500
		Servicio de mantenimiento y reparacion de Desmalezadora, marca STHILL 280, ROTUL N° 10.147			-	
1	Unidad	Cambio de filtro de Aire	110.000	-	-	110.000
1	Unidad	Cambio de capuchón de bujia	77.625	-	-	77.625
1	Unidad	Cambio de bujia	105.000	-	-	105.000
1	Unidad	Cambio cañito de combustible	110.000	-	-	110.000
1	Unidad	Mano de Obra	132.500	-	-	132.500
		Servicio de mantenimiento y reparaciones de Desmalezadora, marca STHILL, ROTUL N° 11.564			-	
1	Unidad	Cambio de capuchón de bujia	78.750	-	-	78.750
1	Unidad	Cambio de bujia	102.500	-	-	102.500
1	Unidad	Cambio de aro	206.250	-	-	206.250
1	Unidad	Cambio cañito de combustible	107.500	-	-	107.500
1	Unidad	Mano de Obra	135.000	-	-	135.000
		Servicio de mantenimiento y reparacion de motosierra marca STHIL 361, ROTULADO N° 10.143			-	
1	Unidad	Cambio de cilindro	216.250	-	-	216.250
1	Unidad	Cambio de junta tapa motor	187.500	-	-	187.500
1	Unidad	Cambio de cadena	132.500	-	-	132.500
1	Unidad	Cambio de filtro de aire	87.500	-	-	87.500
1	Unidad	Mano de Obra	132.500	-	-	132.500
		Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sopladora marca FOREST & GARDEN. ROT. 10041			-	
1	Unidad	Cambio de bujia	82.500	-	-	82.500
1	Unidad	Cambio de piston	162.500	-	-	162.500
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible	80.000	-	-	80.000
1	Unidad	Mano de Obra	132.500	-	-	132.500
		TOTAL A PAGAR:				**2.914.000**

SON GUARANIES: **DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL.----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
60/2022	30
PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTE AVIADOR JEFE DAR SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEA - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ROCIO BARCETE AUXTEC - JEFE REND. CTAS	GREGOR AYALA SGTO. 1/AAVC - JEFE DE PRESUPUESTO	SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (treinta)	**OBJETO DE GASTO:** 240/243 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Fernández
FECHA:	23/05/2022
HORA:	08:00 Hs

COMPU NEW & ASOCIADOS