ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 12 de agosto de 2024

Vehiculo Marca: **HYUNDAI SANTA FE** **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

R/M Nº
1057

Chapa Nº _BFG 375_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** **DIVISIÓN TESORERÍA**

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
SOPORTE DE CAJA				1	1.353.000	1.353.000
SOPORTES DE MOTOR				3	1.143.000	3.429.000
CREMALLERA DE DIRECCIÓN				1	6.944.000	6.944.000
FLUÍDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA				1	40.000	40.000
MANO DE OBRA				11	110.000	1.210.000
BUJES CENTRAL ESTABILIZADOR				2	40.000	80.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CARDAN COLUMNA DIRECCION				1	1.266.000	1.266.000
					TOTAL	14.322.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

1057

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175291

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHSH81XCBU621545	*CHAPA:*	BFG 375	*KM:*	430,511
MARCA:	HYUNDAI - 2010 - Tucson	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	SANTA FE .	*CONTRATO Nº:*	12_ / 2023	*FECHA:*	12/08/2024

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
6 – 1.26	Soporte de caja.	1	1,353,000	1,353,000
6 – 1.29	Soportes de motor.	3	1,143,000	3,429,000
7 – 1.1	Cremallera de dirección.	1	6,944,000	6,944,000
7 – 1.9	Fluido de dirección hidráulica.	1	40,000	40,000
7 – 1.11	Mano de Obra	11	110,000	1,210,000
2 – 1.5	Bujes central estabilizador.	2	40,000	80,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Cardan Columna Dirección	1	1,266,000	1,266,000
	TOTAL GS.			**14,322,000**

TOTAL GENERAL	**14,322,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES** **Sección Talleres**
DE	:	**DIVISIÓN TESORERÍA** Sección Transporte de Valores
REF	:	Servicio de mantenimiento
FECHA	:	12 / 08 / 2024

Carlos D. López Gómez
Jefe de División
Servicios Generales
Gerencia Departamental de Administración

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI SANTA FE CHAPA N° BFG 375,** a cargo de la Sección Trasporte de Valores, dependiente de la División Tesorería.

Atentamente,

Lic. R. Marcelo García Di Natale
Jefe División Tesorería
Gerencia Departamental Tesorería

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TESORERIA
BNF
DIVISIÓN TESORERÍA
Asunción - Paraguay