TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

PARAGUAY

Paraguay de la gente

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C: 80020934-6

FECHA: martes, 06 de septiembre de 2022

DUPLICADO		
1	de	1

ORDEN DE: COMPRA: [ ] SERVICIO: [X] **Nº 340/2022**

Ésta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº	401.473	**PROVEEDOR:**	**GILCOPAR S.R.L.**
MODALIDAD:	LCO Nº 08/2021	**R.U.C:**	80009240-6
LLAMADO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES INSTITUCIONALES"	**DOMICILIO:**	AVDA. EUSEBIO AYALA Nº 2963
CONTRATO Nº	25/2021	**TELEF/CORREO**	administracion@gilcopar.com
CHAPA Nº:	BLA960		
MODELO:	H1		
MARCA:	HYUNDAI		

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Oficina Central de la Senatur Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar el mantenimiento que reviste baja complejidad en el plazo máximo de 3 (tres) días hábiles, mediana complejidad en un plazo de 5 (cinco) días hábiles y alta complejidad en un plazo de 15 (quince) dias hábiles contados desde la recepción de la Orden de Servicio.

PRESUPUESTO Nº 15756

71	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - MINIBUS HYUNDAI H1 - 2 (DOS) - AÑO 2013 CHAPA BLA960 Y AÑO 2014 CHAPA EAJ119 - S/PBC**						
71.1	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	LITROS	EVENTO	8	HYUNDAI H1	49.500	396.000
71.3	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI H1	113.963	113.963
71.4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI H1	135.103	135.103
71.5	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI H1	176.580	176.580
71.14	MANO DE OBRA P/HORA	UNIDAD	EVENTO	2	HYUNDAI H1	107.250	214.500
72	**SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE FRENO - MINIBUS HYUNDAI H1 - 2 (DOS) - AÑO 2013 CHAPA BLA960 Y AÑO 2014 CHAPA EAJ119 - S/PBC**						
72.1	JUEGO PASTILLA FRENO DELANTERO	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI H1	578.448	578.448
72.2	JUEGO PASTILLA FRENO TRASERO	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI H1	381.788	381.788
72.9	PERNO MORDAZA	UNIDAD	EVENTO	4	HYUNDAI H1	90.044	360.176
72.18	MANO DE OBRA	HORA	EVENTO	6	HYUNDAI H1	107.250	643.500
74	**REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA - MINIBUS HYUNDAI H1 - 2 (DOS) - AÑO 2013 CHAPA BLA960 Y AÑO 2014 CHAPA EAJ119 - S/PBC**						
74.7	BUJE ESTABILIZADOR DEL.	UNIDAD	EVENTO	2	HYUNDAI H1	55.290	110.580
74.9	BIELETA ESTABILIZADOR DEL.	UNIDAD	EVENTO	2	HYUNDAI H1	193.936	387.872
74.21	BUJE ESTABILIZADOR TRAS.	UNIDAD	EVENTO	2	HYUNDAI H1	56.097	112.194
74.22	BIELETA ESTABILIZADOR TRAS.	UNIDAD	EVENTO	2	HYUNDAI H1	180.593	361.186
74.33	MANO DE OBRA	HORA	EVENTO	6	HYUNDAI H1	107.250	643.500
75	**REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL - MINIBUS HYUNDAI H1 - 2 (DOS) - AÑO 2013 CHAPA BLA960 Y AÑO 2014 CHAPA EAJ119 - S/PBC**						
75.22	FOCOS ALTA	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI H1	118.480	118.480
75.24	FOCOS DE 1 FILAMENTO	UNIDAD	EVENTO	2	HYUNDAI H1	55.492	110.984
75.25	FOCOS DE 2 FILAMENTOS	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI H1	22.907	22.907
75.54	MANO DE OBRA	HORA	EVENTO	1	HYUNDAI H1	107.250	107.250
Son guaraníes:	**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ONCE**						**4.975.011**

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Lic. Raquel Cardozo, Técnica Dpto de Gestión Documental de Pago Secretaria Nacional de Turismo	Joria Acosta Ybarra Directora General	José Penayo Gilcopar S.R.L. GILCO PAR S.R.L. RUC: 80009240-6	06/09/22
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**