DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 2

Número del llamado: LPN SBE N° 13/2021 — Contrato: 02/2022

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBA OSHKOSH DEL AISP Y AIG

Proveedor: CANTERO S.A

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
-1	1	Para Vehiculo ARFF OSHKOSH- Diesel T -1.500 -Alfa No.1-chapa No. EAA 270 CODIGO PATRIMONIAL 103-03-55-0141				
1	1.1	Mantenimiento general de motor, cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aceite hidraulico, cambio de filtro de combbustible, cambio de filtro de aire y cambio de filtro de secador de aire	Unid.	1	6.630.000	6.630.000
1	1.2	Mano de Obra	Unid.	1	2.425.000	2.425.000
1	1.3	Aceite SAE -40 clasificacion APICD- II - MIL - L2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1% debe tener simbolo API para motor de 1 tiempos Detroit Diesel	Unid.	30	39.780	1.193.400
1	1.4	Mano de Obra	Unid.	1	240.500	240.500
1	1.5	Filtro de Aceite PART. No. LF3380	Unid.	1	1.173.000	1.173.000
1	1.6	Mano de Obra	Unid.	1	408.000	408.000
1	1.7	Filtro de Aceite Hidraulico PART No HF6243	Unid.	1	1.530.000	1.530.000
1	1.8	Mano de Obra	Unid.	1	408.000	408.000
1	1.9	Manguera de Alta Presion de aceite, HOSE ASSY PART. N?.107766-U Y	Unid.	1	1.071.000	1.071.000
1	1.10	Mano de Obra	Unid.	1	306.000	306.000
1	1.11	Filtro de Combustible primario y secundario PART No. LSF5740	Unid.	2	3.366.000	6.732.000
1	1.12	Mano de Obra	Unid.	1	408.000	408.000
1	1.13	Filtro Kit Secador de Aire PART No. P26E834	Unid.	1	3.621.000	3.621.000
1	1.14	Mano de Obra	Unid.	1	408.000	408.000
1	1.15	Filtro de Aire PART No. V250C128	Unid.	1	4.437.000	4.437.000
1	1.16	Mano de Obra	Unid.	1	3.975.000	3.975.000
1	1.17	Aceite Hidraulico HIDROMATIC ATF	Unid.	90	63.240	5.691.600
1	1.18	Mano de Obra	Unid.	1	587.000	587.000
1	1.23	Embrague de Bomba Clutch Pump Drive PART No. EE9276	Unid.	1	33.150.000	33.150.000
1	1.24	Mano de Obra	Unid.	1	4.080.000	4.080.000
1	1.25	Reparacion de Encastre de Bomba	Unid.	1	1.224.000	1.224.000
1	1.26	Mano de Obra	Unid.	1	510.000	510.000
1	1.27	Palier de Bomba - Drive Shaft	Unid.	1	1.428.000	1.428.000
1	1.28	Mano de Obra	Unid.	1	2.550.000	2.550.000
1	1.33	Reparacion completa de tren delantero	Unid.	1	16.320.000	16.320.000
1	1.34	Mano de Obra	Unid.	1	510.000	510.000
1	1.41	Reparaci?n completa de parte el?ctrica, cambio de fusibles, focos delanteros, traseros, laterales, incluso faros, cableados y luces de comando cabina	Unid.	1	10.710.000	10.710.000
1	1.42	Mano de Obra	Unid.	1	2.040.000	2.040.000
1	1.43	Bomba de Aceite Oil Pump Detroit Diesel 8v92 instalado	Unid.	1	18.870.000	18.870.000
1	1.44	Mano de Obra	Unid.	1	2.040.000	2.040.000
1	1.47	Bateria Part No. COM-8D-P instalado	Unid.	2	1.785.000	3.570.000
1	1.48	Mano de Obra	Unid.	1	204.000	204.000
1	1.49	Valvula Governor de Aire- Valve Modulating PART No. EE36239	Unid.	1	7.140.000	7.140.000
1	1.50	Mano de Obra	Unid.	1	612.000	612.000
1	1.51	Valvula de Secado de Aire. Drain Valve Assy PART No. 3FC989	Unid.	3	1.632.000	4.896.000
1	1.52	Mano de Obra	Unid.	3	306.000	918.000
1	1.53	Agua destilada por Lt.	Unid.	25	8.670	216.750
1	1.54	Mano de Obra	Unid.	1	666.000	666.000
1	1.55	Refrigerante p?ra radiador por Lt.	Unid.	12	27.540	330.480
1	1.56	Mano de Obra	Unid.	1	666.000	666.000
1	1.61	Limpieza, drenaje y reparacion de Tanque de combustible	Unid.	1	6.120.000	6.120.000

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil — Departamento Jefatura

1	1.62	Mano de Obra	Unid.	1	510.000	510.000
1	1.63	Reparacion completa del Sistema de Aire	Unid.	1	8.568.000	8.568.000
1	1.64	Mano de Obra	Unid.	1	408.000	408.000
1	1.65	Pulmon de Aire de Freno Brake Chamber ASSY PART No. 1897030	Unid.	1	7.956.000	7.956.000
1	1.66	Mano de Obra	Unid.	1	816.000	816.000
1	1.67	Pulmon de Aire de Embrague Clutch Chamber ASSY PART No. EE35402	Unid.	1	7.956.000	7.956.000
1	1.68	Mano de Obra	Unid.	1	816.000	816.000
1	1.71	Juego de Buje Estabilizador delantero Bush Sway Bar PART No. 1704170	Unid.	1	3.570.000	3.570.000
1	1.72	Mano de Obra	Unid.	1	510.000	510.000
1	1.73	Juego de Buje Estabilizador trasero Bushing PART No. 92DX	Unid.	1	3.570.000	3.570.000
1	1.74	Mano de Obra	Unid.	1	510.000	510.000
1	1.77	Reparacion de Torreta Unitario	Unid.	1	1.836.000	1.836.000
1	1.78	Mano de Obra	Unid.	1	102.000	102.000
1	1.85	Cambio de ca?erias de sistema de enfriamiento incluye Mano de Obra	Unid.	1	11.220.000	11.220.000
1	1.86	Mano de Obra	Unid.	1	510.000	510.000
1	1.97	Provision de Cubiertas sin camara XZL 24R21	Unid.	1	36.720.000	36.720.000
1	1.98	Mano de Obra	Unid.	1	510.000	510.000
1	1.107	Reparación y mantenimiento de alternador	Unid.	1	3.060.000	3.060.000
1	1.108	Mano de Obra	Unid.	1	816.000	816.000
1	1.111	Reparación y mantenimiento de motor de arranque	Unid.	1	3.060.000	3.060.000
1	1.112	Mano de Obra	Unid.	1	816.000	816.000
					TOTAL	253.855.730

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS TREINTA.

FECHA: 09/05/2022,-

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR:

FISCAL ADJUNTO:

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil • Departamento S.E.I. • Jefatura • REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATISTA:

Cantero S.A.

ORIGINAL

RUC: 80051386-1