Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 16 - PRESIDENTE HAYES

Nº 999

Señor (es) T. Especializado en Máquinas de Oficina

Dirección Cerro Corá 1204

R.U.C. 932171-3

Fecha: 01/08/23

REFERENCIA DE BIENES
Marca: RICOH, Modelo: MP402, Cód. Patrimonial Nº 13-03-01-1803-1104

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1,00		Limpieza de (Interior - Exterior - Aspirado), Diagn?stico, Configuraci?n y mantenimiento preventivo de Equipo.	211.250			211.250
2	1,00		Cambio de Rodillo alimentador del ADO	255.000			255.000
3	1,00		Costo de mano de obra por Cambio de Rodillo alimentador del ADO	33.750			33.750
4	1,00		Cambio de Rodillos de Transferencias	285.000			285.000
5	1,00		Costo de mano de obra por Cambio de Rodillos de Transferencias	38.750			38.750

RETENCIONES

Sub Total		748.864
I.V.A.	30.0%	0
Renta	3.0%	0
SICP	0.4%	2.906
M.J.	0.05%	363
M.D.P.	0.05%	363
		3.632

TOTAL 823.750

I.V.A. 5%

I.V.A. 10% 74.886

SON GUARANIES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA

DIRECTOR

Lic. Carlos Zarza
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

Hecho por: Rene Ovelar

Liza Báez
Taller Especializado
en Máquinas de Oficina

Lic. René Ovelar
Administrador Regional
Departamento 16

Escaneado con CamScanner