San Lorenzo, 07 de Marzo de 2023

ORDEN DE TRABAJO N° 3

Printec S.A
PRESENTE

Sírvanse en realizar los servicios detallados en la Planilla Adjunta, correspondiente a la Contratación Directa N° 31/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS RICOH, CON PROVISION DE INSUMOS" Contrato Abierto, plurianual, adjudicada a esta firma.

RICOH MP2352 SP S/N°W662H900060 Cod. Patr. N° 29030 - Dirección de Programas Sanitarios (Digesit)

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio Total	PLAZO DE ENTREGA
1	Cambio de alimentador de bandeja B1	590.000	590.000	10 dia hábiles
1	Mano de obra por Cambio de alimentador de bandeja B1	50.000	50.000	
1	Cambio de Rodillo de alimentador del casette	580.000	580.000	
1	mano de Obra por Cambio de alimentador del casette	50.000	50.000	
1	Cambio de bandeja Bypass	1.200.000	1.200.000	
1	Mano de obra por cambio de bandeja bypass	50.000	50.000	
1	Rodillo alimentador del ADO	500.000	500.000	
1	Mano de Obra por cambio del rodillo alimentador del ADO	40.000	40.000	
3	Cambio del Sensor de Duplex	200.000	600.000	
1	Mano de obra porcambio del sensor deDuplex	30.000	30.000	
3	Cambiodel Boton OK	200.000	600.000	
1	Mano de obra por cambio de Boton Ok	50.000	50.000	
3	Cambio de Pila MNV	350.000	1.050.000	
1	Mano de obra por cambio de pila MNV	40.000	40.000	
Total			5.430.000	

Sin otro particular motivo le saludo cordialmente

Teófilo Pintos
Dpto. Centro de Copiado

Printec S.A.
Oscar Ramírez
Servicio Técnico

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Teófilo Pintos
Jefe Dpto. de Centro de Copiado