CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO DE MANT. Y REP DE VEHICULOS N° 011/UT/DSG/DA/2023

Asunción,06 de septiembre de 2023

Señor
AUTOREPUESTO DIOVER SA
Avenida Cacique Lambaré Nº 207 – Fernando de la Mora
Tel.: (021) 556 647

Tengo el agrado de dirige a Usted, en marco de la **LPN N.° 03/2023 – ID N.° 422.734, CONTRATO N.° 06/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,** y en mi carácter de Administrador del Contrato, a fin de solicitar el servicio de mantenimiento y reparación del rodado detallado más abajo, conforme la **NOTA DE PRESUPUESTO N.° 011/2023 de la firma adjudicada; el cual estará adjunto en dicho documento.**

DATOS DEL VEHICULO:

Móvil	: 31	Tipo	: FURGON
Modelo/año	: HYUNDAI/2011	Chapa	: BFN 745
Color	: BLANCO	Kilometraje	: 128.532

SERVICIOS SOLICITADO

Nro.	Item	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	39.1	Juego Pastilla Freno delantero	1	218.758	218.758
2	39.2	Juego Pastilla Freno Trasero	1	218.758	218.758
3	39.15	Mordaza Freno Del. LH	1	796.846	796.846
4	39.16	Mordaza Freno Del. RH	1	796.846	796.846
5	39.18	Mordaza Freno Tras. LH	1	796.846	796.846
6	39.19	Mordaza Freno Tras. RH	1	796.846	796.846
7	39.23	Manguera Freno Del. LH	1	156.262	156.262
8	39.24	Manguera Freno Del. RH	1	156.262	156.262
9	39.25	Manguera Freno Tras. LH	1	156.262	156.262
10	39.26	Manguera Freno Tras. RH	1	156.262	156.262
11	39.38	Fluido de freno	1	31.270	31.270
12	40.1	Cambio amortiguador delantero ambos lados	1	609.358	609.358
13	40.2	Cambio amortiguador trasero ambos lados	1	609.358	609.358
14	40.3	Cambio espiral delantero ambos lados	1	484.366	484.366
15	40.4	Cambio espiral trasero ambos lados	1	484.366	484.366
16	40.5	Cambio de rotula inferior ambos lados	1	390.709	390.709
17	40.6	Cambio de rotula superior ambos lados	1	247.777	247.777
18	40.9	Brazo Pitman	1	225.444	225.444
19	40.10	Brazo zeta	1	225.444	225.444
20	40.11	Cambio de sinfín de dirección	1	314.731	314.731
21	40.12	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadora	1	140.638	140.638

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80020235-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY

Daisy Reyes

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

22	40.13	Cambio Homocinética	1	180.801	180.801
23	40.15	Buje Tensor de rueda	1	109.390	109.390
24	40.16	Buje de amortiguador	1	46.894	46.894
25	40.17	Buje estabilizador delantero	1	78.142	78.142
26	40.18	Buje estabilizador trasero	1	78.142	78.142
27	40.19	Corregir pisada	1	62.518	62.518
28	40.20	Alineación de dirección	1	62.518	62.518
29	40.21	Balanceo de ruedas	1	62.518	62.518
30	41.25	Focos Alta	2	46.894	93.788
31	41.26	Focos Baja	2	46.894	93.788
32	41.27	Focos de 1 Filamento	2	21.882	43.764
33	41.28	Focos de 2 Filamentos	2	21.882	43.764
34	41.29	Focos Luz Chica	2	21.882	43.764
35	41.30	Focos de Busca Huella	2	46.894	93.788
36	41.31	Faro Patente LH	1	21.882	21.882
37	41.32	Faro Patente RH	1	21.882	21.882
38	41.33	Fusibles 10A	2	18.753	37.506
39	41.34	Fusibles 15A	2	18.753	37.506
40	41.35	Fusibles 20A	2	18.753	37.506
41	41.36	Mini Fusibles	2	21.882	43.764
42	41.59	Relay	1	1.578.068	1.578.068
43	42.11	Filtro Aceite	1	53.130	53.130
44	42.12	Aceite 15W-40	8	31.270	250.160
45	42.13	Filtro Aire	1	62.518	62.518
46	42.14	Filtro Combustible	1	65.625	65.625
47	42.30	Tapa Motor	1	1.890.548	1.890.548
48	42.31	Junta Tapa Motor	1	312.502	312.502
49	42.32	Tapa Balancín	1	328.126	328.126
50	42.33	Junta Tapa Balancín	1	109.390	109.390
51	42.41	Soporte Motor	1	171.886	171.886
52	42.42	Soporte Caja	1	171.886	171.886
53	42.45	Correa Dentada	1	296.878	296.878
54	43.1	Extremo Dirección	1	125.014	125.014
55	43.3	Precap	1	109.390	109.390
56	43.11	Cremallera D/H	1	2.515.531	2.515.531
57	47.16	Retenes de Caja Delantero	1	171.886	171.886
58	47.17	Retenes de Caja Trasero	1	125.014	125.014

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asunicion PY

Daisy Reyes

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

59	47.20	Bujes	1	109.390	109.390
60	48.1	Reten Piñón Diferencial	2	140.638	281.276
61	48.2	Reten Túnel	2	140.638	281.276
62	48.3	Seguro	2	109.390	218.780
63	48.7	Amortiguador Diferencial	2	453.118	906.236
64	48.11	cruceta cardan	1	171.886	171.886
65	48.12	Tuerca	1	31.270	31.270
66	48.18	Reten	2	93.766	187.532
Son total guaraníes: Diecinueve millones ochocientos treinta y dos mil doscientos treinta y dos					**19.832.232**

Vº Bº Jefe de Área **Dr. Germán Escurra**
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Alan Sebastián Mendez
Administrador del Contrato

RECIBIDO: _____

FECHA: 06 / 09 / 2023

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80023285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asunción PY