ssap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 31/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION -ASUNCION Y GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 383.728) - CONTRATO Nº 71/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020 HASTA EL 14/12/2021

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. — **FECHA: 27/10/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.-

C.I. Nº: 370/2021

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°: 207/2021

EQUIPO: BOMBA 3.

UBICACIÓN: CD TRINIDAD 1.

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.2	Confección /provisión de impulsor según muestra	1	Unidad	32.126.000	32.126.000
2.4	Confección y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce sae 64,según muestra	2	Unidad	2.717.760	5.435.520
2.6	Confección y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce sae 64,según muestra	2	Unidad	158.143	316.286
2.7	Confección y maquinado de topes de bujes en bronce en SAE 64 según muestra	2	Unidad	186.327	372.654
2.8	Confección y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64 según muestra	2	Unidad	2.753.353	5.506.706
2.11	Confección y maquinado de anillos fijos en bronce en SAE 64 según muestra	2	Unidad	2.730.427	5.460.854
2.13	Sustitución de Empaquetadura según muestra.	4	Unidad	446.931	1.787.724
2.14	Sustitucion de rodamiento delantero, según muestra.	1	Unidad	860.751	860.751
2.15	Sustitucion de rodamiento trasero, según muestra.	1	Unidad	860.751	860.751
2.16	Verificacion del estado de las cajas de rodamiento.	2	Unidad	17.860	35.720
2.17	Encamisado de la caja de rodamiento, según indicacion.	2	Unidad	312.132	624.264
2.20	Fabricacion y maquinado de la prensa estopa, en bronce, según modelo.	2	Unidad	135.508	271.016
2.22	Fabricacion de separador - lubricador de la empaquetadura, según muestra.	2	Unidad	78.305	156.610
2.25	Fabricación de chaveta en acero,según muestra	2	Unidad	49.894	99.788
2.28	Balanceo del conjunto eje-impulsor	1	Unidad	191.305	191.305
2.29	Reparacion de la base de electrobomba, con chapa 1/2" y colocacion de tarugo metalicos en H°A°, según indicacion.	1	Unidad	2.138.007	2.138.007
2.31	Verificacion de alineacion del eje de la bomba.	1	Unidad	74.265	74.265
2.32	Confeccion y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	Unidad	2.811.873	2.811.873

SON GUARANÍES: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVENTA Y CUATRO. — **59.130.094**

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

MONTO	785.171.926
COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	706.456.584
COMPROMETIDO O.S ACTUAL	765.586.678
SALDO	19.585.248
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	98%

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ssap

Jefe de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ssap

Gerencia Administrativa