TETÃPY JEKECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

PARAGUAY

Paraguay de la gente

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C: 80020934-6

FECHA: martes, 15 de marzo de 2022

DUPLICADO		
1	de	1

ORDEN DE: COMPRA: [ ] SERVICIO: [X] **Nº 63/2022**

Ésta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº	401.473		
MODALIDAD:	LCO Nº 08/2021	**PROVEEDOR:**	**GILCOPAR S.R.L.**
LLAMADO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES INSTITUCIONALES"	**R.U.C:**	80009240-6
		DOMICILIO:	AVDA. EUSEBIO AYALA Nº 2963
CONTRATO Nº	25/2021	**TELEF/CORREO**	administracion@gilcopar.com
CHAPA Nº:	BLA881		
MODELO:	SANTA FE		
MARCA:	HYUNDAI		

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Oficina Central de la Senatur Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar el mantenimiento que reviste baja complejidad en el plazo máximo de 3 (tres) días hábiles, mediana complejidad en un plazo de 5 (cinco) días hábiles y alta complejidad en un plazo de 15 (quince) días hábiles contados desde la recepción de la Orden de Servicio.

PRESUPUESTO Nº 14091							
51	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - HUYNDAI SANTA FE 3 (TRES) - AÑO 2012**						
51.1	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	LITROS	EVENTO	8	HUYNDAI SANTA FE	49.500	396.000
51.2	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	UNIDAD	EVENTO	8	HUYNDAI SANTA FE	49.500	396.000
51.3	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1	HUYNDAI SANTA FE	113.963	113.963
51.4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1	HUYNDAI SANTA FE	135.103	135.103
51.5	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1	HUYNDAI SANTA FE	176.580	176.580
53	**SERVICIO REPARACION / MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION DELANTERA - HUYNDAI SANTA FE 3 (TRES) - AÑO 2012**						
53.4	BUJES DE PARRILLA	UNIDAD	EVENTO	4	HUYNDAI SANTA FE	371.369	1.485.476
53.5	BUJES CENTRAL ESTABILIZADOR	UNIDAD	EVENTO	2	HUYNDAI SANTA FE	60.029	120.058
53.8	TORRETA	UNIDAD	EVENTO	2	HUYNDAI SANTA FE	343.337	686.674
53.9	TAQUEADORES	UNIDAD	EVENTO	2	HUYNDAI SANTA FE	183.248	366.496
53.13	MANO DE OBRA	HORA	EVENTO	6	HUYNDAI SANTA FE	107.250	643.500
55	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA ELECTRICO - HYUNDAI SANTA FE 3 (TRES)-AÑO 2012**						
55.1	REGULADOR DE VOLTAGE	UNIDAD	EVENTO	1	HUYNDAI SANTA FE	591.220	591.220
55.2	DIODO RECTIFICADOR	UNIDAD	EVENTO	1	HUYNDAI SANTA FE	497.780	497.780
55.4	RULEMANES DE ALTERNADOR	UNIDAD	EVENTO	1	HUYNDAI SANTA FE	103.521	103.521
64	**REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO - HYUNDAI SANTA FE 3 (TRES)-AÑO 2012**						
64.2	JUEGO DE PIÑON Y CORONA	UNIDAD	EVENTO	1	HUYNDAI SANTA FE	2.735.911	2.735.911
64.3	RULEMANES DE CORONA	UNIDAD	EVENTO	2	HUYNDAI SANTA FE	695.246	1.390.492
64.4	RULEMAN DE PIÑON GRANDE	UNIDAD	EVENTO	2	HUYNDAI SANTA FE	353925	707.850
64.5	RULEMAN DE PIÑON CHICO	UNIDAD	EVENTO	2	HUYNDAI SANTA FE	270.435	540.870
64.9	ACOPLE DIFERENCIAL	UNIDAD	EVENTO	1	HUYNDAI SANTA FE	5.400.000	5.400.000
64.13	MATERIALES AUXILIARES	UNIDAD	EVENTO	1	HUYNDAI SANTA FE	334.950	334.950
64.12	ACEITE 80W90	UNIDAD	EVENTO	2	HUYNDAI SANTA FE	49.500	99.000
64.14	MANO DE OBRA	HORA	EVENTO	10	HUYNDAI SANTA FE	107.250	1.072.500
65	**REPARACION DE SUSPENSION TRASERA - HYUNDAI SANTA FE 3 (TRES)-AÑO 2012**						
65.2	BUJE TRASERO	UNIDAD	EVENTO	2	HUYNDAI SANTA FE	420.000	840000
Son guaraníes:	**DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO**						**18.833.944**

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Lic. Raquel Cardozo, Técnica Dpto. de Gestión Documental de Pago Secretaria Nacional de Turismo	Gloria Acosta Ybarra Directora General DGAF - SENATUR	GILCO PAR S.R.L. RUC: 80009240-6	15/03/22
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**