DINAC

# ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Código: FL-SDAF-09 | Revisión: 00 | Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 09/2023 | Contrato: 62/2023

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS DEL AISP Y AIG.

Proveedor: CANTERO S.A

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | MANTENIMIENTO DE TRACTOR VALMET 985 COD. PATRIMONIAL Nº 103-03 79-0130 | | | | |
| 3 | 239 | Filtro para aceite de motor | Unid. | 1 | 488.475 | 488.475 |
| 3 | 240 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 122.119 | 122.119 |
| 3 | 241 | Aceite para lubricaci?n de motor, tipo SAE 40 | Unid. | 10 | 32.565 | 325.650 |
| 3 | 242 | Mano de Obra | Unid. | 10 | 8.141 | 81.410 |
| 3 | 243 | Filtro para aceite del circuito hidr?ulico | Unid. | 1 | 531.895 | 531.895 |
| 3 | 244 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 132.974 | 132.974 |
| 3 | 247 | Filtro para aceite de caja de transmisi?n | Unid. | 1 | 461.338 | 461.338 |
| 3 | 248 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 115.334 | 115.334 |
| 3 | 249 | Aceite para caja de transmisi?n tipo TDH | Unid. | 20 | 43.420 | 868.400 |
| 3 | 250 | Mano de Obra | Unid. | 20 | 10.855 | 217.100 |
| 3 | 251 | Filtro de combustible. | Unid. | 1 | 260.520 | 260.520 |
| 3 | 252 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 65.130 | 65.130 |
| 3 | 253 | Filtro de aire | Unid. | 1 | 325.650 | 325.650 |
| 3 | 254 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 81.413 | 81.413 |
| 3 | 261 | Reparacion del motor de arranque. | Unid. | 1 | 651.300 | 651.300 |
| 3 | 262 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 162.825 | 162.825 |
| 3 | 263 | Reparaci?n del alternador. | Unid. | 1 | 651.300 | 651.300 |
| 3 | 264 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 162.825 | 162.825 |
| 3 | 265 | Reparaci?n del cableado del sistema el?ctrico en gral. | Unid. | 1 | 531.895 | 531.895 |
| 3 | 266 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 132.974 | 132.974 |
| 3 | 289 | Limpieza de bomba y picos inyectores | Unid. | 1 | 976.950 | 976.950 |
| 3 | 290 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 244.238 | 244.238 |
| 3 | 295 | Disco encastre de toma de fuerza | Unid. | 1 | 531.895 | 531.895 |
| 3 | 296 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 132.974 | 132.974 |
| 3 | 301 | Juego de junta completo | Unid. | 1 | 488.475 | 488.475 |
| 3 | 302 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 122.119 | 122.119 |
| 3 | 303 | Valvula de admision | Unid. | 4 | 431.486 | 1.725.944 |
| 3 | 304 | Mano de Obra | Unid. | 4 | 107.872 | 431.488 |
| 3 | 305 | Guia valvula de admision/escape | Unid. | 1 | 374.498 | 374.498 |
| 3 | 306 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 93.625 | 93.625 |
| 3 | 307 | Asiento valvula admision | Unid. | 4 | 369.070 | 1.476.280 |
| 3 | 308 | Mano de Obra | Unid. | 4 | 92.267 | 369.068 |
| 3 | 309 | Asiento valvula de escape | Unid. | 4 | 407.063 | 1.628.252 |
| 3 | 310 | Mano de Obra | Unid. | 4 | 101.765 | 407.060 |
| 3 | 319 | Plato de presion embrague | Unid. | 1 | 1.031.225 | 1.031.225 |
| 3 | 320 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 257.806 | 257.806 |
| 3 | 321 | Disco de embrague | Unid. | 1 | 488.475 | 488.475 |
| 3 | 322 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 122.119 | 122.119 |
| 3 | 323 | Ruleman empuje de embrague | Unid. | 1 | 325.650 | 325.650 |
| 3 | 324 | Mano de Obra | Unid. | 1 | 81.413 | 81.413 |
| | | | | | TOTAL | 17.680.081 |

**SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA Y UNO.-**

**FECHA: 11/12/2023**

**OBSERVACIONES:**