Encarnación, 10 Diciembre de 2021

Orden de Servicio No. 2

Ref: Servicio de Mantenimiento de
Edificio de la Universidad Nacional de
Itapúa 2021 ID: 391646 Lote Nº3

Señor

Ing. Guillermo Esteche, San Blas Construcciones SRL.

Sírvase realizar el mantenimiento de la filial de Mayor Otaño, reparación del techo y babeta en oficinas administrativas, se adjunta planilla de cantidades.

Ing. Guillermo Esteche
San Blas Construcciones SRL

GUILLERMO ESTECHE
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 7933

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Arq. Juan Manuel Britto Quiñonez
Jefe de Mantenimiento

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dirección de Infraestructura y Obras
Encarnación - Paraguay

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO Nº2 - FILIAL DE MAYOR OTAÑO							
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Ejecutado**	**Monto**
1.3	Remoción y Reposición de Techo de chapas zinc Nº 26 sobre estructura existente, incluye membrana aluminizada una cara esp: 10 mm.	Metros cuadrados	1	184.987	184.987	79,5	14.706.467
1.4	Mano de Obra del sub-item 1.3	Metros cuadrados	1	102.557	102.557	79,5	8.153.282
1.9	Reposición de babeta de chapa de desarrollo de 60 cm con chapa Nº 24	Metros	1	66.127	66.127	31,47	2.080.903
						TOTAL	**24.940.651**

GUILLERMO ESTECHE
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 7933

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Escaneado con CamScanner