Dirección Nacional de Transporte

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente 000076

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Nº 29/2021

Nivel de Entidad: 23 - ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS — Fecha de Emisión: 17 DIC 2021

Entidad: 11 - DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

Unidad Compradora (Código SICP): 1313 UOC - DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ID del Llamado: 391.075 — Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA - PLURIANUAL

Descripción del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

Proveedor: COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ — RUC: 2957648-2

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales

Nº ORDEN	Nº ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	LOTE Nº 2	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET Pro M501 -CP 2311-15-03-0788**						
2.1		Cambio de kit mantenimiento completo	UNIDAD			3	110.000	330.000
2.2		Diagnostico	UNIDAD			3	50.000	150.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			3	90.000	270.000
2.4		Reparacion o cambio del fusor	UNIDAD			3	90.000	270.000
2.5		Reparacion o cambio de la placa madre	UNIDAD			3	110.000	330.000
2.6		Reparación o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			3	75.000	225.000
2.7		Reparacion de la fuente de alimentacion	UNIDAD			3	95.000	285.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			3	50.000	150.000
						SUB TOTAL		2.010.000
2	LOTE Nº 2	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET P2055dn - CP 2311-07-08-0623**	UNIDAD DE MEDIDA			CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
2.1		Cambio de kit mantenimiento completo	UNIDAD			3	110.000	330.000
2.2		Diagnostico	UNIDAD			3	50.000	150.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			3	90.000	270.000
2.4		Reparacion o cambio del fusor	UNIDAD			3	90.000	270.000
2.5		Reparacion o cambio de la placa madre	UNIDAD			3	110.000	330.000
2.6		Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			3	75.000	225.000
2.7		Reparacion de la fuente de alimentacion	UNIDAD			3	95.000	285.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			3	50.000	150.000
						SUB TOTAL		2.010.000
2	LOTE Nº 2	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET Pro 203 - CP 2311-15-03-0487**	UNIDAD DE MEDIDA			CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
2.1		Cambio de kit mantenimiento completo	UNIDAD			3	110.000	330.000
2.2		Diagnostico	UNIDAD			3	50.000	150.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			3	90.000	270.000
2.4		Reparacion o cambio del fusor	UNIDAD			3	90.000	270.000
2.5		Reparacion o cambio de la placa madre	UNIDAD			3	110.000	330.000
2.6		Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			3	75.000	225.000
2.7		Reparacion de la fuente de alimentacion	UNIDAD			3	95.000	285.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			3	50.000	150.000
						SUB TOTAL		2.010.000
2	LOTE Nº 2	**Mantenimiento y reparacion de impresora Lexmark CS 310 DW - CP 2311-07-07-0687**	UNIDAD DE MEDIDA			CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
2.1		Cilindro fotoconductor	UNIDAD			4	110.000	440.000
2.2		Revelador	UNIDAD			4	120.000	480.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			2	50.000	100.000
2.4		Reparación o cambio del fusor	UNIDAD			2	180.000	360.000
2.5		Reparación o cambio de la placa madre	UNIDAD			2	200.000	400.000
2.6		Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			2	100.000	200.000
2.7		Reparacion de la fuente de alimentacion	UNIDAD			2	50.000	100.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			2	50.000	100.000
						SUB TOTAL		2.180.000
						TOTAL		8.210.000

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745
FIRMA PROVEEDOR

FIRMA POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ing. Juan José Vidal Bonin
Director General
DINATRAN
FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados según corresponda

Dirección Nacional de Transporte

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

000077

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE		ORDEN DE SERVICIO		O.S. Nº 29/2021
Nivel de Entidad:	23 - ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS		Fecha de Emisión:	17 DIC 2021
Entidad:	11 - DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE			
Unidad Compradora (Código SICP)	1313 UOC - DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES			
ID del Llamado:	391.075	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA - PLURIANUAL	
Descripción del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS				
Proveedor:	COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ		RUC:	2957648-2

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nº ORDEN	Nº LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
		TRANSPORTE						8.210.000
2	LOTE Nº2	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET P2015 - CP 2311-06-02-0005**						
2.1		Cambio de kit mantenimiento completo	UNIDAD			3	110.000	330.000
2.2		Diagnostico	UNIDAD			3	50.000	150.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			3	90.000	270.000
2.4		Reparacion o cambio del fusor	UNIDAD			3	90.000	270.000
2.5		Reparacion o cambio de la placa madre	UNIDAD			3	110.000	330.000
2.6		Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			3	75.000	225.000
2.7		Reparacion de la fuente de alimentacion	UNIDAD			3	95.000	285.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			3	50.000	150.000
						SUB TOTAL		2.010.000
2	LOTE Nº2	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET Pro 203dw - CP 2311-15-03-0507**						
2.1		Cambio de kit mantenimiento completo	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.2		Diagnostico	UNIDAD			2	50.000	100.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.4		Reparacion o cambio del fusor	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.5		Reparacion o cambio de la placa madre	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.6		Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			2	75.000	150.000
2.7		Reparacion de la fuente de alimentacion	UNIDAD			2	95.000	190.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			3	50.000	150.000
						SUB TOTAL		1.390.000
2	LOTE Nº2	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET P2055dn - CP 2311-07-08-0727**						
2.1		Cambio de kit mantenimiento completo	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.2		Diagnostico	UNIDAD			2	50.000	100.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.4		Reparacion o cambio del fusor	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.5		Reparacion o cambio de la placa madre	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.6		Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			2	75.000	150.000
2.7		Reparacion de la fuente de alimentacion	UNIDAD			2	95.000	190.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			3	50.000	150.000
						SUB TOTAL		1.390.000
2	LOTE Nº2	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET P2015 - cp 2311-07-05-0043**						
2.1		Cambio de kit mantenimiento completo	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.2		Diagnostico	UNIDAD			2	50.000	100.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.4		Reparacion o cambio del fusor	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.5		Reparacion o cambio de la placa madre	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.6		Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			2	75.000	150.000
2.7		Reparacion de la fuente de alimentacion	UNIDAD			2	95.000	190.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			3	50.000	150.000
						SUB TOTAL		1.390.000
2	LOTE Nº2	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET P2055dn - CP 2311-03-11-0017**						
2.1		Cambio de kit mantenimiento completo	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.2		Diagnostico	UNIDAD			2	50.000	100.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			2	90.000	180.000
						SUB TOTAL		500.000
						TOTAL		14.890.000

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

FIRMA PROVEEDOR

FIRMA POR LA DIRECCION GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Juan José Vidal Bonin
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

Dirección Nacional de Transporte

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

000078

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE		ORDEN DE SERVICIO		O.S. Nº 29/2021
Nivel de Entidad:	23 - ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS		Fecha de Emisión:	17 DIC 2021
Entidad:	11 - DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE			
Unidad Compradora (Código SICP)		1313 UOC - DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES		
ID del Llamado:	391.075	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA - PLURIANUAL	
Descripción del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS				
Proveedor:	LG TRADING DE LOURDES ELIZABETH GIMENEZ BAREIRO		RUC:	3.484.327-2

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nº ORDEN	Nº LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
		TRANSPORTE						14.890.000
2	LOTE Nº 2	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET P2055dn - CP 2311-03-11-0017**						
2.4		Reparacion o cambio del fusor	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.5		Reparacion o cambio de la placa madre	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.6		Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			2	75.000	150.000
2.7		Reparacion de la fuente de alimentacion	UNIDAD			2	95.000	190.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			3	50.000	150.000
	LOTE Nº 2	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET Pro M501 - CP 2311-15-03-0786**						
2.1		Cambio de kit mantenimiento completo	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.2		Diagnostico	UNIDAD			2	50.000	100.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.4		Reparación o cambio del fusor	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.5		Reparación o cambio de la placa madre	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.6		Reparación o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			2	75.000	150.000
2.7		Reparación de la fuente de alimentacion	UNIDAD			2	95.000	190.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			3	50.000	150.000
	LOTE Nº 2	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET Pro M501 - CP 2311-15-03-0795**						
2.1		Cambio de kit mantenimiento completo	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.2		Diagnostico	UNIDAD			2	50.000	100.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.4		Reparación o cambio del fusor	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.5		Reparación o cambio de la placa madre	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.6		Reparación o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			2	75.000	150.000
2.7		Reparación de la fuente de alimentacion	UNIDAD			2	95.000	190.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			3	50.000	150.000
	LOTE Nº 2	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET Pro M501 - CP 2311-15-03-0800**						
2.1		Cambio de kit mantenimiento completo	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.2		Diagnostico	UNIDAD			2	50.000	100.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.4		Reparación o cambio del fusor	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.5		Reparación o cambio de la placa madre	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.6		Reparación o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			2	75.000	150.000
2.7		Reparación de la fuente de alimentacion	UNIDAD			2	95.000	190.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			3	50.000	150.000
						SUB TOTAL		1.390.000
						TOTAL		19.950.000

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

FIRMA PROVEEDOR

Abg. Miguel Angel Ortiz Onega
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

FIRMA POR LA DIRECCION GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abg. Juan José Vidal Bonin
Director Jurídico
DINATRAN

FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

Dirección Nacional de Transporte

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

000079

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Nº 29/2021

Nivel de Entidad: 23 - ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS — Fecha de Emisión: 17 DIC 2021

Entidad: 11 - DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

Unidad Compradora (Código SICP): 1313 UOC - DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ID del Llamado: 391.075 — Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA - PLURIANUAL

Descripción del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

Proveedor: COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ — RUC: 2957648-2

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

Nº ORDEN	Nº LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO
		TRANSPORTE						19.950.000
2	LOTE Nº 02	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET P2015 - CP 2311-03-05-0005**						
2.1		Cambio de kit mantenimiento completo	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.2		Diagnostico	UNIDAD			2	50.000	100.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.4		Reparación o cambio del fusor	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.5		Reparación o cambio de la placa madre	UNIDAD			2	110.000	220.000
2.6		Reparación o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			2	75.000	150.000
2.7		Reparación de la fuente de alimentacion	UNIDAD			2	95.000	190.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			3	50.000	150.000
						SUB TOTAL		1.390.000
2	LOTE Nº 02	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET P2035dn - CP 2311-07-08-0139**						
2.1		Cambio de kit mantenimiento completo	UNIDAD			3	110.000	330.000
2.2		Diagnostico	UNIDAD			3	50.000	150.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			3	90.000	270.000
2.4		Reparación o cambio del fusor	UNIDAD			3	90.000	270.000
2.5		Reparación o cambio de la placa madre	UNIDAD			3	110.000	330.000
2.6		Reparación o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			3	75.000	225.000
2.7		Reparación de la fuente de alimentacion	UNIDAD			3	95.000	285.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			3	50.000	150.000
						SUB TOTAL		2.010.000
2	LOTE N°2	**Mantenimiento y reparacion de impresora HP LASERJET P2055dn - CP 2311-07-08-0735**						
2.1		Cambio de kit mantenimiento completo	UNIDAD			1	110.000	110.000
2.2		Diagnostico	UNIDAD			3	50.000	150.000
2.3		Limpieza general interna y externa	UNIDAD			3	90.000	270.000
2.4		Reparación o cambio del fusor	UNIDAD			2	90.000	180.000
2.5		Reparación o cambio de la placa madre	UNIDAD			3	110.000	330.000
2.6		Reparación o cambio de placa de funcion especifica	UNIDAD			3	75.000	225.000
2.7		Reparación de la fuente de alimentacion	UNIDAD			3	95.000	285.000
2.8		Cambio de flat	UNIDAD			2	50.000	100.000
1	LOTE N°1	**Mantenimiento y reparacion de KYOCERA ECOSYS M2035 - CP 2311-07-07-0671**				SUB TOTAL		1.650.000
1.1		Cilindro fotoconductor	UNIDAD			1	175.000	175.000
.1.2		Revelador	UNIDAD			2	50.000	100.000
1.3		Cuchilla de limpieza	UNIDAD			2	45.000	90.000
1.4		Rodillo de teflon	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.5		Rodillo de limpieza	UNIDAD			4	45.000	180.000
1.6		Rodillo de fusor	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.7		Rodillo de Presión	UNIDAD			2	75.000	150.000
1.8		Ruedas de Separación	UNIDAD			6	35.000	210.000
1.9		Engranaje de acople de la unidad de fusor	UNIDAD			4	30.000	120.000
1.10		Engranaje doble del motor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.11		Termisor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.12		Engranajes	UNIDAD			6	25.000	150.000
1.13		Uñas de Separación	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.14		Hilo de corona	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.15		Mantenimiento del equipo, incluye limpieza gral. Y ajustes	UNIDAD			1	50.000	50.000
1.16		1 kit de mantenimiento	UNIDAD			2	125.000	250.000
						SUB TOTAL		2.435.000
							TOTAL	27.435.000

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745
FIRMA PROVEEDOR

FIRMA POR LA DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abog. Juan José Vidal Bonin
Director General
Dirección Nacional de Transporte
DINATRAN
FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda

PAGINA 4

Dirección Nacional de Transporte

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente 000080

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Nº 29/2021

Nivel de Entidad:	23 - ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS	Fecha de Emisión:	17 DIC 2021
Entidad:	11 - DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE		
Unidad Compradora (Código SICP)	1313 UOC - DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES		
ID del Llamado:	391.075	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA - PLURIANUAL
Descripción del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS			
Proveedor:	COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ	RUC:	2957648-2

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

		TRANSPORTE						27.435.000
1	LOTE N°1	**Mantenimiento y reparacion de KYOCERA ECOSYS M1035- CP 2311-06-01-0073**						
1.1		Cilindro fotoconductor	UNIDAD			1	175.000	175.000
1.2		Revelador	UNIDAD			2	50.000	100.000
1.3		Cuchilla de limpieza	UNIDAD			2	45.000	90.000
1.4		Rodillo de teflon	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.5		Rodillo de limpieza	UNIDAD			4	45.000	180.000
1.6		Rodillo de fusor	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.7		Rodillo de Presión	UNIDAD			2	75.000	150.000
1.8		Ruedas de Separación	UNIDAD			6	35.000	210.000
1.9		Engranaje de acople de la unidad de fusor	UNIDAD			4	30.000	120.000
1.10		Engranaje doble del motor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.11		Termisor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.12		Engranajes	UNIDAD			6	25.000	150.000
1.13		Uñas de Separación	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.14		Hilo de corona	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.15		Mantenimiento del equipo, incluye limpieza gral. Y ajustes	UNIDAD			2	50.000	100.000
1.16		1 kit de mantenimiento	UNIDAD			2	125.000	250.000
							SUB TOTAL	2.485.000
1	LOTE N°1	**Mantenimiento y reparacion de KYOCERA ECOSYS M2035-CP 2311-07-05-0200**						
1.1		Cilindro fotoconductor	UNIDAD			1	175.000	175.000
.1.2		Revelador	UNIDAD			2	50.000	100.000
1.3		Cuchilla de limpieza	UNIDAD			2	45.000	90.000
1.4		Rodillo de teflon	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.5		Rodillo de limpieza	UNIDAD			4	45.000	180.000
1.6		Rodillo de fusor	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.7		Rodillo de Presión	UNIDAD			2	75.000	150.000
1.8		Ruedas de Separación	UNIDAD			6	35.000	210.000
1.9		Engranaje de acople de la unidad de fusor	UNIDAD			4	30.000	120.000
1.10		Engranaje doble del motor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.11		Termisor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.12		Engranajes	UNIDAD			4	25.000	100.000
1.13		Uñas de Separación	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.14		Hilo de corona	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.15		Mantenimiento del equipo, incluye limpieza gral. Y ajustes	UNIDAD			2	50.000	100.000
1.16		1 kit de mantenimiento	UNIDAD			2	125.000	250.000
							SUB TOTAL	2.435.000
1	LOTE N°1	**Mantenimiento y reparacion de KYOCERA ECOSYS M2035-CP 2311-03-01-0103**						
1.1		Cilindro fotoconductor	UNIDAD			1	175.000	175.000
.1.2		Revelador	UNIDAD			2	50.000	100.000
1.3		Cuchilla de limpieza	UNIDAD			2	45.000	90.000
1.4		Rodillo de teflon	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.5		Rodillo de limpieza	UNIDAD			4	45.000	180.000
1.6		Rodillo de fusor	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.7		Rodillo de Presión	UNIDAD			2	75.000	150.000
1.8		Ruedas de Separación	UNIDAD			6	35.000	210.000
1.9		Engranaje de acople de la unidad de fusor	UNIDAD			4	30.000	120.000
1.10		Engranaje doble del motor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.11		Termisor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.12		Engranajes	UNIDAD			4	25.000	100.000
							SUB TOTAL	2.005.000
							TOTAL	34.360.000

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

FIRMA PROVEEDOR

Abg. Miguel [illegible]
Director General
Dpto. Gral. de Administración y Finanzas

FIRMA POR LA DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abg. Juan José Vidal Bonin
Dirección Nacional de Transporte
DINATRAN

FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Nº 29/2021

Nivel de Entidad:	23 - ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS	Fecha de Emisión:	17 DIC 2021
Entidad:	11 - DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE		
Unidad Compradora (Código SICP)	1313 UOC - DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES		
ID del Llamado:	391.075	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA - PLURIANUAL

Descripción del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

Proveedor:	COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ	RUC:	2957648-2

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

		TRANSPORTE						34.360.000
1.13		Uñas de Separación	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.14		Hilo de corona	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.15		Mantenimiento del equipo, incluye limpieza gral. Y ajustes	UNIDAD			2	50.000	100.000
1.16		1 kit de mantenimiento	UNIDAD			2	125.000	250.000
						SUB TOTAL		430.000
1	LOTE N°1	**Mantenimiento y reparacion de KYOCERA ECOSYS M1035 - CP 2311-03-06-0037**						
1.1		Cilindro fotoconductor	UNIDAD			1	175.000	175.000
1.2		Revelador	UNIDAD			2	50.000	100.000
1.3		Cuchilla de limpieza	UNIDAD			2	45.000	90.000
1.4		Rodillo de teflon	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.5		Rodillo de limpieza	UNIDAD			4	45.000	180.000
1.6		Rodillo de fusor	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.7		Rodillo de Presión	UNIDAD			2	75.000	150.000
1.8		Ruedas de Separación	UNIDAD			6	35.000	210.000
1.9		Engranaje de acople de la unidad de fusor	UNIDAD			4	30.000	120.000
1.10		Engranaje doble del motor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.11		Termisor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.12		Engranajes	UNIDAD			6	25.000	150.000
1.13		Uñas de Separación	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.14		Hilo de corona	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.15		Mantenimiento del equipo, incluye limpieza gral. Y ajustes	UNIDAD			2	50.000	100.000
1.16		1 kit de mantenimiento	UNIDAD			2	125.000	250.000
						SUB TOTAL		2.485.000
1	LOTE N°1	**Mantenimiento y reparacion de KYOCERA ECOSYSM2035 - CP 2311-03-05-0050**						
1.1		Cilindro fotoconductor	UNIDAD			1	175.000	175.000
1.2		Revelador	UNIDAD			2	50.000	100.000
1.3		Cuchilla de limpieza	UNIDAD			2	45.000	90.000
1.4		Rodillo de teflon	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.5		Rodillo de limpieza	UNIDAD			4	45.000	180.000
1.6		Rodillo de fusor	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.7		Rodillo de Presión	UNIDAD			2	75.000	150.000
1.8		Ruedas de Separación	UNIDAD			6	35.000	210.000
1.9		Engranaje de acople de la unidad de fusor	UNIDAD			4	30.000	120.000
1.10		Engranaje doble del motor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.11		Termisor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.12		Engranajes	UNIDAD			4	25.000	100.000
1.13		Uñas de Separación	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.14		Hilo de corona	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.15		Mantenimiento del equipo, incluye limpieza gral. Y ajustes	UNIDAD			2	50.000	100.000
1.16		1 kit de mantenimiento	UNIDAD			2	125.000	250.000
						SUB TOTAL		2.435.000
								39.710.000

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

FIRMA PROVEEDOR

Abg. Miguel Ángel Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
NATRAN

FIRMA POR LA DIRECCION GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ing. José Vidal Benítez
Director Nacional de Transporte
NATRAN

FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados según corresponda

Dirección Nacional de Transporte

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

000082

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE	ORDEN DE SERVICIO	O.S. Nº 29/2021

Nivel de Entidad: 23 - ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS — Fecha de Emisión: 17 DIC 2021

Entidad: 11 - DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

Unidad Compradora (Código SICP): 1313 UOC - DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ID del Llamado: 391.075 — Tipo de Procedimiento: CONTRATACION DIRECTA - PLURIANUAL

Descripción del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

Proveedor: COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ — RUC: 2957648-2

La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

		TRANSPORTE						39.710.000
1	LOTE N°1	**Mantenimiento y reparacion de KYOCERA ECOSYS M1035- CP 2311-04-02-0023**						
1.1		Cilindro fotoconductor	UNIDAD			1	175.000	175.000
.1.2		Revelador	UNIDAD			2	50.000	100.000
1.3		Cuchilla de limpieza	UNIDAD			2	45.000	90.000
1.4		Rodillo de teflon	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.5		Rodillo de limpieza	UNIDAD			4	45.000	180.000
1.6		Rodillo de fusor	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.7		Rodillo de Presión	UNIDAD			2	75.000	150.000
1.8		Ruedas de Separación	UNIDAD			6	35.000	210.000
1.9		Engranaje de acople de la unidad de fusor	UNIDAD			4	30.000	120.000
1.10		Engranaje doble del motor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.11		Termisor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.12		Engranajes	UNIDAD			4	25.000	100.000
1.13		Uñas de Separación	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.14		Hilo de corona	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.15		Mantenimiento del equipo, incluye limpieza gral. Y ajustes	UNIDAD			2	50.000	100.000
1.16		1 kit de mantenimiento	UNIDAD			2	125.000	250.000
						SUB TOTAL		2.435.000
1	LOTE N°1	**Mantenimiento y reparacion de KYOCERA TASKALFA 300 - CP 2311-07-07-0227**						
1.1		Cilindro fotoconductor	UNIDAD			1	350.000	350.000
.1.2		Revelador	UNIDAD			2	260.000	520.000
1.3		Cuchilla de limpieza	UNIDAD			2	200.000	400.000
1.4		Rodillo de teflon	UNIDAD			3	250.000	750.000
1.5		Rodillo de limpieza	UNIDAD			4	30.000	120.000
1.6		Rodillo de fusor	UNIDAD			4	30.000	120.000
1.7		Rodillo de Presión	UNIDAD			1	45.000	45.000
1.8		Ruedas de Separación	UNIDAD			6	30.000	180.000
1.9		Engranaje de acople de la unidad de fusor	UNIDAD			4	30.000	120.000
1.10		Engranaje doble del motor	UNIDAD			4	30.000	120.000
1.11		Termisor	UNIDAD			3	35.000	105.000
1.12		Engranajes	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.13		Uñas de Separación	UNIDAD			4	15.000	60.000
1.14		Hilo de corona	UNIDAD			1	10.000	10.000
1.15		Mantenimiento del equipo, incluye limpieza gral Y ajustes	UNIDAD			1	25.000	25.000
1.16		1 kit de mantenimiento	UNIDAD			1	65.000	65.000
						SUB TOTAL		3.130.000
1	LOTE N°1	**Mantenimiento y reparacion de KYOCERA ECOSYS M2035-CP 2311-03-03-0098**						
1.1		Cilindro fotoconductor	UNIDAD			1	175.000	175.000
.1.2		Revelador	UNIDAD			1	50.000	50.000
1.3		Cuchilla de limpieza	UNIDAD			2	45.000	90.000
1.4		Rodillo de teflon	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.5		Rodillo de limpieza	UNIDAD			4	45.000	180.000
1.6		Rodillo de fusor	UNIDAD			4	75.000	300.000
1.7		Rodillo de Presión	UNIDAD			2	75.000	150.000
1.8		Ruedas de Separación	UNIDAD			6	35.000	210.000
1.9		Engranaje de acople de la unidad de fusor	UNIDAD			4	30.000	120.000
1.10		Engranaje doble del motor	UNIDAD			4	35.000	140.000
1.11		Termisor	UNIDAD			3	35.000	105.000
1.12		Engranajes	UNIDAD			4	25.000	100.000
1.13		Uñas de Separación	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.14		Hilo de corona	UNIDAD			4	10.000	40.000
1.15		Mantenimiento del equipo, incluye limpieza gral Y ajustes	UNIDAD			1	50.000	50.000
1.16		1 kit de mantenimiento	UNIDAD			2	125.000	250.000
							SUB TOTAL	2.300.000
							TOTAL	47.575.000

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 119 745

FIRMA PROVEEDOR

FIRMA POR LA DIRECCION GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abg. Miguel Angel Cabrera Bajac
Director Nacional de Transporte

Ing. Juan José Vidal Sonin
Director Nacional de Transporte

FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

Dirección Nacional de Transporte

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

000083

DIRECCIÒN NACIONAL DE TRANSPORTE			ORDEN DE SERVICIO				O.S. N° 29/2021
Nivel de Entidad:	23 - ENTES AUTONOMOS Y AUTARQUICOS				Fecha de Emisión:	17 DIC 2021	
Entidad:	11 - DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE						
Unidad Compradora (Código SICP)	1313 UOC - DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES						
ID del Llamado:	391.075		Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA - PLURIANUAL			
Descripción del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS							
Proveedor:	COPYPRINTER DE ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ				RUC:	2957648-2	
La presente orden tiene por objeto la entrega de los servicios que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:							
		TRANSPORTE					47.575.000
1	LOTE N°1	Mantenimiento y reparacion de BROTHER DCP 8080 - CP 2311-07-09-0055					
1.1		Cilindro fotoconductor	UNIDAD		1	180.000	180.000
1.2		Revelador	UNIDAD		2	40.000	80.000
1.3		Cuchilla de limpieza	UNIDAD		2	30.000	60.000
1.4		Rodillo de teflon	UNIDAD		4	30.000	120.000
1.5		Rodillo de limpieza	UNIDAD		4	60.000	240.000
1.6		Rodillo de fusor	UNIDAD		4	125.000	500.000
1.7		Rodillo de Presión	UNIDAD		2	130.000	260.000
1.8		Ruedas de Separación	UNIDAD		6	25.000	150.000
1.9		Engranaje de acople de la unidad de fusor	UNIDAD		4	30.000	120.000
1.10		Engranaje doble del motor	UNIDAD		4	40.000	160.000
1.11		Termisor	UNIDAD		4	40.000	160.000
1.12		Engranajes	UNIDAD		6	15.000	90.000
1.13		Uñas de Separación	UNIDAD		4	10.000	40.000
1.14		Hilo de corona	UNIDAD		4	20.000	80.000
1.15		Mantenimiento del equipo, incluye limpieza gral. Y ajustes	UNIDAD		1	35.000	35.000
1.16		1 kit de mantenimiento	UNIDAD		2	75.000	150.000
					SUB TOTAL		2.425.000
					TOTAL GENERAL		50.000.000
SON GUARANÍES:	CINCUENTA MILLONES.						
VIGENCIA DE LA ORDEN DE SERVICIOS			Desde: La firma del Contrato		Hasta:12 (doce) meses		
PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO : Será de 5 (cinco) días hábiles a partir de la recepcion de la Orden de Servicio.							
LUGAR DE ENTREGA Departamento de Seguridad, Mantenimiento y Servicios Generales							
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos							
Anticipo:	No	Porcentaje: ----------	[En caso afirmativo indicar:] El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto anticipado en forma previa al cobro del mismo.				
La administración del contrato estará a cargo de la: Direccion General de Administracion y Finanzas							
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".							
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación y sus anexos, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 (diez) % del valor total del contrato.							
El precio está sujeto a ajustes en los términos previstos en la Carta de Invitación y sus Anexos.							
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.							
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República.							
LÍNEA PRESUPUESTARIA:							

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2.021	2	1	0	0	240	30	1	99	50.000.000
						Total:			50.000.000

Copyprinter
Copias e Impresión Digital
de Alberto M. Benítez R.
Cel.: (0981) 419 745
FIRMA PROVEEDOR

Abog. Miguel Angel Ojeda Ortega
Director General
Dpto. Gral. de Administración y Finanzas
FIRMA POR LA DIRECCION GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abog. Juan José Vidal Bonin
Director Nacional de Transporte
DINATRAN
FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.