essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ÓRDEN DE SERVICIO Nº 28/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN -ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 383.728) - CONTRATO Nº 71/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020 HASTA EL 14/12/2021

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. — **FECHA: 31/5/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES - COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO ÁREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.-

C.I. Nº: CME N° 032/2021

FECHA SOLICITADA: 21/5/2021

ITEM 7: REPARACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGAS BIPARTIDAS DE 55 Kw, 75 Hp.

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N°: 87/2021

EQUIPO: BOMBA N° 4

UBICACIÓN: CD LOMA PLATA.

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HÁBILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 7	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO "REPARACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGAS BIPARTIDAS DE 55 Kw, 75 Hp.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.7.2	Confección / provisión de impulsor según muestra.	1	UNIDAD	10.087.733	**10.087.733**
1.7.4	Confección y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	961.020	**1.922.040**
1.7.6	Confección y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	68.235	**136.470**
1.7.7	Confección y maquinado de topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	76.443	**152.886**
1.7.8	Confección y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	1.258.433	**2.516.866**
1.7.11	Confección y maquinado de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	1.258.433	**2.516.866**
1.7.13	Verificación del estado de las cajas de rodamientos.	2	UNIDAD	9.715	**19.430**
1.7.14	Encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	UNIDAD	270.509	**541.018**
1.7.15	Verificación del estado del asiento de rodamientos, según indicación.	2	UNIDAD	13.819	**27.638**
1.7.16	Sustitución de empaquetadura, según muestra.	2	UNIDAD	446.931	**893.862**
1.7.17	Sustitución de rodamiento delantero, según muestra.	1	UNIDAD	249.153	**249.153**
1.7.18	Sustitución de rodamiento trasero, según muestra.	1	UNIDAD	177.967	**177.967**
1.7.21	Fabricación y maquinado de la prensa estopa, en bronce, según modelo.	1	UNIDAD	152.350	**152.350**
1.7.23	Fabricación de separador-lubricador de la empaquetadura, según muestra.	2	UNIDAD	66.183	**132.366**
1.7.26	Fabricación de chaveta en acero, según muestra.	1	UNIDAD	27.717	**27.717**

Lic. Romero
Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Virginia Zanabria de Barrail
Jefa de Unidad Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

UGBYS RQ

essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ÓRDEN DE SERVICIO Nº 28/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN -ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 383.728) - CONTRATO Nº 71/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020 HASTA EL 14/12/2021

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 31/5/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES - COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO ÁREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.-

C.I. Nº: CME N° 032/2021

FECHA SOLICITADA: 21/5/2021

ITEM 7: REPARACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGAS BIPARTIDAS DE 55 Kw, 75 Hp.

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N°: 87/2021

EQUIPO: BOMBA N° 4

UBICACIÓN: CD LOMA PLATA.

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HÁBILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 7	DESCRIPCION DEL SERVICIO "REPARACIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGAS BIPARTIDAS DE 55 Kw, 75 Hp.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.7.27	Reparación del manchón de acople, según indicacion.	1	UNIDAD	106.780	**106.780**
1.7.29	Balanceo del conjunto eje-impulsor.	1	UNIDAD	105.754	**105.754**
1.7.32	Verificación y alineación del eje de la bomba.	1	UNIDAD	15.263	**15.263**
1.7.33	Confección y maquinado del eje de la bomba, con sus respectivos chaveteras, en acero trefilado.	1	UNIDAD	1.388.140	**1.388.140**
SON GUARANIES: VEINTI UN MILLONES CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE.				**21.170.299**	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACIÓN EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO	785.171.926
EJECUTADO	649.610.988
SALDO	135.560.938
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	83%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Zanabria de Barrail
Jefa de Unidad Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

essap

essap s.a.

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA Nº GOGA/729/2022

A : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

DE : GERENCIA DE OPERACIONES

Referencia : Aclaración sobre Contrato ID 383.728.

Fecha : 07 – 11 – 2022.

Me dirijo a esa Gerencia, y por su intermedio donde corresponda, en el marco de la **LCO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" – ID 383.728, Contrato N° 71/2020,** con la empresa **HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A.,** donde se observa inconsistencia en la descripción de todos los **ítems** en las Ordenes de Servicio del N°01/2021 al N°28/2021 (a todos los número de ítem le antecede un número 1(uno)), esto se debe a un error involuntario de tipeo al momento de la elaboración de la solicitud de dicha Orden de Servicio.

Atentamente,

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap s.a.

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA Nº GOGA/729/2022

A : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

DE : GERENCIA DE OPERACIONES

Referencia : Aclaración sobre Contrato ID 383.728.

Fecha : 07 – 11 – 2022.

Me dirijo a esa Gerencia, y por su intermedio donde corresponda, en el marco de la **LCO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" – ID 383.728, Contrato N° 71/2020,** con la empresa **HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A.,** donde se observa inconsistencia en la descripción de todos los **ítems** en las Ordenes de Servicio del N°01/2021 al N°28/2021 (a todos los número de ítem le antecede un número 1(uno)), esto se debe a un error involuntario de tipeo al momento de la elaboración de la solicitud de dicha Orden de Servicio.

Atentamente,

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap s.a.