DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	2	**HYUNDAI SANTA FE (BKA 298)**				-
***	2.28	Cambiar cremallera de dirección	Unid.	1	2.614.150	2.614.150
***	2.30	Cambiar brazo precat	Unid.	2	332.383	664.766
***	2.31	Cambiar muñequines c u	Unid.	2	256.025	512.050
***	2.35	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unid.	1	1.527.167	1.527.167
***	2.36	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	Unid.	1	404.250	404.250
***	2.41	Alineación y balanceo de ruedas	Unid.	1	161.700	161.700
***	2.57	Cambiar buje parrilla inferior	Unid.	4	107.800	431.200
***	2.68	Cambiar juego de bieleta	Unid.	2	98.817	197.634
***	2.71	Cambiar pastillas de freno-ambos	Unid.	1	395.267	395.267
***	2.73	Rectificar discos de freno-ambos	Unid.	1	89.833	89.833
***	2.74	Cambiar fibras freno-ambos	Unid.	1	449.167	449.167
***	2.78	Rectificar tambor freno trasero- ambos	Unid.	1	89.833	89.833
***	2.79	Cambiar servofreno	Unid.	1	2.739.917	2.739.917
***	2.80	Cambiar cilindro de freno trasero	Unid.	2	304.535	609.070
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	**10.886.004**

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATRO.-

FECHA: 19/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

CONTRATISTA:

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	7	**NISSAN FRONTIER - 2012 (EAJ 539)**				-
***	7.25	Cambiar rulemanes de diferencial	Unid.	2	612.500	1.225.000
***	7.30	Cambiar muñequines c u	Unid.	2	285.833	571.666
***	7.34	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unid.	1	2.286.667	2.286.667
***	7.40	Alineación y balanceo de ruedas	Unid.	1	122.500	122.500
***	7.44	Cambio de ruleman punta eje	Unid.	4	653.333	2.613.332
***	7.45	Cambio de reten punta eje	Unid.	2	285.833	571.666
***	7.48	Cambio ruleman palier - masa trasera	Unid.	2	612.500	1.225.000
***	7.53	Cambiar amortiguador trasero c u	Unid.	2	408.333	816.666
***	7.54	Cambiar amortiguador delantero c u	Unid.	2	449.167	898.334
***	7.55	Cambiar buje parrilla superior	Unid.	4	261.333	1.045.332
***	7.56	Cambiar buje parrilla inferior	Unid.	4	285.833	1.143.332
***	7.60	Cambiar rótula inferior	Unid.	2	367.500	735.000
***	7.61	Cambiar rótula superior	Unid.	2	449.167	898.334
***	7.63	Cambiar buje elásticos-completo	Unid.	1	408.333	408.333
***	7.69	Cambiar barra torsión de suspensión	Unid.	1	1.225.000	1.225.000
***	7.82	Cambiar pastillas de freno-ambos	Unid.	1	530.833	530.833
***	7.84	Rectificar discos de freno-ambos	Unid.	1	163.333	163.333
***	7.99	Cambiar focos por unidad	Unid.	2	81.667	163.334
***	7.106	Reparación de motor de arranque	Unid.	1	1.225.000	1.225.000
***	7.107	Cambiar cepillo limpia parabrisas	Unid.	1	122.500	122.500
***	7.148	Reparar Radiador	Unid.	1	449.167	449.167
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	**18.440.329**

SON GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE.-

FECHA: 19/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

CONTRATISTA:

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	18	**CHEVROLET AGILE - 2011 (HBJ 248)**				-
***	18.30	Cambiar guardapolvo de homocinética c u	Unid.	2	326.667	653.334
***	18.31	Cambiar homocinética	Unid.	2	1.306.667	2.613.334
***	18.35	Cambio de ruleman punta eje	Unid.	4	528.500	2.114.000
***	18.36	Cambio de reten punta eje	Unid.	2	127.400	254.800
***	18.45	Cambiar buje parrilla inferior	Unid.	4	285.833	1.143.332
***	18.46	Cambiar buje barra estabilizadora	Unid.	2	220.500	441.000
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	**7.219.800**

SON GUARANIES: SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS,.

FECHA: 19/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

CONTRATISTA: MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	27	**VOLKSWAGEN SAVEIRO - 2012 (BOV 255)**				-
***	27.84	Cambiar focos por unidad	Unid.	2	25.200	50.400
***	27.85	Cambiar palanca comando señaleros, luces	Unid.	1	764.400	764.400
***	27.86	Cambiar regulador de voltaje	Unid.	1	441.000	441.000
***	27.87	Cambiar llave contacto	Unid.	1	315.000	315.000
***	27.89	Colocar relay luz alta	Unid.	1	79.800	79.800
***	27.94	Cambiar solenoide o automático del arranque	Unid.	1	504.000	504.000
***	27.98	Reparar alternador	Unid.	1	495.600	495.600
***	27.99	Cambiar correa de alternador	Unid.	1	151.200	151.200
***	27.131	Cambiar pico inyector	Unid.	2	1.722.000	3.444.000
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	**6.245.400**

SON GUARANIES: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS.-

FECHA: 19/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CONTRATISTA:

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	4	**HYUNDA H-1 - 2011 (BJN 689)**				-
***	4.67	Cambiar pastillas de freno-ambos	Unid.	1	395.267	395.267
***	4.69	Rectificar discos de freno ?ambos	Unid.	1	89.833	89.833
***	4.70	Cambiar fibras freno ?ambos	Unid.	1	449.167	449.167
***	4.92	Cambiar cepillo limpia parabrisas	Unid.	1	53.900	53.900
***	4.99	Cambiar correa de alternador	Unid.	1	161.700	161.700
***	4.100	Juego de Pistón	Unid.	1	1.078.000	1.078.000
***	4.101	Juego de Camisa	Unid.	1	718.667	718.667
***	4.102	Casquillo de biela	Unid.	1	269.500	269.500
***	4.103	Casquillo de bancada	Unid.	1	296.450	296.450
***	4.104	Casquillo de leva	Unid.	1	89.833	89.833
***	4.105	Buje de biela	Unid.	4	125.767	503.068
***	4.106	Juego de juntas	Unid.	1	494.083	494.083
***	4.107	Juego de valvulas	Unid.	1	359.333	359.333
***	4.108	Guias de válvulas	Unid.	8	179.667	1.437.336
***	4.109	Juego de aros	Unid.	1	718.667	718.667
***	4.110	Junta tapa motor	Unid.	1	359.333	359.333
***	4.111	Junta carter	Unid.	1	197.633	197.633
***	4.117	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unid.	1	449.167	449.167
***	4.118	Rectificación de cilindro	Unid.	1	494.083	494.083
***	4.119	Cambio de Cigueñal	Unid.	1	404.250	404.250
***	4.121	Mano de obra Reparación Gral.motor	Unid.	1	1.796.667	1.796.667
***	4.122	Cambiar bomba de agua	Unid.	1	844.433	844.433
***	4.124	Cambiar bomba de aceite	Unid.	1	1.302.583	1.302.583
***	4.125	Cambiar correa	Unid.	1	314.417	314.417
***	4.130	Reparar bomba inyectora	Unid.	1	628.833	628.833
***	4.139	Carga de gas	Unid.	1	494.083	494.083
***	4.141	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	Unid.	1	583.917	583.917
***	4.142	Cambio de aceite motor p/litro	Unid.	8	34.586	276.688
***	4.143	Cambio de filtro de combustible	Unid.	1	134.750	134.750
***	4.144	Cambio de filtro de aceite	Unid.	1	89.833	89.833
***	4.145	Cambio de filtro de aire	Unid.	1	224.583	224.583
***	4.153	Cubiertas	Unid.	4	1.078.000	4.312.000
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	**20.022.057**

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y SIETE.-

FECHA: 19/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

CONTRATISTA:

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	16	**MITSUBISHI L200 - 2012 (BJA 239)**				-
***	16.11	Cambiar soporte de caja	Unid.	1	392.000	392.000
***	16.17	Cambiar cruceta cardan	Unid.	2	449.167	898.334
***	16.27	Cambiar muñequines c u	Unid.	2	285.833	571.666
***	16.28	Cambiar brazo zeta	Unid.	1	612.500	612.500
***	16.29	Cambiar brazo pitman	Unid.	1	555.333	555.333
***	16.36	Cambiar barra larga de dirección	Unid.	1	612.500	612.500
***	16.37	Alineación y balanceo de ruedas	Unid.	1	122.500	122.500
***	16.40	Cambio de ruleman punta eje	Unid.	4	563.500	2.254.000
***	16.41	Cambio de reten punta eje	Unid.	2	563.500	1.127.000
***	16.47	Reparar sinfin de dirección	Unid.	1	1.225.000	1.225.000
***	16.48	Cambiar correa de dirección hidráulica	Unid.	1	204.167	204.167
***	16.51	Cambiar buje parrilla superior	Unid.	4	285.833	1.143.332
***	16.52	Cambiar buje parrilla inferior	Unid.	4	343.000	1.372.000
***	16.53	Cambiar buje barra estabilizadora	Unid.	2	212.333	424.666
***	16.66	Cambiar disco de embrague	Unid.	1	653.333	653.333
***	16.67	Cambiar campana de embrague	Unid.	1	1.225.000	1.225.000
***	16.68	Cambiar cojinete de empuje	Unid.	1	449.167	449.167
***	16.69	Cambiar plato de presión	Unid.	1	800.333	800.333
***	16.70	Cambiar ruleman piloto	Unid.	1	204.167	204.167
***	16.74	Cambiar bomba central de embrague	Unid.	1	653.333	653.333
***	16.75	Cambiar bomba auxiliar de embrague	Unid.	1	530.833	530.833
***	16.76	Cambiar horquilla de embrague	Unid.	1	735.000	735.000
***	16.77	Rectificación volante motor	Unid.	1	81.667	81.667
***	16.110	Cambiar correa de alternador	Unid.	1	204.167	204.167
***	16.125	Cambiar reten frente motor	Unid.	2	204.167	408.334
***	16.126	Cambiar soporte motor	Unid.	2	530.833	1.061.666
***	16.127	Cambiar junta tapa balancín	Unid.	1	122.500	122.500
***	16.136	Cambiar correa	Unid.	1	204.167	204.167
***	16.138	Cambiar tensor de correa	Unid.	1	612.500	612.500
***	16.139	Cambiar ruleman tensor de correa	Unid.	1	449.167	449.167
***	16.140	Cambiar guía de correa	Unid.	1	408.333	408.333
***	16.166	Cubiertas	Unid.	4	980.000	3.920.000
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	**24.238.665**

SON GUARANIES: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO.-

FECHA: 19/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

CONTRATISTA: MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.

Número del Llamado: LPN N° 48/2019	**Numero de Contrato: 65/2019**	
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC		
Ubicación: AISP	**Monto contratado: Gs. 2.750.000.000.-** **Monto certificado: Gs. 87.052.255.-**	
Proveedor: GILCO PAR S.R.L.		
Periodo: 2019		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: CRISTIAN SALGUEIRO	**s/ Res. Nº 1160/2019**	**AERA Nº ----------**
Fiscal Adjunto: CARLOS CHAMORRO	**s/ Res. Nº 1160/2019**	**AERA Nº ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 27 días del mes de agosto del año 2019.

Certifican	
Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**
Observaciones:	
V° B°	
Observaciones:	

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	2	**HYUNDAI SANTA FE (BKA 298)**		
***	2.28	Cambiar cremallera de dirección	Unid.	1
***	2.30	Cambiar brazo precat	Unid.	2
***	2.31	Cambiar muñequines c u	Unid.	2
***	2.35	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unid.	1
***	2.36	Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica	Unid.	1
***	2.41	Alineación y balanceo de ruedas	Unid.	1
***	2.57	Cambiar buje parrilla inferior	Unid.	4
***	2.68	Cambiar juego de bieleta	Unid.	2
***	2.71	Cambiar pastillas de freno-ambos	Unid.	1
***	2.73	Rectificar discos de freno-ambos	Unid.	1
***	2.74	Cambiar fibras freno-ambos	Unid.	1
***	2.78	Rectificar tambor freno trasero- ambos	Unid.	1
***	2.79	Cambiar servofreno	Unid.	1
***	2.80	Cambiar cilindro de freno trasero	Unid.	2
===	====	==========	====	=====

Certifican

Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	7	**NISSAN FRONTIER - 2012 (EAJ 539)**		
***	7.25	Cambiar rulemanes de diferencial	Unid.	2
***	7.30	Cambiar muñequines c u	Unid.	2
***	7.34	Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unid.	1
***	7.40	Alineación y balanceo de ruedas	Unid.	1
***	7.44	Cambio de rulemán punta eje	Unid.	4
***	7.45	Cambio de reten punta eje	Unid.	2
***	7.48	Cambio rulemán palier - masa trasera	Unid.	2
***	7.53	Cambiar amortiguador trasero c u	Unid.	2
***	7.54	Cambiar amortiguador delantero c u	Unid.	2
***	7.55	Cambiar buje parrilla superior	Unid.	4
***	7.56	Cambiar buje parrilla inferior	Unid.	4
***	7.60	Cambiar rótula inferior	Unid.	2
***	7.61	Cambiar rótula superior	Unid.	2
***	7.63	Cambiar buje elásticos-completo	Unid.	1
***	7.69	Cambiar barra torsión de suspensión	Unid.	1
***	7.82	Cambiar pastillas de freno-ambos	Unid.	1
***	7.84	Rectificar discos de freno-ambos	Unid.	1
***	7.99	Cambiar focos por unidad	Unid.	2
***	7.106	Reparación de motor de arranque	Unid.	1
***	7.107	Cambiar cepillo limpia parabrisas	Unid.	1
***	7.148	Reparar Radiador	Unid.	1
===	====	==========	====	=====

Certifican

Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	18	**CHEVROLET AGILE - 2011 (HBJ 248)**		
***	18.30	Cambiar guardapolvo de homocinética c u	Unid.	2
***	18.31	Cambiar homocinética	Unid.	2
***	18.35	Cambio de rulemán punta eje	Unid.	4
***	18.36	Cambio de reten punta eje	Unid.	2
***	18.45	Cambiar buje parrilla inferior	Unid.	4
***	18.46	Cambiar buje barra estabilizadora	Unid.	2
===	====	==========	====	=====

Certifican

Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	27	**VOLKSWAGEN SAVEIRO - 2012 (BOV 255)**		
***	27.84	Cambiar focos por unidad	Unid.	2
***	27.85	Cambiar palanca comando señaleros, luces	Unid.	1
***	27.86	Cambiar regulador de voltaje	Unid.	1
***	27.87	Cambiar llave contacto	Unid.	1
***	27.89	Colocar relay luz alta	Unid.	1
***	27.94	Cambiar solenoide o automático del arranque	Unid.	1
***	27.98	Reparar alternador	Unid.	1
***	27.99	Cambiar correa de alternador	Unid.	1
***	27.131	Cambiar pico inyector	Unid.	2
===	====	==========	====	=====

Certifican

Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	4	**HYUNDA H-1 - 2011 (BJN 689)**		
***	4.67	Cambiar pastillas de freno-ambos	Unid.	1
***	4.69	Rectificar discos de freno-ambos	Unid.	1
***	4.70	Cambiar fibras freno-ambos	Unid.	1
***	4.92	Cambiar cepillo limpia parabrisas	Unid.	1
***	4.99	Cambiar correa de alternador	Unid.	1
***	4.100	Juego de Pistón	Unid.	1
***	4.101	Juego de Camisa	Unid.	1
***	4.102	Casquillo de biela	Unid.	1
***	4.103	Casquillo de bancada	Unid.	1
***	4.104	Casquillo de leva	Unid.	1
***	4.105	Buje de biela	Unid.	4
***	4.106	Juego de juntas	Unid.	1
***	4.107	Juego de válvulas	Unid.	1
***	4.108	Guías de válvulas	Unid.	8
***	4.109	Juego de aros	Unid.	1
***	4.110	Junta tapa motor	Unid.	1
***	4.111	Junta carter	Unid.	1
***	4.117	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unid.	1
***	4.118	Rectificación de cilindro	Unid.	1
***	4.119	Cambio de Cigüeñal	Unid.	1
***	4.121	Mano de obra Reparación Gral. motor	Unid.	1
***	4.122	Cambiar bomba de agua	Unid.	1
***	4.124	Cambiar bomba de aceite	Unid.	1
***	4.125	Cambiar correa	Unid.	1
***	4.130	Reparar bomba inyectora	Unid.	1
***	4.139	Carga de gas	Unid.	1
***	4.141	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	Unid.	1
***	4.142	Cambio de aceite motor p/litro	Unid.	8
***	4.143	Cambio de filtro de combustible	Unid.	1
***	4.144	Cambio de filtro de aceite	Unid.	1
***	4.145	Cambio de filtro de aire	Unid.	1
***	4.153	Cubiertas	Unid.	4

Certifican

Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	16	**MITSUBISHI L200 - 2012 (BJA 239)**		
***	16.11	Cambiar soporte de caja	Unid.	1
***	16.17	Cambiar cruceta cardan	Unid.	2
***	16.27	Cambiar muñequines c u	Unid.	2
***	16.28	Cambiar brazo zeta	Unid.	1
***	16.29	Cambiar brazo pitman	Unid.	1
***	16.36	Cambiar barra larga de dirección	Unid.	1
***	16.37	Alineación y balanceo de ruedas	Unid.	1
***	16.40	Cambio de rulemán punta eje	Unid.	4
***	16.41	Cambio de reten punta eje	Unid.	2
***	16.47	Reparar sinfín de dirección	Unid.	1
***	16.48	Cambiar correa de dirección hidráulica	Unid.	1
***	16.51	Cambiar buje parrilla superior	Unid.	4
***	16.52	Cambiar buje parrilla inferior	Unid.	4
***	16.53	Cambiar buje barra estabilizadora	Unid.	2
***	16.66	Cambiar disco de embrague	Unid.	1
***	16.67	Cambiar campana de embrague	Unid.	1
***	16.68	Cambiar cojinete de empuje	Unid.	1
***	16.69	Cambiar plato de presión	Unid.	1
***	16.70	Cambiar rulemán piloto	Unid.	1
***	16.74	Cambiar bomba central de embrague	Unid.	1
***	16.75	Cambiar bomba auxiliar de embrague	Unid.	1
***	16.76	Cambiar horquilla de embrague	Unid.	1
***	16.77	Rectificación volante motor	Unid.	1
***	16.110	Cambiar correa de alternador	Unid.	1
***	16.125	Cambiar reten frente motor	Unid.	2
***	16.126	Cambiar soporte motor	Unid.	2
***	16.127	Cambiar junta tapa balancín	Unid.	1
***	16.136	Cambiar correa	Unid.	1
***	16.138	Cambiar tensor de correa	Unid.	1
***	16.139	Cambiar rulemán tensor de correa	Unid.	1
***	16.140	Cambiar guía de correa	Unid.	1
***	16.166	Cubiertas	Unid.	4

Certifican

Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones: