TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãgã guive
Construyendo el futuro hoy

CALIDAD Y SALUD ANIMAL
TYMBA ÑESAI HAIPORAMBYRÁ

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

FT3

O.T. N° 217

Fecha: 01../03../2022.

FT1= 52.65
FT2= 4661

Taller: Toyotoshi S.A.

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux ... Chapa N°: AAC 624 ... Orden N°: 326 ... Kilometraje: 80.116 ... al servicio de: DINAFA ... según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Disco transparente Nº 392732

Sr. Guillermo Bordón
Jefe División Diagnósticos

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Observaciones: .....

Plazo de entrega: 5 cinco días

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres

Firma y Aclaración: .....

Sello: Sr. Guillermo Bordón
Jefe División Diagnósticos

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento

Firma y Aclaración: .....

Sello: Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Recibido por (Taller Externo)

Firma y Aclaración: .....

Jaqueline Cardozo

Sello: Aux. Administrativo de Talleres
TOYOTOSHI S.A.

Original