ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.** **N° 81**

CONTRATO Nº: **83/21** PAC Nº: **13** **/ 2021** PRESUPUESTO N°**4473** O.INSPECCION N°**01/23** 24/01/2023

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

BIEN/SERVICIO: **ESCALERA MECANICA**

SERIE/MOTOR Nº**50456/4**

MARCA: **SCHINDLER** MODELO: **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**13001-02-0068030** OTROS: **UBIC: PALACIO DE JUSTICIA ASUNCIÓN**

***Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
2	4.6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS MARCA SCHINDLER - TORRE SUR - Provisión de rodillo de peldaños ---.	1	622.086		622.086
2	4.7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS MARCA SCHINDLER - TORRE SUR - Mano de obra para cambio de rodillo de peldaños ---.	1	139.420		139.420
2	4.21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS MARCA SCHINDLER - TORRE SUR - Mano de obra para reparación de peldaño ---.	1	4.804.182		4.804.182
2	4.52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS MARCA SCHINDLER - TORRE SUR - Provisión de buje de peldaño ---.	8	146.952		1.175.616
2	4.53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCALERAS MECANICAS MARCA SCHINDLER TORRE SUR - Mano de obra para cambio de buje de peldaño ---.	8	32.934		263.472
SUBTOTALES					0	7.004.776
TOTALES					0	7.004.776

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

OBSERVACIONES: TRABAJO A SER REALIZADO EN LA ESCALERA MECANICA N°50456/4.-

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 242 30 001

Firmas autorizantes:

C.P. NAAMA AGUILERA M.
DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Ing. Pezoa
Jefe Dpto. Mantenimiento y Refacciones Menores

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Victor Fernández Técnico HOLLER INGENIERIA S.R.L. **Fecha:** 25/01/2023

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 3

Pagina: 1 / 1

Escaneado con CamScanner