ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 12 de setiembre de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

Chapa N° BFG 395_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
651							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
PLATO DE PRESIÓN Y DISCO DE EMBRAGUE				1,00	4.296.000	4.296.000
COJINETE DE EMPUJE				1,00	1.079.000	1.079.000
BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE				1,00	604.000	604.000
VOLANTE DE MOTOR				1,00	13.907.000	13.907.000
CAMBIO DE ACEITE TRANSMISIÓN				5,00	68.000	340.000
MANO DE OBRA				18,00	110.000	1.980.000
					TOTAL	22.206.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS [illegible]AZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor...

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0173048

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 12/09/2023

VEHICULO:	SANTA FE	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHSH81XCBU621607
CHAPA:	BFG 395	**COLOR:**	GRIS		
KM:	448,375	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
9 – 1.1	Plato de presi?n y disco de embrague.	1	4,296,000	4,296,000
9 – 1.3	Cojinete de empuje.	1	1,079,000	1,079,000
9 – 1.2	Bomba central de embrague.	1	604,000	604,000
9 – 1.5	Volante de motor.	1	13,907,000	13,907,000
9 – 1.7	Cambio de Aceite transmisi?n	5	68,000	340,000
9 – 1.10	Mano de Obra	18	110,000	1,980,000
	TOTAL GS.			**22,206,000**

TOTAL GENERAL	**22,206,000**

Vº. Bº. CONTRATISTA

CARLOS [illegible]

ADMINISTRACION TALLER

Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF