essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 24/2021

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION -ASUNCION Y GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 383.728) - CONTRATO Nº 71/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020 HASTA EL 14/12/2021

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 27/5/2021**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES - COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.-

C.I. Nº:033/2021

FECHA SOLICITADA:21/5/2021

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N°:88/2021

EQUIPO: RESERVA BOMBA N°6 - TAC

UBICACIÓN: CD MARIANO ROQUE ALONSO

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.9.2	Confección /provisión de impulsor según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	3.819.000	**3.819.000**
1.9.3	Reparación de la carcaza, según necesidad e indicaciones	1	UNIDAD DE MEDIDA	71.186	**71.186**
1.9.4	Confección y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce sae 64,según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	676.273	**676.273**
1.9.6	Provisión de sello mecanico según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	327.458	**327.458**
1.9.11	verificación del estado de las cajas de rodamientos	2	UNIDAD DE MEDIDA	7.118	**14.236**
1.9.12	Encamisado de la caja de rodamiento.segun indicación	2	UNIDAD DE MEDIDA	160.170	**320.340**
1.9.13	Verificación del estado del asiento de rodamiento,según indicación	1	UNIDAD DE MEDIDA	7.118	**7.118**
1.9.15	Fabricación y maquinado de la prensa estopa, en bronce,según modelo	1	UNIDAD DE MEDIDA	71.313	**71.313**
1.9.18	Fabricación de chaveta en acero, según muestra	1	UNIDAD DE MEDIDA	49.830	**49.830**
1.9.19	Reparación del machón de acople según indicación	2	UNIDAD DE MEDIDA	177.966	**355.932**
1.9.20	Balanceo del conjunto eje-impulsor	1	UNIDAD DE MEDIDA	106.780	**106.780**
1.9.21	Reparación de la base de la electrobomba, según indicación	1	UNIDAD DE MEDIDA	125.248	**125.248**
1.9.22	verificación y alineación del eje de la bomba	1	UNIDAD DE MEDIDA	10.678	**10.678**
1.9.23	Confección y maquinado del eje de la bomba,con sus respectivos chaveteras en acero trefilado.	1	UNIDAD DE MEDIDA	660.946	**660.946**
SON GUARANIES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIES Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO.-				**6.616.338**	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO	785.171.926
EJECUTADO	512.929.087
SALDO	272.242.839
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	65%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Lic. Raiza Ocampo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UGBYS RQ
essap

Ing. Felix Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Cardozo de Giavarini
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maria Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

COMUNICACIÓN INTERNA Nº GOGA/729/2022

A : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

DE : GERENCIA DE OPERACIONES

Referencia : Aclaración sobre Contrato ID 383.728.

Fecha : 07 – 11 – 2022.

Me dirijo a esa Gerencia, y por su intermedio donde corresponda, en el marco de la **LCO "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN" – ID 383.728, Contrato N° 71/2020,** con la empresa **HIDRÁULICA PARAGUAYA S.A.,** donde se observa inconsistencia en la descripción de todos los **ítems** en las Ordenes de Servicio del N°01/2021 al N°28/2021 (a todos los número de ítem le antecede un número 1(uno)), esto se debe a un error involuntario de tipeo al momento de la elaboración de la solicitud de dicha Orden de Servicio.

Atentamente,

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gerente de Operaciones
essap sa