POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

46

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 010

Proveedor: AUTOREPUESTOS DIOVER S.A — Fecha: *19/8/2022*
Dirección: Avda. Cacique Lambare N° 207 y Mencia de Sanabria
Teléfono: *(0992) 436 545*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: AAGS 566
CHASIS N°: 9BRB29BT502197548
VEHÍCULO MARCA: TOYOTA ETIOS
DEPENDENCIA: Dpto. de Eventos Deportivos y Especiales

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas delant.	252.027	**252.027**
2	1.2	Discos de freno delant.	527.869	**1.055.738**
2	1.3	Juego de rep. De mordasa	186.620	**373.240**
2	1.4	Cilindros de freno tras.	223.944	**447.888**
2	1.5	Zapatas de freno tras.	234.608	**469.216**
1	1.6	Tambores de Freno	527.869	**527.869**
1	1.7	Caños de freno de mano	195.281	**195.281**
1	1.8	Bomba central de freno	518.926	**518.926**
2	1.9	Cambio de fluido de freno p/ Litro	21.828	**43.656**
1	1.10	Caños flexibles de freno	125.508	**125.508**
6	1.18	Mano de obra	119.624	**717.744**
2	2.1	Amortiguadores	458.016	**916.032**
2	2.2	Rotulas inferiores	284.088	**568.176**
1	2.3	Punta eje izq.	422.564	**422.564**
1	2.4	Punta eje der.	422.564	**422.564**
2	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	138.632	**277.264**
2	2.6	Parrilla de suspension inferior	371.231	**742.462**
1	2.8	Masa de rueda izq.	415.721	**415.721**
1	2.9	Masa de rueda der.	415.721	**415.721**
1	2.10	Homcinetica Izquierda	703.121	**703.121**
1	2.11	Homocinetica Derecha	703.121	**703.121**
5	2.12	Mano de obra	119.624	**598.120**
1	3.4	Jgo. De carbones	137.897	**137.897**
5	3.8	Trabajos de terceros	153.465	**767.325**
6	3.9	Mano de Obra	119.624	**717.744**
1	4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	313.847	**313.847**
1	4.4	Estator de Alternador	272.973	**272.973**
1	4.5	Correa de Alternador	128.703	**128.703**
2	5.16	Mano de Obra	119.624	**239.248**
2	6.2	Precap	148.706	**297.412**
2	6.3	Guaradapolvo	59.661	**119.322**
2	6.4	Muñequin	156.587	**313.174**
1	6.7	Alineacion	89.333	**89.333**
5	6.8	Mano de obra	119.624	**598.120**
8	9.15	Cambio de aceite de caja p/ Litro	34.879	**279.032**
1	9.16	Mano de obra	119.624	**119.624**
2	11.1	Amortiguadores traseros	406.265	**812.530**
2	11.2	Mano de Obra	119.624	**239.248**
		TOTAL		**16.357.491**

Son guaraníes: Dieciseis millones trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y uno.----------

Contrato Nº 26/2022 LPN SBE N° 5/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 C/Fdo de la Mora
Asuncion PY

POLICÍA NACIONAL

Paraguay de la gente
GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

52

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 011

Proveedor: AUTOREPUESTOS DIOVER S.A
Fecha: *20/9/2022*
Dirección: Avda. Cacique Lambare N° 207 y Mencia de Sanabria
Teléfono: *(0992) 436 545*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: AAGS 557
CHASIS N°:9BRB29BT802197589
VEHÍCULO MARCA: TOYOTA ETIOS
DEPENDENCIA: Dpto. de Seguridad Turística

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas delant.	252.027	**252.027**
2	1.2	Discos de freno delant.	527.869	**1.055.738**
2	1.3	Juego de rep. De mordasa	186.620	**373.240**
2	1.4	Cilindros de freno tras.	223.944	**447.888**
2	1.5	Zapatas de freno tras.	234.608	**469.216**
1	1.6	Tambores de Freno	527.869	**527.869**
1	1.7	ca?os de frenos de mano	195.281	**195.281**
1	1.8	Bomba central de freno	518.926	**518.926**
2	1.9	Cambio de fluido de freno p/ Litro	21.828	**43.656**
1	1.10	Caños flexibles de freno	125.508	**125.508**
2	1.12	Seguros de zapata	50.798	**101.596**
6	1.18	Mano de obra	119.624	**717.744**
2	2.1	Amortiguadores	458.016	**916.032**
2	2.2	Rotulas inferiores	284.088	**568.176**
1	2.3	Punta eje izq.	422.564	**422.564**
1	2.4	Punta eje der.	422.564	**422.564**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	138.632	**554.528**
2	2.6	Parrilla de suspension inferior	371.231	**742.462**
7	2.12	Mano de obra	119.624	**837.368**
1	3.1	Bendix de arranque	304.560	**304.560**
1	3.2	Rotor de arranque	307.453	**307.453**
1	3.3	Inducido de arranque	298.828	**298.828**
1	3.4	Jgo. De carbones	137.897	**137.897**
10	3.8	Trabajos de terceros	153.465	**1.534.650**
10	3.9	Mano de Obra	119.624	**1.196.240**
2	6.2	Precap	148.706	**297.412**
2	6.3	Guaradapolvo	59.661	**119.322**
2	6.4	Muñequin	156.587	**313.174**
2	6.5	Esparragos de rueda	62.397	**124.794**
1	6.7	Alineacion	89.333	**89.333**
5	6.8	Mano de obra	119.624	**598.120**
8	9.15	Cambio de aceite de caja p/ Litro	34.879	**279.032**
1	9.16	Mano de obra	119.624	**119.624**
2	11.1	Amortiguadores traseros	406.265	**812.530**
2	11.2	Mano de Obra	119.624	**239.248**
		TOTAL		**16.064.600**

Son guaraníes: Dieciseis millones sesenta y cuatro mil seiscientos.----------

Contrato Nº 26/2022 LPN SBE N° 5/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO, LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC.:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 C/Fdo de la Mora
Asuncion PY

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 012

Proveedor: AUTOREPUESTOS DIOVER S.A — Fecha: *20/9/2022*
Dirección: Avda. Cacique Lambare N° 207 y Mencia de Sanabria
Teléfono: *(0992) 436 545*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: AAGS 544
CHASIS N°:9BRB29BT902197827 — VEHÍCULO MARCA: TOYOTA ETIOS
DEPENDENCIA: Comisaria Nº 8 ISLA PUCU

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas delant.	252.027	**252.027**
1	1.2	Discos de Frenos delant.	527.869	**527.869**
2	1.3	Juego de rep. De mordasa	186.620	**373.240**
2	1.4	Cilindros de freno tras.	223.944	**447.888**
2	1.5	Zapatas de freno tras.	234.608	**469.216**
1	1.6	Tambores de Freno	527.869	**527.869**
1	1.7	Caños de freno de mano	195.281	**195.281**
1	1.8	Bomba central de freno	518.926	**518.926**
2	1.9	Cambio de fluido de freno p/ Litro	21.828	**43.656**
1	1.10	Caños flexibles de freno	125.508	**125.508**
5	1.18	Mano de obra	119.624	**598.120**
2	2.1	Amortiguadores	458.016	**916.032**
2	2.2	Rotulas inferiores	284.088	**568.176**
1	2.3	Punta eje izq.	422.564	**422.564**
1	2.4	Punta eje der.	422.564	**422.564**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	138.632	**554.528**
2	2.6	Parrilla de suspension inferior	371.231	**742.462**
7	2.12	Mano de obra	119.624	**837.368**
1	3.1	Bendix de arranque	304.560	**304.560**
1	3.3	Inducido de arranque	298.828	**298.828**
1	3.4	Jgo. De carbones	137.897	**137.897**
10	3.8	Trabajos de terceros	153.465	**1.534.650**
10	3.9	Mano de Obra	119.624	**1.196.240**
1	4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	313.847	**313.847**
1	4.4	Estator de Alternador	272.973	**272.973**
1	4.5	Correa de Alternador	128.703	**128.703**
3	5.16	Mano de Obra	119.624	**358.872**
2	6.2	Precap	148.706	**297.412**
4	6.3	Guaradapolvo	59.661	**238.644**
2	6.4	Muñequin	156.587	**313.174**
1	6.7	Alineacion	89.333	**89.333**
6	6.8	Mano de obra	119.624	**717.744**
8	9.15	Cambio de aceite de caja p/ Litro	34.879	**279.032**
1	9.16	Mano de obra	119.624	**119.624**
2	11.1	Amortiguadores traseros	406.265	**812.530**
2	11.2	Mano de Obra	119.624	**239.248**
		TOTAL		**16.196.605**

Son guaranies: Dieciseis millones ciento noventa y seis mil seiscientos cinco.----------

Contrato Nº 26/2022 LPN SBE N° 5/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gent

64

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 014

Proveedor: AUTOREPUESTOS DIOVER S.A — Fecha: *25/8/2022*
Dirección: Avda. Cacique Lambare N° 207 y Mencia de Sanabria
Teléfono: *(0992) 436 545*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAF 265 — VEHÍCULO MARCA: CHEVROLET S10
CHASIS N°:9BG138GFAC424347
DEPENDENCIA: SUB COMISARIA 19 URBANIZACION BRISAS DEL LAGO

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Presupuesto	Precio Total
1	1.1	Anillos sincronizadores	177.863	**177.863**
1	1.2	Engranaje 1?. A 5?.	258.162	**258.162**
1	1.3	Eje ranurado	451.583	**451.583**
1	1.4	Eje cuadruple	451.583	**451.583**
1	1.9	Cambiar soporte de caja	103.947	**103.947**
1	1.10	Eje directa y rodillo interior	448.463	**448.463**
1	1.18	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	768.549	**768.549**
1	1.19	Cambiar calce del engranaje del satelite planetario	295.944	**295.944**
1	1.24	Cambiar engranaje del sat?lite y planetario	235.557	**235.557**
8	1.25	Mano de Obra	79.554	**636.432**
2	2.1	Cambiar Muñequines	96.045	**192.090**
1	2.2	Cambiar brazo zeta	118.696	**118.696**
1	2.3	Cambiar brazo pitman	98.405	**98.405**
1	2.4	Cambiar bomba de dirección hidraulica	534.936	**534.936**
1	2.5	Cambiar caño de alta presion de dirección hidraulica	71.145	**71.145**
1	2.6	Reparar eje cardanica de dirección	69.183	**69.183**
1	2.7	Cambiar barra larga de direcci?n	289.757	**289.757**
4	2.8	Alineación y balanceo de ruedas	37.141	**148.564**
14	2.15	Mano de obra	79.554	**1.113.756**
1	3.1	Cambiar amortiguador trasero	178.539	**178.539**
1	3.2	Cambiar amortiguador delantero	175.460	**175.460**
1	3.3	Cambiar buje parrilla superior	50.703	**50.703**
1	3.4	Cambiar buje parrilla inferior	54.003	**54.003**
1	3.5	Cambiar buje barra estabilizadora	39.992	**39.992**
1	3.6	Cambiar buje amortiguador	21.218	**21.218**
1	3.7	Cambiar rotulas	123.740	**123.740**
1	3.12	Cambiar barra torsión de suspensi?n	233.559	**233.559**
10	3.13	Mano de Obra	79.599	**795.990**
1	4.1	Cambiar disco de embrague	360.673	**360.673**
1	4.2	Cambiar cojinete de empuje	279.624	**279.624**
1	4.3	Cambiar plato de presión	409.086	**409.086**
1	4.4	Cambiar ruleman piloto	95.637	**95.637**
1	4.5	Cambiar juego Reparación bomba central embrague	33.491	**33.491**
1	4.6	Cambiar reten de bancada	60.284	**60.284**
1	4.7	Cambiar juego reparo bomba auxiliar embrague	25.241	**25.241**
10	4.12	Mano de Obra	79.554	**795.540**
1	5.1	Cambiar pastillas de freno - ambos	115.338	**115.338**
1	5.3	Cambiar fibras freno - ambos	107.535	**107.535**
2	5.6	Cambiar juego reparación mordaza freno delantero	96.120	**192.240**
10	5.15	Mano de obra	79.599	**795.990**
5	6.4	Cambiar focos por unidad	16.484	**82.420**
1	6.6	Cambiar regulador de voltaje	127.572	**127.572**
2	6.8	Cambiar terminal de bateria	17.625	**35.250**
1	6.9	Cambiar relay luz alta	49.452	**49.452**
1	6.11	Motor de arranque completo	507.999	**507.999**
2	6.14	Ajustar faro auxiliar	13.776	**27.552**
2	6.15	Alinear luces	12.164	**24.328**
4	6.16	Cambio de bujías	47.352	**189.408**
1	6.19	Cambiar bulbo de aceite	50.154	**50.154**
1	6.20	Cambiar bulbo de temperatura o relay	54.444	**54.444**
5	6.25	Mano de obra	79.599	**397.995**
1	8.1	Mantenimiento del Sistema del AireAcondicionado	182.739	**182.739**
1	8.2	Reparación de radiador de agua	98.684	**98.684**

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

1	8.3	Cambio de radiador	499.311	**499.311**
1	8.4	Reparación del Sistema del Aire	721.400	**721.400**
10	8.5	Mano de Obra	79.599	**795.990**
6	9.1	Cambio de fluido de dirección hidráulica p/Litro	12.732	**76.392**
10	9.3	Cambio de aceite motor p/Litro	19.719	**197.190**
1	9.4	Cambio de filtro de combustible	52.785	**52.785**
1	9.5	Cambio de filtro de aceite	46.199	**46.199**
1	9.6	Cambio de filtro de aire	52.164	**52.164**
7	9.9	Mano de obra	79.599	**557.193**
1	10.1	Envolvente de Paragolpe delantero	203.040	**203.040**
1	10.2	Panel de Frente	174.099	**174.099**
1	10.3	ca?ot	216.200	**216.200**
1	10.4	Guardabarro Delantero Derecho	195.150	**195.150**
1	10.5	Guardabarro Delantero Izquierdo	195.150	**195.150**
1	10.6	Puerta Delantera Derecha	249.200	**249.200**
1	10.7	Puerta Delantera Izquierda	249.200	**249.200**
1	10.8	Puerta Trasera Derecha	265.700	**265.700**
1	10.9	Puerta Trasera Izquierda	265.700	**265.700**
1	10.59	Paragolpe trasero niquelado izq	227.199	**227.199**
1	10.60	Paragolpe trasero niquelado der	227.199	**227.199**
1	10.70	Espejo retrovisor izq	137.040	**137.040**
1	10.71	Espejo retrovisor der	137.040	**137.040**
1	10.74	Tapiceria	264.500	**264.500**
10	10.75	Mano de Obra	79.599	**795.990**
		TOTAL		**20.037.526**

Son guaraníes: Veinte millones treinta y siete mil quinientos veinte y seis----------

Contrato Nº 26/2022 LPN SBE N° 5/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC: 80028285-0
Avda Cacique Lambare 297 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 015

Proveedor: AUTOREPUESTOS DIOVER S.A — Fecha: *20/9/2022*
Dirección: Avda. Cacique Lambare N° 207 y Mencia de Sanabria
Teléfono: *(0992) 436 545*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: EAE 325
CHASIS N°:8AFDR13H26J464093 — VEHÍCULO MARCA: FORD RANGER
DEPENDENCIA: DPTO. DE SEGURIDAD CENTRO EDUCATIVO

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	1.1	Rulemanes	132.442	264.884
1	1.2	Jgo. De Rodillos	134.294	134.294
1	1.3	Desplazable de 1y2da.	264.884	264.884
1	1.4	Desplazable de 3ra y 4ta.	275.234	275.234
1	1.5	Deplazable de 5ta y M.atr?s	275.426	275.426
1	1.6	Eje de Mando	644.385	644.385
1	1.7	Eje Principal	511.304	511.304
1	1.8	Engranaje de 1ra.	354.680	354.680
1	1.9	Engranaje de 2da.	397.805	397.805
1	1.10	Engranaje de 3ra.	344.426	344.426
1	1.11	Engranaje de 5ta.	315.101	315.101
1	1.12	Cuadruple	684.581	684.581
5	1.58	Mano de Obra	119.624	598.120
1	2.1	Cremallera de dirección	2.214.731	2.214.731
1	2.2	Bomba de dirección hidraulica	822.562	822.562
2	2.4	Precap	108.292	216.584
2	2.6	Muñequin	120.943	241.886
1	2.10	Columna de dirección	237.667	237.667
1	2.11	Conjunto cilindro contacto	183.236	183.236
1	2.12	Eje de dirección	214.376	214.376
1	2.20	Alineación y balanceo	68.985	68.985
5	2.21	Mano de Obra	119.624	598.120
2	3.1	Amortiguadores traseros	207.577	415.154
2	3.4	Trabajos de Terceros Rep. De el?sticos	231.281	462.562
1	3.5	Taqueador trasero	78.776	78.776
8	3.7	Buje amortiguador	24.086	192.688
1	3.8	Goma cabina	126.157	126.157
2	3.10	Amortiguadores	200.486	400.972
1	3.11	Rotulas inferiores	167.902	167.902
1	3.12	Rotulas superiores	307.372	307.372
2	3.13	Bujes de parrilla superior	99.667	199.334
2	3.14	Bujes de parrilla inferior del.	88.263	176.526
1	3.15	Parrilla de suspension inferior	351.393	351.393
1	3.16	Parrilla de suspension superior	351.393	351.393
2	3.17	Buje estabilizador central	49.833	99.666
1	3.18	Bieleta Estabilizadora LH	51.622	51.622
1	3.19	Bieleta Estabilizadora RH	51.622	51.622
1	3.20	Barra estabilizadora del.	434.317	434.317
1	3.21	Barra de torsion RH	346.154	346.154
1	3.22	Barra de torsion LH	346.154	346.154
1	3.23	Brazo barra de torsion LH	118.260	118.260
1	3.24	Brazo barra de torsion RH	84.105	84.105
2	3.30	Ruleman de maza delantera	246.101	492.202
2	3.31	Reten de maza delantera	59.992	119.984
4	3.40	Mano de Obra	119.624	478.496
1	4.1	Plato de presi?n	665.831	665.831
1	4.2	Disco	470.868	470.868
1	4.3	Cojinete de empuje	292.038	292.038
1	4.4	Horquilla	65.167	65.167
1	4.5	Guardapolvo de Horquilla	30.986	30.986
1	4.6	Ruleman Piloto	82.417	82.417
1	4.7	Volante de motor	739.518	739.518
1	4.8	Tornillos de volante	22.393	22.393
1	4.9	Corona volante	654.862	654.862
1	4.10	Bulbo de embrague	43.061	43.061
1	4.11	Goma pedal de embrague	25.811	25.811
1	4.12	Flexible de embrague	120.527	120.527
1	4.13	Bomba aux de embrage	226.425	226.425
1	4.14	Jgo rep bomba aux de embrague	61.526	61.526
1	4.15	Bomba central de embrague	308.906	308.906
4	4.16	Mano de Obra	119.624	478.496
		TOTAL		20.004.914

Son guaraníes: Veinte millones cuatro mil novecientos catorce

Contrato Nº 26/2022 LPN SBE N° 5/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/ Gu de la Mora
Asuncion PY

81

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 016

Proveedor: AUTOREPUESTOS DIOVER S.A — Fecha: *16/9/2022*
Dirección: Avda. Cacique Lambare N° 207 y Mencia de Sanabria
Teléfono: *(0992) 436 545*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: AXU 493
CHASIS N°:9BYC24L2V22C000276 — VEHÍCULO MARCA: Volkswagen
DEPENDENCIA: AGRUPACION BOMBEROS

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
12	2.3	Cambio de aceite de direccion hidraulica p/Litro	19.250	**231.000**
1	2.4	Caño de alta presion de dirección hidraulica	94.266	**94.266**
1	2.5	Reparar eje cardanica de dirección	146.066	**146.066**
1	2.6	Barra Larga de Direccion	666.400	**666.400**
1	2.7	Barra Corta de direccion	573.766	**573.766**
1	2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	58.800	**58.800**
1	2.9	Ruleman carcaza	225.400	**225.400**
1	2.10	Reten carcaza	92.050	**92.050**
1	2.11	Ruleman punta eje	175.116	**175.116**
1	2.12	Reten punta eje	92.050	**92.050**
1	2.13	Reparación de sinfin de Dirección	757.400	**757.400**
8	2.14	Cambio de aceite de direccion hidraulica	19.250	**154.000**
5	2.15	Mano de obra	135.625	**678.125**
2	3.1	Amortiguador trasero c/u	289.450	**578.900**
2	3.2	Amortiguador delantero c/u	284.200	**568.400**
1	3.3	Buje barra estabilizadora	67.200	**67.200**
2	3.4	Ruleman de masa delantera	206.150	**412.300**
4	3.5	Buje amortiguador	13.825	**55.300**
2	3.6	Juego de perno punta eje	359.916	**719.832**
1	3.7	Juego de elasticos - delantero	893.900	**893.900**
1	3.8	Juego de elasticos - trasero	1.028.416	**1.028.416**
1	3.9	Bujes elasticos - completo	281.983	**281.983**
7	3.12	Mano de obra	135.625	**949.375**
1	4.6	Juego reparación bomba central de embrague	63.466	**63.466**
1	4.10	Juego Reparación bomba auxiliar de Embrague	96.716	**96.716**
4	4.12	Mano de obra	135.625	**542.500**
1	5.2	Juego reparo bomba central freno	56.466	**56.466**
1	5.5	Tambor freno trasero - ambos	832.650	**832.650**
2	5.7	Juego reparación cilindro freno trasero c/u	105.350	**210.700**
5	5.12	Mano de obra	135.625	**678.125**
		TOTAL		**11.980.668**

Son guaraníes: Once millones novecientos ochenta mil seiscientos sesenta y ocho----------

Contrato Nº 26/2022 LPN SBE N° 5/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO N° 019

Proveedor: AUTOREPUESTOS DIOVER S.A Fecha: *12/9/2022*
Dirección: Avda. Cacique Lambare N° 207 y Mencia de Sanabria
Teléfono: *(0992) 436 545*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: EAF 268 VEHÍCULO MARCA:
CHASIS N°: KMJKJ18BPAC904745 HYUNDAI UNIVERSE
DEPENDENCIA: DIRECCION DE POLICIA SAN PEDRO

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio Total
1	1.1	Cilindros de freno trasero	1.028.008	**1.028.008**
1	1.2	Zapatas de frenos traseros	733.513	**733.513**
1	1.5	Caños flexibles de freno	242.785	**242.785**
2	1.6	Resortes de zapatas	165.982	**331.964**
2	1.7	Seguros de zapata	122.008	**244.016**
8	1.8	Cambio de fuido de freno p/Litro	29.556	**236.448**
1	1.9	Cementado de zapatas	613.351	**613.351**
1	1.10	Rectificación de 2 tambores de freno trasero	371.579	**371.579**
10	1.11	Mano de obra	101.465	**1.014.650**
1	4.5	Correa de alternador	396.737	**396.737**
4	4.11	Mano de obra	101.465	**405.860**
2	5.1	Foco de alta y baja	85.205	**170.410**
6	5.2	Focos de filamentos	45.153	**270.918**
6	5.3	Focos de 1 filamento	40.456	**242.736**
2	5.4	Focos de busca huellas	93.929	**187.858**
8	5.16	Mano de obra	101.465	**811.720**
20	6.25	Cambio de aceite motor p/ Litro	51.427	**1.028.540**
2	6.26	Filtro de aceite	275.328	**550.656**
2	6.27	Filtro de aire	353.750	**707.500**
2	6.28	Filtro de combustible	237.952	**475.904**
1	6.30	Soporte de caja	809.588	**809.588**
1	6.31	Soportes de motor	895.232	**895.232**
1	6.32	Trabajos de terceros (Rectificaciones)	5.148.776	**5.148.776**
8	6.34	Mano de obra	101.465	**811.720**
4	7.1	Guardapolvo	136.017	**544.068**
3	7.7	Mano de obra	101.465	**304.395**
1	8.13	Filtro recibidor de A. Ac.	696.184	**696.184**
6	8.15	Agua refrigerante c/ aditivo	310.701	**1.864.206**
3	8.21	Mano de obra	101.465	**304.395**
1	11.1	Plato de presión	2.251.896	**2.251.896**
1	11.2	Disco de embrague	2.031.891	**2.031.891**
1	11.3	Cojinete de empuje	1.491.369	**1.491.369**
1	11.4	Horquilla	417.085	**417.085**
1	11.5	Guardapolvo de horquilla	152.026	**152.026**
1	11.6	Ruleman piloto	223.705	**223.705**
10	11.8	Tornillos de volante	88.350	**883.500**
6	11.9	Mano de obra	101.465	**608.790**
		TOTAL		**29.503.979**

Son guaraníes: Veintinueve millones quinientos tres mil novecientos setenta y nueve----------

Contrato Nº 26/2022 LPN SBE Nº 5/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal N.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY