ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 30 de abril de 2025

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
1160

Chapa Nº _BKS 107_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
MATERIALES AUXILIARES				1	120.000	120.000
MANO DE OBRA				2	110.000	220.000
					TOTAL	340.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN TRANSPORTE
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	CESAR DARIO BENITEZ MELGAREJO Encargado División Transporte Gerencia Departamental de Administración Banco Nacional de Fomento

Automotor — ISUZU — HYUNDAI — GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

1160

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175644

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHJT81BACU474801	*CHAPA:*	BKS 107	*KM:*	290,764
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	GRIS Tesorería		
MODELO	TUCSON 2012	*CONTRATO Nº:*	12_/ 2023	*FECHA:*	30/04/2025

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
16 – 1.19	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
16 – 1.20	Mano de Obra	2	110,000	220,000
	TOTAL GS.			340,000

TOTAL GENERAL	340,000

....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF