CULTURA SECRETARIA NACIONAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	Nº GIL 001-2024

Señores :	GILCO-PAR S.R.L	RUC:	80009240-6
Dirección:	Avda. Eusebio Ayala N° 2963 c/ Pasaje Tembetary - (Asuncion)	Fecha de Emisión:	17/1/2024
Tipo de Servicio:	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Plazo de Entrega:	Según Contrato

Item	Cantidad	Presentación	Descripcion	Valor del Servicio			
				Precio Unitario	Exentas	5%	Precio total
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - CHEVROLET S-10							
482	1	Unidad	Grasa de masa	109.600			109.600
483	4	Unidad	Cambio de muñequin de direccion - c/u	153.200			612.800
484	4	Unidad	Cambio muñequin direccion - c/u - Mano de obra	10.000			40.000
485	2	Unidad	Cambio rotula inferior - c/u	308.000			616.000
486	2	Unidad	Cambio rotula inferior - c/u - Mano de obra	10.000			20.000
487	1	Unidad	Cambio brazo zeta direccion	437.950			437.950
488	1	Unidad	Cambio brazo zeta direccion - Mano de obra	10.000			10.000
489	1	Unidad	Cambio brazo pitman de direccion	436.250			436.250
490	1	Unidad	Cambio brazo pitman de direccion - Mano de obra	10.000			10.000
491	1	Unidad	Cambio brazo central de direccion	712.350			712.350
492	1	Unidad	Cambio brazo central de direccion - Mano de obra	10.000			10.000
493	4	Unidad	Cambio buje parilla superior	253.250			1.013.000
494	1	Unidad	Cambio buje parilla superior - Mano de obra	10.000			10.000
495	4	Unidad	Cambio buje parilla inferior	241.050			964.200
496	1	Unidad	Cambio buje parilla inferior - Mano de obra	10.000			10.000
505	1	Unidad	Reparacion sinfín	552.250			552.250
508	1	Unidad	Cambio caño de alta presion direccion hidraulica	232.650			232.650
509	1	Unidad	Cambio caño de alta presion direccion hidraulica - Mano de obra	10.000			10.000
510	1	Unidad	Reparar eje cardanica de direccion	297.400			297.400
513	2	Unidad	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora	302.850			605.700
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DELANTERO - CHEVROLET S-10							
514	1	Unidad	Cambio buje central y lateral de barra estabilizadora - Mano de obra	10.000			10.000
521	4	Unidad	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u	142.250			569.000
522	4	Unidad	Cambio buje amortiguador inferior y superior - c/u - Mano de obra	10.000			40.000
523	2	Unidad	Alineacion y balanceo de rueda - c/u	142.500			285.000
524	2	Unidad	Alineacion y balanceo de rueda - c/u - Mano de obra	10.000			20.000
525	4	Unidad	Cambio de ruleman M. delantero, reten y engrase - c/u	179.100			716.400
526	4	Unidad	Cambio de ruleman M. delantero, reten y engrase - c/u - Mano de obra	10.000			40.000
527	2	Unidad	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u	204.300			408.600
528	2	Unidad	Cambio reten masa delantero y engrase del mismo - c/u - Mano de obra	10.000			20.000
574	8	Unidad	Buje elastico trasero - c/u	64.600			516.800
575	8	Unidad	Buje elastico trasero - c/u - Mano de obra	10.000			80.000
576	4	Unidad	Buje amortiguador inferior y superior - c/u	231.750			927.000
577	4	Unidad	Buje amortiguador inferior y superior - c/u - Mano de obra	10.000			40.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - CHEVROLET S-10							
599	1	Unidad	Cambio pastilla de freno	274.900			274.900
600	1	Unidad	Cambio pastilla de freno - Mano de obra	15.000			15.000

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Edith Leiva Rodi
Direc. Gral. Adm. y Finanzas
S.N.C.

CULTURA
SECRETARIA NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

Nº GIL 001-2024

Señores :	GILCO-PAR S.R.L	RUC:	80009240-6
Dirección:	Avda. Eusebio Ayala N° 2963 c/ Pasaje Tembetary - (Asuncion)	Fecha de Emisión:	17/1/2024
Tipo de Servicio:	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Plazo de Entrega:	Según Contrato

Item	Cantidad	Presentación	Descripcion	Precio Unitario	Valor del Servicio Exentas	5%	Precio total
603	1	Unidad	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	186.900			186.900
604	1	Unidad	Cambio fibra de freno trasero ambos lados - Mano de obra	10.000			10.000
615	2	Unidad	Cambio disco de freno - c/u	495.250			990.500
616	2	Unidad	Cambio disco de freno - c/u - Mano de obra	10.000			20.000
621	2	Unidad	Rectificacion tambor de freno - c/u	232.650			465.300
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE FRENO - CHEVROLET S-10							
622	2	Unidad	Rectificacion tambor de freno - c/u - Mano de obra	10.000			20.000
623	2	Unidad	Cambio de piston mordaza freno delantero - c/u	358.850			717.700
624	2	Unidad	Cambio de piston mordaza freno delantero - c/u - Mano de obra	10.000			20.000
644	1	Unidad	Reparacion alternador	406.050			406.050
SUB TOTALES							13.509.300
TOTAL	Guaraníes	TRECE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS GUARANIES-.					13.509.300
IVA 5%			IVA 10%	1.228.118	TOTAL IVA		1.228.118
Forma de Pago:	CRÉDITO		Lugar :	ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA			
Condiciones Especiales	CHEVROLET S-10 CHAPA N° BFT 762						

JUAN A. ROMAN
Administrativo
Dirección de Administración

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Aldo Rach Leiva Rodi
Direc. Gral. Adm. y Finanzas
S.N.C.
Direccion General de Administración y Finanzas

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Concepto(s) Bel de los Servicio(s) Beneficiario(s)	Documento o Expediente
Dirección de Administración	Mantenimiento Correctivo de Tren Delantero y Sistema de Freno	Memorandum DGAF/DA N° 019/2024, Exp DGAF N° 100

Original
Duplicado

Original : Proveedor
Duplicado : Legajo