DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN SBE N° 04/2021 **Contrato: 55/2021**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP Y AIG - AD REFERENDUM

Proveedor: CANTERO S.A

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
4	1	Mantenimiento de Tractor Valmet 68, N° de Orden MC 01, Cod. Pat. N° 103-03-79-0141				-
4	1.49	Asiento de válvula de escape	Unid.	4	567.528	2.270.112
4	1.50	Mano de obra por cambio de asiento válvula de escape	Unid.	4	141.882	567.528
4	1.51	Casquillo de biela	Unid.	1	563.355	563.355
4	1.52	Mano de obra por cambio de casquillo de biela	Unid.	1	140.839	140.839
4	1.53	Casquillo de bancada	Unid.	1	563.355	563.355
4	1.54	Mano de obra por cambio de casquillo de bancada	Unid.	1	140.839	140.839
4	1.59	Plato de presión de embrague	Unid.	1	584.220	584.220
4	1.60	Mano de obra por cambio de plato de presión de embrague	Unid.	1	146.055	146.055
4	1.61	Disco de embrague	Unid.	1	375.570	375.570
4	1.62	Mano de obra por cambio de disco de embrague	Unid.	1	93.893	93.893
4	1.63	Ruleman empuje de embrague	Unid.	1	304.629	304.629
4	1.64	Mano de obra por cambio de ruleman de empuje de embrague	Unid.	1	76.157	76.157
4	1.67	Filtro de aceite de motor	Unid.	1	317.148	317.148
4	1.68	Mano de obra por cambio de filtro de aceite motor	Unid.	1	79.287	79.287
4	1.69	Filtro de combustible.	Unid.	1	400.608	400.608
4	1.70	Mano de obra por cambio de filtro de combustible	Unid.	1	100.152	100.152
4	1.71	Filtro de aire	Unid.	1	500.760	500.760
4	1.72	Mano de obra por cambio de filtro de aire	Unid.	1	125.190	125.190
4	1.73	Reparación de comando hidráulico.	Unid.	1	1.001.520	1.001.520
4	1.74	Mano de obra por reparación de comando hidráulico	Unid.	1	250.380	250.380
4	1.79	Bomba de agua.	Unid.	1	1.193.478	1.193.478
4	1.80	Mano de obra por cambio de bomba de agua	Unid.	1	298.370	298.370
4	1.87	Reparo de cilindro de dirección.	Unid.	1	500.760	500.760
4	1.88	Mano de obra por cambio de juego de reparo de cilindro de dirección.	Unid.	1	125.190	125.190
4	1.89	Buje guía.	Unid.	2	300.456	600.912
4	1.90	Mano de obra por cambio de buje guía.	Unid.	2	75.114	150.228
4	1.91	Tapa cilindro de dirección lado derecho.	Unid.	1	300.456	300.456
4	1.92	Mano de obra por cambio de tapa de cilindro de dirección lado derecho.	Unid.	1	75.114	75.114
4	1.93	Tapa cilindro de dirección lado izquierdo.	Unid.	1	250.380	250.380
4	1.94	Mano de obra por cambio de tapa de cilindro de dirección lado izquierdo.	Unid.	1	62.595	62.595
4	1.95	Bulon.	Unid.	8	41.730	333.840
4	1.96	Mano de obra por cambio de bulón	Unid.	8	10.433	83.464
4	1.97	Biela de dirección.	Unid.	2	100.152	200.304
4	1.98	Mano de obra por cambio de biela de dirección	Unid.	2	25.038	50.076
4	1.99	Tornillo.	Unid.	12	66.768	801.216
4	1.100	Mano de obra por cambio de tornillo	Unid.	12	16.692	200.304
4	1.101	Ruleman.	Unid.	4	208.650	834.600
4	1.102	Mano de obra por cambio de ruleman.	Unid.	4	52.163	208.652
					TOTAL	**14.871.536**

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS

FECHA: 10/12/2021

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR:

Nathia Castro.

FISCAL ADJUNTO:

CONTRATISTA:

CANTERO SA.
RUC: 80051886 - 1