POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIONES
ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS
R.U.C.: 80016197-1
Dirección : Avda. Boggiani e/ R.I 2 Ytororo
Teléfono: 021- 605-461

ORDEN DE SERVICIO N° 17/2021

Proveedor: WINNER S.R.L. Fecha: *28/12/2021*
Dirección: PARAPITI E/ 4TA. Y 5TA. PYDA. N° 1631 *RUC.: 80010090-5*
Teléfono: (021) 372 214 / 372 049

LCO N° 03/2020 "Mant. y Reparacion de Impresoras Laminadoras"
Contrato N° 39/2021
ID N° 388.899

OBJ. 597

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS FARGO HDP 8500

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1	Printhead Replacement Kit,Cabezal de Impresion COD.088934	Unidad	6	6.960.000	41.760.000
2.2	Complete Lam Transfer Arm Assembly Mecanismo de Transferencia de Impresion COD.D940009	Unidad	5	5.970.000	29.850.000
2.3	Lam Up/Down sensor and, Posicionamiento del [D940009] COD. D910216	Unidad	1	450.000	450.000
2.4	Mainboard Placa Principal - Impresora COD. A940234	Unidad	3	4.950.000	14.850.000
2.11	Roller-Cleaning- COD.D940100,D940169,140062 Rodillo de Limpieza c/ Cojinete plastico y Arandela de seguridad	Unidad	4	2.800.000	11.200.000
2.12	Roller-Transfer COD. D940105,D940169,140062 Rodillo de Transferencia c/ Cojinete plastico y Arandela de seguridad	Unidad	4	990.000	3.960.000
2.14	Roller-accessory COD.F000450,130951,140062,760363 Arandela plana Arandela de presion Arandela de seguridad Cojinete de metal	Unidad	3	3.950.000	11.850.000
2.15	Power Supply OK H8K- COD. E001212 Fuente de Alimentacion - Impresora	Unidad	1	3.780.000	3.780.000
2.16	Gear Motor D900484-07 Mecanismo del Ribbon	Unidad	3	800.000	2.400.000
2.19	Printhead Motor COD.D910052 Motor del Cabezal	Unidad	1	920.000	920.000
2.20	Flipper Table-complete COD. D900205 Mecanismo de giro de tarjeta	Unidad	4	1.095.000	4.380.000
2.22	Power Supply COD.E001212 Fuente de Alimentacion - Laminador	Unidad	3	1.950.000	5.850.000
2.24	Lamination Head Assembly COD.D920022,D920023 Conjunto del cabezal de laminacion	Unidad	4	3.600.000	14.400.000
2.25	Film Sensor Upper COD.D920155 Posicion del Film de Transferencia	Unidad	1	120.000	120.000
2.26	PCB Lamination Module Mainboard COD.A940221-01 Placa del modulo de laminacion	Unidad	2	6.200.000	12.400.000
2.27	RFID Board COD. A000365-01 Detecta cantidad de insumo disponible - Laminadora	Unidad	1	200.000	200.000
2.28	Card Input Sensor COD.A000462 Detecta en ingreso de tarjeta	Unidad	2	130.000	260.000
2.29	Take-Up Motor COD.D920189 Hace girar la Lamina de seguridad	Unidad	3	900.000	2.700.000
2.30	Lam Cartridge Adjustment Knob COD. D920139-01 Permite centrar la Lamina de seguridad	Unidad	2	120.000	240.000
	TOTAL				**161.570.000**

Son guaranies: Ciento sesenta y un millones quinientos setenta mil.-

OBS:	LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁN SER EJECUTADOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 2 (DOS) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN POR PARTE DEL ADJUDICADO DE LA ORDEN DE SERVICIOS. LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 07:00 A 19:00 HS.

Firma
Aclaración: Donny Gomez
C.I.N°: 5772 860
Fecha:
Hora:

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DPTO. DE IDENTIFICACIONES ACTIVIDAD 8

CARLOS RAMON MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador