TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

PARAGUAY

Paraguay de la gente

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C: 80020934-6

FECHA: jueves, 03 de agosto de 2023

DUPLICADO		
1	de	1

ORDEN DE: COMPRA: [ ] SERVICIO: [X]

Nº 332/2023

Ésta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº	401.473	**PROVEEDOR:**	**GILCOPAR S.R.L.**
MODALIDAD:	LCO Nº 08/2021	**R.U.C:**	80009240-6
LLAMADO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES INSTITUCIONALES"	**DOMICILIO:**	AVDA. EUSEBIO AYALA Nº 2963
CONTRATO Nº	25/2021	**TELEF/CORREO**	administracion@gilcopar.com
CHAPA Nº:	BXC 787		
MODELO:	ACCENT		
MARCA:	HYUNDAI		

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Oficina Central de la Senatur Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar el mantenimiento que reviste baja complejidad en el plazo máximo de 3 (tres) días hábiles, mediana complejidad en un plazo de 5 (cinco) días hábiles y alta complejidad en un plazo de 15 (quince) dias hábiles contados desde la recepción de la Orden de Servicio.

PRESUPUESTO Nº 18101

41	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR - SEDAN HYUNDAI ACCENT 3 (TRES) 4 PUERTAS - MECANICO DIESEL 1,6 CC - EAH AÑO: 2012. CHAPA Nº BXC 786, BXC 787, AÑO: 2015 - S/PBC**						
41.1	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	LITRO	EVENTO	4	HYUNDAI ACCENT	49.500	198.000
41.3	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	113.963	113.963
41.4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	135.104	135.104
41.5	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	176.580	176.580
41.14	MANO DE OBRA P/HORA	UNIDAD	EVENTO	2	HYUNDAI ACCENT	107.250	214.500
42	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÒN - SEDAN HYUNDAI ACCENT 3 (TRES) 4 PUERTAS - MECANICO DIESEL 1,6 CC - EAH AÑO: 2012. CHAPA Nº BXC 786, BXC 787, AÑO: 2015 - S/PBC**						
42.5	ALINEACION DE DIRECCION Y BALANCEO DE RUEDA	UNIDAD	EVENTO	1	HYUNDAI ACCENT	140270	140.270
42.6	CAMBIO DE CUBIERTA 195/50 R16	UNIDAD	EVENTO	2	HYUNDAI ACCENT	673.894	1.347.788
42.8	MANO DE OBRA P/HORA	UNIDAD	EVENTO	4	HYUNDAI ACCENT	107.250	429.000
Son guaraníes:	**DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO**						**2.755.205**

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Lic. Raquel Cardozo, Técnica Dpto. de Gestión Documental de Pago Secretaría Nacional de Turismo	Gloria Acosta Ybarra Dirección General DGAF-SENATUR	José Penayo Gilcopar S.R.L. GILCO PAR S.R.L. R.U.C: 80009240-6	03/08/23
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**