ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 27 de julio de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº BKR 998 Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
600	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
							0—1/4—1/2—3/4—LL
							Salida
							0—1/4—1/2—3/4—LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
PLATO DE PRESION Y DISCO DE EMBRAGUE				1,00	1.700.000	1.700.000
COJINETE DE EMPUJE				1,00	235.000	235.000
CAMBIO DE ACEITE DE CAJA				3,00	65.000	195.000
MANO DE OBRA				32,00	110.000	3.520.000
BUJES CENTRAL ESTABILIZADOR				2,00	41.000	82.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
FOCO FARO DELANTERO				1,00	315.000	315.000
EJE ENTRADA				1,00	2.366.000	2.366.000
ENGRANAJE 5TA.				1,00	1.718.000	1.718.000
HOMOCINETICA				1,00	490.000	490.000
GUÍA COJINETE EMPUJE				1,00	83.000	83.000
					TOTAL	10.704.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU HYUNDAI GEELY

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172895

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 27/07/2023

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU433842
CHAPA:	BKR 998	**COLOR:**	GRIS		
KM:	.	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
20 – 1.1	Plato de presi?n y disco de embrague.	1	1,700,000	1,700,000
20 – 1.3	Cojinete de empuje.	1	235,000	235,000
20 – 1.6	Cambio aceite de caja	3	65,000	195,000
20 – 1.8	Mano de Obra	32	110,000	3,520,000
13 – 1.5	Bujes central estabilizador.	2	41,000	82,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Foco Faro Delantero	1	315,000	315,000
	Eje Entrada	1	2,366,000	2,366,000
	Engranaje 5ta	1	1,718,000	1,718,000
	Guardapolvo Homocinetica	1	490,000	490,000
	Guia Cojinete Empuje	1	83,000	83,000
	TOTAL GS.			**10,704,000**

TOTAL GENERAL	**10,704,000**

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF