GOBIERNO DEL PARAGUÁI
PARAGUAY REKUÁI

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código:
FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	octubre	2023

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0250

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 2292560-0
PROVEEDOR: TES INGENIERIA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios.
DOMICILIO: 14 de Abril 3255, casi Paraíso – Asunción
TELEFONO: 021 - 553 407

PAC N°: 416,941
LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 44/2022 **CC:** CO-12006-22-221976

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio Regional PJC**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 10 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			PEDIDO CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
1	Sub Item	31	Cambio de sensores de humo/calor y Termovelocimétricos.	18	Unidad	540,000		9,720,000
2	Sub Item	32	Mano de Obra, Cambio de sensores de humo/calor y Termovelocimétricos.	18	Unidad	250,000		4,500,000
3	Sub Item	33	Cambio de Pulsadores Manuales con Comando de Tapa.	3	Unidad	432,000		1,296,000
4	Sub Item	34	Mano de Obra, Cambio de Pulsadores Manuales con Comando de Tapa.	3	Unidad	215,000		645,000
5	Sub Item	35	Cambio de Alarma y Audio Visual.	5	Unidad	495,000		2,475,000
6	Sub Item	36	Mano de Obra, Cambio de Alarma y Audio Visual.	5	Unidad	230,000		1,150,000
7	Sub Item	39	Sustitución de Placa de Control convencional de 32 zonas.	1	Unidad	1,100,000		1,100,000
8	Sub Item	40	Mano de Obra, Sustitución de Placa de Control convencional de 32 zonas.	1	Unidad	539,000		539,000
9	Sub Item	41	Cambio de Expansor de 8 Zonas.	2	Unidad	806,000		1,612,000
10	Sub Item	42	Mano de Obra, Cambio de Expansor de 8 Zonas.	2	Unidad	430,000		860,000
11	Sub Item	43	Cambio de Fuente 20 A estabilizada con Fusiblera.	1	Unidad	730,000		730,000
12	Sub Item	44	Mano de Obra, Cambio de Fuente 20 A estabilizada con Fusiblera.	1	Unidad	405,000		405,000
13	Sub Item	45	Cambio de cableado de alimentación 2x2mm.	150	Unidad	31,000		4,650,000
14	Sub Item	46	Mano de Obra, Cambio de cableado de alimentación 2x2mm.	150	Unidad	19,000		2,850,000
15	Sub Item	47	Cambio de cableado de señales 2x1mm.	300	Unidad	23,000		6,900,000
16	Sub Item	48	Mano de Obra, Cambio de cableado de señales 2x1mm.	300	Unidad	17,000		5,100,000
17	Sub Item	49	Cambio de Gabinete metálico.	1	Unidad	390,000		390,000
18	Sub Item	50	Mano de Obra, Cambio de Gabinete metálico.	1	Unidad	223,000		223,000
19	Sub Item	51	Cambio de teclado LED Alfa Numérico.	1	Unidad	710,000		710,000
20	Sub Item	52	Mano de Obra, Cambio de teclado LED Alfa Numérico.	1	Unidad	420,000		420,000
21	Sub Item	59	Cambio de cartel luminoso de Salida de Emergencia.	5	Unidad	170,000		850,000
22	Sub Item	60	Mano de Obra, Cambio de cartel luminoso de Salida de Emergencia.	5	Unidad	120,000		600,000
23	Sub Item	61	Cambio de Equipo de luz de Emergencia.	16	Unidad	160,000		2,560,000
24	Sub Item	62	Mano de Obra, Cambio de Equipo de luz de Emergencia.	16	Unidad	120,000		1,920,000
						SUB TOTAL	0	52,205,000
						TOTAL	52,205,000	

SON GUARANÍES: CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL .-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20233034716 – PRESUPUESTO SN/2023 – CSC/DP N° 474/2023.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras	Ing. Celeste Franco Vargas Jefa Interina Departamento de Servicios C.A. DAAF	Abog. Pablo Ojeda, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	FECHA 29/10/23	FIRMA	ACLARACIÓN TES Ingeniería Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*	*DAAF*	*CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN*		