POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 192

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *1/3/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: BUT 587PY
CHASIS N°: 8AJFZ29G706184201 VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: ACTIVIDAD 4 PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	2.1	Amortiguadores	1.019.590	**2.039.180**
2	2.2	Rotulas inferiores	648.830	**1.297.660**
2	2.3	Rotulas superiores	648.830	**1.297.660**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	155.719	**622.876**
2	2.8	Buje estabilizador central	72.298	**144.596**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	200.210	**200.210**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	200.210	**200.210**
2	2.18	Ruleman de maza delantera int	1.153.000	**2.306.000**
2	2.19	Ruleman de maza delantera ext	1.153.000	**2.306.000**
2	2.20	Reten de maza delantera	122.351	**244.702**
1	6.29	Filtro de aceite	645.122	**645.122**
1	6.30	Filtro de Aire	255.824	**255.824**
2	6.31	Filtro de Combustible	250.263	**500.526**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.053	**400.424**
4	6.58	Mano de Obra	19.500	**78.000**
1	13.1	Plato de Presion	2.602.735	**2.602.735**
1	13.2	Disco	1.468.210	**1.468.210**
1	13.3	Cojinete de empuje	900.000	**900.000**
1	13.10	Rectificacion de corona volante	166.842	**166.842**
		TOTAL		**17.676.777**

Son guaraníes: Diecisiete millones seiscientos setenta y seis mil setecientos setenta y siete----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehiculo de la Policía Nacional"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
[illegible] S.R.L.

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICIA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

47

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 193

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *1/3/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: BSS 466PY
CHASIS N°: 8AJFZ29G6600179104 VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: ACTIVIDAD 4 PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	6.29	Filtro de aceite	645.122	**645.122**
1	6.30	Filtro de Aire	255.824	**255.824**
2	6.31	Filtro de Combustible	250.263	**500.526**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.053	**400.424**
4	6.58	Mano de Obra	19.500	**78.000**
1	7.2	Corona y Pi?on de Dif. 4x4	1.445.964	**1.445.964**
1	7.3	Rulemanes de Corona	177.965	**177.965**
1	7.4	Rulemanes de Pi?on	194.649	**194.649**
1	7.5	Rulemanes del tunel	200.210	**200.210**
1	7.6	Reten de pi?on	72.298	**72.298**
1	7.7	Tuerca de Pi?on	266.947	**266.947**
1	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	50.053	**50.053**
1	7.29	Mano de Obra	19.500	**19.500**
1	8.7	Bomba Direcci?n hidr?ulica	4.671.576	**4.671.576**
1	8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	66.737	**66.737**
1	9.12	Evaporador de A.Ac.	889.824	**889.824**
1	9.13	Valvula expansora	166.842	**166.842**
1	9.14	Filtro recibidor de A.Ac.	194.649	**194.649**
1	9.15	Gas refrigerante 134 A	133.474	**133.474**
1	9.16	Agua refrigerante c/aditivo	33.368	**33.368**
1	9.17	Compresor de A. Ac	2.558.244	**2.558.244**
1	11.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	722.982	**722.982**
1	11.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero	722.982	**722.982**
		TOTAL		**14.468.160**

Son guaraníes: Catorce millones cuatrocientos sesenta y ocho mil cientos sesenta----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehiculo de la Policía Nacional"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBRIAN
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 195

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *14/12/2021*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: EAJ 805 PY
CHASIS N°: AJFS8CD801215474 VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: COMISARIA 9 CORDILLERA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1.121.250	**1.121.250**
2	1.13	Rectificacion de discos de freno	111.228	**222.456**
4	1.14	Cementado de zapatas	113.022	**452.088**
2	1.15	Rectificacion de tambores de fr tras	111.228	**222.456**
2	2.8	Buje estabilizador central	72.298	**144.596**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	200.210	**200.210**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	200.210	**200.210**
1	2.18	Ruleman de maza delantera int	1.153.000	**1.153.000**
1	2.19	Ruleman de maza delantera ext	1.153.000	**1.153.000**
1	2.20	Reten de maza delantera	122.351	**122.351**
3	2.29	Mano de Obra	19.500	**58.500**
1	5.1	Foco de Alta y Baja	66.737	**66.737**
2	5.2	Focos de filamentos	11.123	**22.246**
1	6.20	Correa principal frente motor	244.702	**244.702**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	355.930	**355.930**
2	6.22	Reten frente motor	133.474	**266.948**
1	6.29	Filtro de aceite	645.122	**645.122**
1	6.30	Filtro de Aire	255.824	**255.824**
2	6.31	Filtro de Combustible	250.263	**500.526**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.053	**400.424**
		TOTAL		**7.808.576**

Son guaraníes: Siete millones ochocientos ocho mil quinientos setenta y seis----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehiculo de la Policía Nacional"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
ITANAGUÁ
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 196

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *17/12/2021*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAJ 820 PY
CHASIS N°: 8AJFS8CDX01215444 VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: AGRUPACION MONTADA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1.121.250	**1.121.250**
2	1.13	Rectificacion de discos de freno	111.228	**222.456**
4	1.14	Cementado de zapatas	113.022	**452.088**
2	1.15	Rectificacion de tambores de fr tras	111.228	**222.456**
1	5.1	Foco de Alta y Baja	66.737	**66.737**
2	5.2	Focos de filamentos	11.123	**22.246**
1	6.20	Correa principal frente motor	244.702	**244.702**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	355.930	**355.930**
2	6.22	Reten frente motor	133.474	**266.948**
1	6.29	Filtro de aceite	645.122	**645.122**
1	6.30	Filtro de Aire	255.824	**255.824**
2	6.31	Filtro de Combustible	250.263	**500.526**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.053	**400.424**
2	6.56	Tensor correa	1.600.000	**3.200.000**
1	6.57	Correa dentada	980.000	**980.000**
6	6.58	Mano de Obra	19.500	**117.000**
		TOTAL		**9.073.709**

Son guaraníes: Nueve millones setenta y tres mil setecientos nueve----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehiculo de la Policía Nacional"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilcop Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Fin.
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador