UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
RECTORADO

Encarnación, 26 de septiembre de 2023

Orden de Servicio N° 5 Lote I

Ref.: Servicio de Mantenimiento de Edificio
- UNI - Plurianual 2023/2024 con ID: 425908

Señor

Ing. Guillermo Esteche, San Blas Construcciones SRL.

Sírvase realizar el mantenimiento en el Campus de la UNI Universidad Nacional de Itapúa, de los ítems con sus cantidades respectivas, especificadas en la planilla adjunta.

Todos los rubros serán realizados en el Campus de la UNI

- Pintura al látex interior (Comedor, Derecho, SUM, Ingeniería, FaCEA, CyT, Rectorado)
- Pintura al látex exterior (SUM, FaCEA)
- Pintura Siliconada (FaCEA, Ingeniería)
- Pintura de aberturas de madera (Ingeniería, FaCEA)
- Pintura de barandas (Imgeniería, CyT, FaCEA)
- Limpieza de azulejo y artefactos con ácido muriático (Ingeniería)
- Reposición de artefactos sanitarios y cañería cloacal (Rectorado)
- Reposición de vidrios de ventana (Derecho, Rectorado)
- Reposición de ladrillo hueco (FaCEA, Rectorado)
- Reposición de luminarias (SUM, Rectorado, Ingeniería y Comedor)
- Reposición de contrapiso (Ingeniería, CyT, Postgrado)
- Colocación de piso porcelanato (CyT, Rectorado, Derecho)
- Colocación de piso ceràmico (Postgrado)
- Reposición de puerta tablero (Derecho y FaCEA)
- Revoque (CyT)
- Reposición de alfombra multipiso (Ingeniería)
- Demolición de contrapiso (Postgrado)
- Demolición de piso cerámico (Postgrado)

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO

Arq. Myriam Morínigo
Directora de Infraestructura y Obras

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Acuse de recibo
Empresa Contratista: San Blas Construcciones SRL
Nombre:.....
C.I.N°:.....
Fecha:.....

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

Planilla Orden de Servicio Nº 5 Lote I
Servicio de Mantenimiento de Edificio
- UNI - Plurianual 2023/2024 con ID: 425908

Ítems	Descripción	Un	Cantidad
39	Servicio de pintura-Pintura siliconada para ladrillo visto (manos necesarias).	m2	515,08
40	Servicio de pintura - Mano de Obra ítem 39	m2	515,08
41	Servicio de pintura-Pintura al látex interior (manos necesarias).	m2	3.241,29
42	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 41	m2	3.241,29
43	Servicio de pintura-Pintura al látex exterior (manos necesarias).	m2	332,21
44	Servicio de pintura-Mano de obra Ítem 43	m2	332,21
45	Servicio de pintura-Pintura al barniz sintético a manos necesarias con acabado fino de aberturas de madera (incluye marco, lijado previo y limpieza).	m2	193,83
46	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 45	m2	193,83
51	Servicio de pintura-Pintura al látex interior con enduido.	m2	65,94
52	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem| 51	m2	65,94
63	Servicio de pintura-Pintura sintética para aberturas metálicas (ambas caras).	m2	82,13
64	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 63	m2	82,13
65	Servicio de pintura-Pintura al esmalte sintético de barandas (ambas caras).	m2	26,80
66	Servicio de pintura-Mano de obra Ítem 65	m2	26,80
67	Servicio de pintura-Pintura de cielorraso al barniz sintético manos necesarios (incluye lijado previo y limpieza).	m2	205,74
68	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 67	m2	205,74
141	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Limpieza de azulejo con ácido muriático.	m2	321,57
142	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 141	m2	321,57
161	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Reposición de tapa acolchonada de inodoros.	un	1,00
162	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 161	un	1,00
213	Colocacion de vidrios-Reposición de vidrio templado de 8 mm con coloración existente.	m2	15,60
214	Colocación de vidrios - Mano de Obra Ítem 213	m2	15,60
261	Mamposteria-Reparación de mampostería de ladrillo común en sectores necesarios.	m2	1,89
262	Mampostería-Mano de obra Ítem 261	m2	1,89
269	Mamposteria-Reparación de mampostería de ladrillo hueco en sectores necesarios.	m2	23,38
270	Mampostería - Mano de obra Ítem 269	m2	23,38
283	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de electroductos corrugado antillama de 3/4"	m	50,00