Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48575

Señor (es) TALLER GILCOPAR

Dirección AV, EUSEBIO AYALA 2963

R.U.C. 80009240-6

Fecha: 09/05/24

REFERENCIA DE BIENES

Móvil Nº: 14-1 INT, Código Patrimonial Nº 13-03-20-230-0001, Chasis Nº LN166-0024256, Chapa Nº EAC282

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS	
						5%	10%
1	2,00		Cambiar cruceta cardan trasero	351.650			703.300
2	2,00		Cambiar reten de masa delantera	283.924			567.848
3	4,00		Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	114.612			458.448
4	5,00		Mano de obra por hora	73.586			367.930
5	1,00		Cambiar brazo zeta	408.956			408.956
6	1,00		Cambiar brazo pitman	302.158			302.158
7	4,00		Cambiar muñequines c/u	266.993			1.067.972
8	1,00		Alineación y balanceo de ruedas	131.543			131.543
9	2,00		Cambiar prisionero y tuercas de ruedas c/u.	54.701			109.402
10	5,00		Mano de obra por hora para los items 44 al 57	114.978			574.890
11	2,00		Cambiar amortiguador delantero c/u	283.924			567.848
12	2,00		Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u	71.632			143.264
13	2,00		Cambiar buje parrilla superior ambos	274.808			549.616
14	2,00		Cambiar buje parrilla inferior ambos	274.808			549.616
15	2,00		Cambiar rótula inferior	227.921			455.842
16	2,00		Cambiar rótula superior	227.921			455.842
17	1,00		Cambiar buje elßsticos completo	408.956			408.956
18	2,00		Cambiar amortiguador trasero c/u	533.987			1.067.974
19	4,00		Mano de obra por hora	73.586			294.344
20	1,00		Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	283.924			283.924
21	1,00		Rectificar disco de freno (ambos)	224.665			224.665
22	4,00		Cambiar fibras freno c/u	371.186			1.484.744
23	1,00		Rectificar tambor freno trasero (ambos)	224.665			224.665
24	4,00		Mano de obra por hora	114.978			459.912
25	1,00		Cambiar otros focos c/u	33.862			33.862
26	1,00		Cambiar fusible	18.884			18.884
27	4,00		Cambiar bujias incandescentes c/u	209.036			836.144
28	3,00		Mano de obra por hora	114.978			344.934
29	1,00		CAMBIAR ROTOR DE ALTERNADOR	312.577			312.577
30	1,00		CAMBIAR ESTATOR DE ALTERNADOR	312.577			312.577
31	1,00		CAMBIAR PLACA DE DIODOS	312.577			312.577
32	1,00		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	371.186			371.186
33	1,00		CAMBIAR CARBON Y PORTA CARBON DE ALTERNADOR	266.993			266.993
34	1,00		CAMBIAR RULEMAN (ALTERNADOR)	114.612			114.612

DIRECTOR

ORDENADOR DE GASTOS

César Bavera Knoll
Director de Transporte
Ministerio Público

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas

Lic. Alicia Franco
Directora Interina
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contrat

Hecho por: Alcides

Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DIRECCION DE TRANSPORTE

Nº 48575

35	3,00		Mano de obra por hora	114.978			344.934
36	1,00		REPARAR CAMPO DE ARRANQUE	255.272			255.272
37	1,00		CAMBIAR BENDIX DE ARRANQUE COMPLETO	455.843			455.843
38	1,00		CAMBIAR RULEMAN (Motor DE ARRANQUE)	114.612			114.612
39	1,00		CAMBIAR BUJE (Motor DE ARRANQUE)	54.701			54.701
40	3,00		Mano de obra por hora 146 al 154	114.978			344.934
41	2,00		Cambiar soporte Motor	283.924			567.848
42	1,00		Reparar radiador	326.253			326.253
43	2,00		Mano de obra por hora	114.978			229.956

RETENCIONES

Sub Total		15.893.053
I.V.A.	30.0%	476.792
Renta	4.0%	635.722
SICP	0.4%	61.029
M.J.	0.05%	7.629
M.D.P.	0.05%	7.629
		1.188.801

TOTAL	**17.482.358**
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	**1.589.305**

SON GUARANIES DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

DIRECTOR

César Bavera Knor
Director de Transport
Ministerio Público

Hecho por: Atcidbe

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contratación

Lic. Alicia Franco
Directora Interina
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público