Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**CESAR MOSTAFA OCAMPOS – REPUESTOS Y ACCESORIOS**		
DOMICILIO:	-	**RUC.**	644.744-9
F. EMISIÓN:	14/11/2022	**TERL/FAX:**	-
LUGAR ENTREGA	TALLER DNA	**F. ENTREGA:**	18/11/2022

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
5	Cinco	ADHESIVO INSTANTANEO EPOXI POXIPOL. ADHESIVO INSTANTANEO EPOXI POXIPOL.	29.188	-	-	145.940
25	Veinticinco	LIMPIA PARABRISA . LIMPIA PARABRISA estandarizado para todo tipo de vehículo de 18 pulgadas.	40.000	-	-	1.000.000
5	Cinco	ADHESIVO INSTANTANEO EPOXI POXIPOL. ADHESIVO INSTANTANEO MASILLA EPOXI POXILINA.	31.438	-	-	157.190
5	Cinco	ADHESIVO INSTANTANEO TRANSPARENTE LA GOTITA. ADHESIVO INSTANTANEO TRANSPARENTE LA GOTITA.	27.688	-	-	138.440
25	Veinticinco	LIMPIA PARABRISA . LIMPIA PARABRISA estandarizado para todo tipo de vehículo de 22 pulgadas.	42.000	-	-	1.050.000
25	Veinticinco	LIMPIA PARABRISA . LIMPIA PARABRISA estandarizado para todo tipo de vehículo de 14 pulgadas.	37.500	-	-	937.500
6	Seis	JUEGO DE ALFOMBRAS DE GOMA. JUEGO DE ALFOMBRAS DE GOMA.	234.000	-	-	1.404.000

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zárate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ Director de Administración y Finanza Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
60	Sesenta	Aditivo refrigerante. REFRIGERANTE PARA RADIADOR VERDE.	33.000	-	-	1.980.000
20	Veinte	LIMPIA CONTACTO EN AEROSOL. LIMPIA CONTACTO EN AEROSOL 300 ml.	47.625	-	-	952.500
9	Nueve	DESENGRIPANTE LUBRICANTE AEROSOL. DESENGRIPANTE LUBRICANTE AEROSOL 300 ml.	36.875	-	-	331.875
13	Trece	Fluido para Transmisión Automática.LUBRICANTES - FLUIDO PARA CAJA AUTOMATICA CVT HYUNDAI HB20.	84.000	-	-	1.092.000
13	Trece	Fluido para Transmisión Automática.LUBRICANTES - FLUIDO PARA CAJA AUTOMATICA ATF MERCON VI.	112.000	-	-	1.456.000
2	Dos	Aceite sintético .LUBRICANTES - ACEITE 10W40 SEMI SINTETICO API SP NAFTERO Y DIESEL.	7.650.000	-	-	15.300.000
5	Cinco	LUBRICANTES - GRASA PARA RODAMIENTO.LUBRICANTES - GRASA PARA RODAMIENTO.	68.437	-	-	342.185
1	Uno	Bateria automovil .BATERIA 120 AMPER 12 VOLT SELLADAS LIBRE MANTENIMIENTO GARANTIA 1 AÑO CON INSTALACION Y TESTEO.	1.161.000	-	-	1.161.000
30	Treinta	Bateria automovil .BATERIA 90 AMPER 12 VOLT SELLADAS LIBRE MANTENIMIENTO GARANTIA 1 AÑO CON INSTALACION Y TESTEO.	705.000	-	-	21.150.000

César Mostafa
REPUESTOS Y ACCESORIOS

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zarate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO ACEVES BAEZ Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
4	Cuatro	Bateria automovil .BATERIA 75 AMPER 12 VOLT SELLADAS LIBRE MANTENIMIENTO GARANTIA 1 AÑO CON INSTALACION Y TESTEO.	599.000	-	-	2.396.000
3	Tres	Bateria automovil .BATERIA 50 AMPER 12 VOLT SELLADAS LIBRE MANTENIMIENTO GARANTIA 1 AÑO CON INSTALACION Y TESTEO.	589.000	-	-	1.767.000
45	Cuarenta y cinco	Filtro de aceite para camioneta.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 - FILTRO DE ACEITE.	77.668	-	-	3.495.060
30	Treinta	Foco para luz alojena.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -FOCO DE BUSCA HUELLA HB4 - 55 WATT.	40.000	-	-	1.200.000
80	Ochenta	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -FOCOS DE LUZ DE LA CHAPA.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -FOCOS DE LUZ DE LA CHAPA.	6.500	-	-	520.000
15	Quince	Foco para luz alojena.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -FOCOS DE LUZ DE REVERSA.	8.875	-	-	133.125

César Mosqueira
REPUESTOS Y ACCESORIOS

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zavate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO CÁCERES RÁEZ Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
30	Treinta	Correa de Alternador.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -CORREA AIRE ACONDICIONADO.	141.875	-	-	4.256.250
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -RULEMAN DE MASA DELANTERA INTERIOR. REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -RULEMAN DE MASA DELANTERA INTERIOR.	222.500	-	-	445.000
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -RULEMAN DE MASA DELANTERA INTERIOR. REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -RULEMAN DE MASA DELANTERA IEXTERIOR.	198.750	-	-	397.500
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -RETEN DE MASA DELANTERA.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -RETEN DE MASA DELANTERA.	102.500	-	-	205.000
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -TAMBOR DE FRENO TRASERO.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -TAMBOR DE FRENO TRASERO.	1.040.000	-	-	2.080.000

César Mosiaté
REPUESTOS Y ACCESORIOS

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zarate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO CÁCERES DÁEZ Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -KIT DE ZAPATA DE FRENO TRASERO. REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -KIT DE ZAPATA DE FRENO TRASERO.	942.497	-	-	1.884.994
45	Cuarenta y cinco	FILTRO DE COMBUSTIBLE .REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -FILTRO DE COMBUSTIBLE.	105.917	-	-	4.766.265
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -ROTULA SUPERIOR.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -ROTULA SUPERIOR.	326.250	-	-	652.500
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -ROTULA INFERIOR.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -ROTULA INFERIOR.	374.250	-	-	748.500
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -PRECAP.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -PRECAP.	311.250	-	-	622.500

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zarate G. Jefe Interino Dpto de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -BIELETA LH.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -BIELETA LH.	202.500	-	-	405.000
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -BIELETA LH.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -BIELETA RH.	202.500	-	-	405.000
10	Diez	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -JUEGO DE BUJE BARRA ESTABILIZADORA. REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -JUEGO DE BUJE BARRA ESTABILIZADORA.	90.000	-	-	900.000
6	Seis	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -JUEGO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR. REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -JUEGO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR.	375.050	-	-	2.250.300

César Morínigo
REPUESTOS Y ACCESORIOS

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zarate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -MUÑEQUIN LH.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -MUÑEQUIN LH.	199.000	-	-	398.000
45	Cuarenta y cinco	Filtro de aire para camioneta.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -FILTRO DE AIRE.	116.655	-	-	5.249.475
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -MUÑEQUIN LH.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -MUÑEQUIN RH.	199.000	-	-	398.000
1	Uno	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -DISCO DE FRENO DELANTERO.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -DISCO DE FRENO DELANTERO.	911.250	-	-	911.250
27	Veintisiete	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -TAPON DE CARTER MOTOR CON ARANDELA. REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -TAPON DE CARTER MOTOR CON ARANDELA.	62.488	-	-	1.687.176

César Mostafa
REPUESTOS Y ACCESORIOS

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zárate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
15	Quince	Foco luz chica.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -FOCOS DE LUZ ALTA HB3 - 55 WATT.	39.000	-	-	585.000
50	Cincuenta	Foco luz chica.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -FOCOS DE LUZ BAJA H7 - 55 WATT.	40.000	-	-	2.000.000
20	Veinte	Foco de filamento.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -FOCOS DE UN FILAMENTO.	6.500	-	-	130.000
20	Veinte	Foco de filamento.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -FOCOS DE DOS FILAMENTO.	6.500	-	-	130.000
30	Treinta	Foco para luz alojena.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421 -FOCO DE BUSCA HUELLA HB4 - 55 WATT.	40.000	-	-	1.200.000
4	Cuatro	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -RULEMAN DE MASA DELANTERA INTERIOR. REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421 -RULEMAN DE MASA DELANTERA INTERIOR.	225.000	-	-	900.000

César Mostafá
REPUESTOS Y ACCESORIOS

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zárate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
4	Cuatro	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -RULEMAN DE MASA DELANTERA INTERIOR. REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421 -RULEMAN DE MASA DELANTERA IEXTERIOR.	198.750	-	-	795.000
4	Cuatro	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -RETEN DE MASA DELANTERA.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421 -RETEN DE MASA DELANTERA.	97.500	-	-	390.000
1	Uno	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -KIT DE ZAPATA DE FRENO TRASERO. REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421 -KIT DE ZAPATA DE FRENO TRASERO.	943.000	-	-	943.000
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -ROTULA SUPERIOR.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421-ROTULA SUPERIOR.	320.000	-	-	640.000

César Mostoni
REPUESTOS Y ACCESORIOS

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
LIC. Carlos A. Zavate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -ROTULA INFERIOR.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421-ROTULA INFERIOR.	358.750	-	-	717.500
8	Ocho	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -PRECAP.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421-PRECAP.	274.000	-	-	2.192.000
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -BIELETA LH.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421-BIELETA LH.	225.000	-	-	450.000
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -BIELETA LH.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421-BIELETA RH.	225.000	-	-	450.000
2	Dos	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -JUEGO DE BUJE BARRA ESTABILIZADORA. REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421-JUEGO DE BUJE BARRA ESTABILIZADORA.	98.000	-	-	196.000

César Morínigo
REPUESTOS Y ACCESORIOS

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zárate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -MUÑEQUIN LH.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421-MUÑEQUIN LH.	199.000	-	-	199.000
1	Uno	REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2012 y 2013 CHASIS MPATFS85HCT100528 - MOTOR 3 0 -MUÑEQUIN LH.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421-MUÑEQUIN RH.	199.000	-	-	199.000
2	Dos	JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTEROS.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421-DISCO DE FRENO DELANTERO.	966.250	-	-	1.932.500
70	Setenta	Foco luz chica.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2016 CHASIS MPATFS86JGT002421 -FOCOS DE LUZ BAJA HB11 - 55 WATT.	80.698	-	-	5.648.860
60	Sesenta	Foco para luz alojena.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2019 CHASIS MPATFS85JKT000362 -FOCO DE BUSCA HUELLA HB16 - 19 WATT.	69.000	-	-	4.140.000
19	Diecinueve	Correa de Alternador.REPUESTOS PARA ISUZU DMAX DOBLE CABINA DIESEL AÑO 2019 CHASIS MPATFS85JKT000362 -CORREA DEL ALTERNADOR.	212.000	-	-	4.028.000
3	Tres	Filtro de aceite para camioneta.REPUESTOS PARA HYUNDAI ACCENT SEDAN NAFTERO AÑO 2012 CHASIS KMHCT41CACU134386 -FILTRO DE ACEITE.	51.478	-	-	154.434

César Mostafá
REPUESTOS Y ACCESORIOS

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zarate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Transporte
Dirección de Administración y Finanzas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
3	Tres	Filtro de aire para camioneta.REPUESTOS PARA HYUNDAI ACCENT SEDAN NAFTERO AÑO 2012 CHASIS KMHCT41CACU134386 -FILTRO DE AIRE.	85.053	-	-	255.159
3	Tres	Juego de pastilla de freno.REPUESTOS PARA HYUNDAI ACCENT SEDAN NAFTERO AÑO 2012 CHASIS KMHCT41CACU134386 -JUEGO DE PASTILLA DE FRENO.	287.965	-	-	863.895
3	Tres	JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTEROS.REPUESTOS PARA HYUNDAI SANTA FE DIESEL AÑO 2015 CHASIS KMHSU81XBFU338662-PASTILLA DE FRENO DELANTERA.	351.259	-	-	1.053.777
2	Dos	REPUESTOS PARA HYUNDAI SANTA FE DIESEL AÑO 2015 CHASIS KMHSU81XBFU338662-PASTILLA DE FRENO TRASERO.REPUESTOS PARA HYUNDAI SANTA FE DIESEL AÑO 2015 CHASIS KMHSU81XBFU338662-PASTILLA DE FRENO TRASERO.	346.000	-	-	692.000
1	Uno	LIMPIA PARABRISA .REPUESTOS PARA HYUNDAI SANTA FE DIESEL AÑO 2015 CHASIS KMHSU81XBFU338662-JUEGO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISA DELANTERO.	130.000	-	-	130.000
1	Uno	LIMPIA PARABRISA .REPUESTOS PARA HYUNDAI SANTA FE DIESEL AÑO 2015 CHASIS KMHSU81XBFU338662-ESCOBILLA LIMPIA PARA BRISA TRASERO.	220.000	-	-	220.000

César Mostafa
REPUESTOS Y ACCESORIOS

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zarate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	REPUESTOS NISSAN FRONTIER AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33A5ZK438345-CORREA MOTOR .REPUESTOS PARA HYUNDAI SANTA FE DIESEL AÑO 2015 CHASIS KMHSU81XBFU338662-CORREA MOTOR.	280.000	-	-	280.000
1	Uno	LIMPIA PARABRISA .REPUESTOS PARA HYUNDAI HB 20 NAFTERO AÑO 2019 CHASIS 9BHBG51DBKP980399-JUEGO DE LIMPIA PARABRISA DELANTERO.	141.250	-	-	141.250
1	Uno	LIMPIA PARABRISA .REPUESTOS PARA HYUNDAI HB 20 NAFTERO AÑO 2019 CHASIS 9BHBG51DBKP980399-LIMPIA PARABRISA TRASERO.	173.750	-	-	173.750
5	Cinco	JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTEROS.REPUESTOS PARA HYUNDAI H1 2013 DIESEL CHASIS KMJWA37HADU506561-PASTILLA DE FRENO DELANTERO.	333.910	-	-	1.669.550
2	Dos	REPUESTOS PARA HYUNDAI SANTA FE DIESEL AÑO 2015 CHASIS KMHSU81XBFU338662-PASTILLA DE FRENO TRASERO.REPUESTOS PARA HYUNDAI H1 2013 DIESEL CHASIS KMJWA37HADU506561-PASTILLA DE FRENO TRASERO.	310.000	-	-	620.000
1	Uno	LIMPIA PARABRISA .REPUESTOS PARA HYUNDAI H1 2013 DIESEL CHASIS KMJWA37HADU506561-LIMPIA PARABRISA TRASERO.	157.500	-	-	157.500
25	Veinticinco	Foco luz chica.REPUESTOS PARA HYUNDAI H1 2013 DIESEL CHASIS KMJWA37HADU506561-FOCO DE LUZ BAJA H7- 55 WATT.	40.000	-	-	1.000.000
8	Ocho	Filtro de aceite para camioneta.REPUESTOS CHEVROLET S 10 NAFTERO 2 4 FLEX 138GFB AÑO 2011 CHASIS 9BG138GFOBC432047-FILTRO DE ACEITE.	49.000	-	-	392.000

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zárate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

César Mostafá
REPUESTOS Y ACCESORIOS

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
8	Ocho	FILTRO DE COMBUSTIBLE .REPUESTOS CHEVROLET S 10 NAFTERO 2 4 FLEX 138GFB AÑO 2011 CHASIS 9BG138GFOBC432047-FILTRO DE COMBUSTIBLE.	71.000	-	-	568.000
8	Ocho	Filtro de aire para camioneta.REPUESTOS CHEVROLET S 10 NAFTERO 2 4 FLEX 138GFB AÑO 2011 CHASIS 9BG138GFOBC432047-FILTRO DE AIRE.	141.000	-	-	1.128.000
3	Tres	JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTEROS.REPUESTOS CHEVROLET S 10 NAFTERO 2 4 FLEX 138GFB AÑO 2011 CHASIS 9BG138GFOBC432047-PASTILLA DE FRENO DELANTERO.	294.875	-	-	884.625
3	Tres	REPUESTOS NISSAN FRONTIER AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33A5ZK438345-CORREA MOTOR .REPUESTOS CHEVROLET S 10 NAFTERO 2 4 FLEX 138GFB AÑO 2011 CHASIS 9BG138GFOBC432047-CORREA MOTOR.	249.000	-	-	747.000
10	Diez	Filtro de aceite para camioneta.REPUESTOS NISSAN FRONTIER AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33A5ZK438345-FILTRO DE ACEITE.	105.000	-	-	1.050.000
10	Diez	FILTRO DE COMBUSTIBLE .REPUESTOS NISSAN FRONTIER AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33A5ZK438345-FILTRO DE COMBUSTIBLE - CARTUCHO CON JUNTAS Y TORNILOS.	254.000	-	-	2.540.000
10	Diez	Filtro de aire para camioneta.REPUESTOS NISSAN FRONTIER AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33A5ZK438345-FILTRO DE AIRE.	199.000	-	-	1.990.000

César Mostafá
REPUESTOS Y ACCESORIOS

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zarate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 637

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
3	Tres	Filtro de aire para camioneta.REPUESTOS NISSAN FRONTIER AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33A5ZK438345-FILTRO DE AIRE ACONDICIONADOR CABINA.	159.000	-	-	477.000
5	Cinco	REPUESTOS NISSAN FRONTIER AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33A5ZK438345-CORREA MOTOR .REPUESTOS NISSAN FRONTIER AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33A5ZK438345-CORREA MOTOR 4PK820.	261.500	-	-	1.307.500
5	Cinco	REPUESTOS NISSAN FRONTIER AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33A5ZK438345-CORREA MOTOR .REPUESTOS NISSAN FRONTIER AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33A5ZK438345-CORREA MOTOR 7PK1750.	344.750	-	-	1.723.750
10	Diez	Foco luz chica.REPUESTOS NISSAN FRONTIER AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33A5ZK438345-FOCO ALTA Y BAJA H4 - 55 / 60 WATT.	49.000	-	-	490.000
5	Cinco	JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTEROS.REPUESTOS NISSAN FRONTIER AÑO 2022 CHASIS 3N6CD33A5ZK438345-PASTILLA DE FRENO DELANTERO.	499.000	-	-	2.495.000
SUB-TOTALES						
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Ciento treinta y siete millones ochocientos cuarenta y dos mil quinientos setenta y cinco.-				0	0	137.842.575
Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 12.531.143.- Total IVA: 12.531.143.-						137.842.575

Observaciones: .-

Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
1246/2022	475/2022	CO-23015-22-220211	209/22	293.427.141	137.842.575	155.584.566

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Lic. Carlos A. Zarate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Lic. Juan Vicente Caballero Coordinador Coordinador de Recursos Administrativos Dirección de Administración y Finanzas	LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ Director de Administración y Finanzas Dirección Nacional de Aduanas

César Mostajo
REPUESTOS Y ACCESORIOS