CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

CORRESPONDE AL CONTRATO N°34/2022

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO"

ORDEN DE SERVICIO

- Fecha: 04/01/2023
- Solicitado por: Administrador del Contrato N°34/2022, Gerencia de Supervisión y Control, Comisión Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL.
- Contrato N°34/2022 – LPN SBE N°15/2022 - ID N° 410.147
- Beneficiario: PROMEC S.R.L.

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
3	72102203-013	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE COMPROBACIÓN TÉCNICA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. UMS 300 – MMS 08	R&S	Unidad	1

Detalles de los Servicios de reparación del Sistema de Comprobación Técnica del Espectro Radioeléctrico están en el numeral 11 del PBC.

Los equipos a ser reparados son los siguientes:
2 - R&S®UMS300. El sistema UMS300 de la estación MMS08 presenta problemas de la computadora interna. La misma deberá ser reemplazada por una nueva.

Gerencia de Supervisión y Control
Administrador del Contrato Nº 34/2022
CONATEL

Recibido por:

Aclaración de firma: Ing. Derlis Westermayer
PROMEC S.R.L.
Asunción - Paraguay

Cargo dentro de la empresa:

Fecha: 04/01/2023

PROMEC S.R.L.

Europa 2373 c/Gral.Santos - Asunción - Central
Teléfono: (595 21) 210825 RUC: 80001945-8

ORDEN DE SERVICIO Nº 00-230106

Fecha/Hora llamada: 06/01/2023
Emitida en: *06/01/2023*

Cliente: **COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL**
Código: 31
Dirección: Pte. Franco y Ayolas; Edificio: AYFRA – Piso 17
Ciudad: Asunción Dpto:
Barrio:
Nombre del fiscal: RUC
Telefono: Fax:
Referencia: DETALLE DE LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO

Equipo: MMS08 – Estación Móvil de Monitoreo
Num.Serie:
Garantia:
Usuário:
Servicio solicitado: Ejecución del Contrato 34/2022 – Reparaciones – MMS08
10. REPARACIONES
11. Detalle de los servicios requeridos de Reparación del Sistema de Comprobación Técnica del Espectro Radioeléctrico.
3. Los equipos a ser reparados son los siguientes:
2. R&S®UMS300. El sistema UMS300 de la estación MMS08 presenta problemas de la computadora interna. La misma deberá ser reemplazada por una nueva.

Datos técnicos: Se realizan los siguientes trabajos:

Se realizó el cambio de la computadora interna de la R&S®UMS300, por una computadora nueva.
Posteriormente se realizaron las correspondientes pruebas de funcionamiento, verificando su correcto funcionamiento.

Fecha y hora inicio : 04/ 01 / 2023 14:00 Fecha y hora final : 06 / 01 / 2023 12 : 00

Materiales	Cant	Pr.Unitário	Total		
					Total materiales
					Total horas
					Total mano de obra
					Total viatico
					Total otros
					Total OS

Ing. Derlis Westermayer
PROMEC S.R.L.
Asunción - Paraguay

Técnico	Firma	Cliente	Firma

Obs: Nota OS