...nisterio Público ...ica del Paraguay	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO	DEPARTAMENTO 3 - CORDILLERA Nº 936

Taller Robert
Carmen Oviedo c/ Benjamin Aceval
1401948-5

Fecha: 24/04/24

...ENCIA DE BIENES
...T-43, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1777-1940, Chasis Nº 8AJFR22G704561938, Chapa Nº BKG-883

...NT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
...,00		Cambiar aceite motor p/ litro	40.000			280.000
...,00		Cambiar filtro de combustible	140.000			140.000
...,00		Cambiar filtro de aceite	120.000			120.000
...,00		Cambiar filtro de aire	210.000			210.000
1,00		Mano de obra por hora para los items 735 al 747	70.000			70.000
1,00		Cambiar placa de diodos	270.000			270.000
1,00		Cambiar regulador de voltaje	640.000			640.000
1,00		Cambiar carbon y porta carbon de alternador	280.000			280.000
1,00		Mano de obra por hora para los items 641 al 650	70.000			70.000

RETENCIONES

Sub Total		1.890.909
I.V.A.	30.0%	56.727
Renta	4.0%	0
SICP	0.4%	7.261
M.J.	0.05%	908
M.D.P.	0.05%	908
		65.804

2.080.000

...% 189.091

...ARANIES DOS MILLONES OCHENTA MIL

...CTOR

Lic. Carlos Zarza
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

...por: Alcy Agüero

Lic. Alcy Agüero
Administrador Regional
...epartamento III - Cordillera

TALLER ROBERT
de Roberto O. Torres
RUC: 1.401.948-5
Cel.: 0981-258 112

Escaneado con CamScanner