ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 19 de agosto de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

R/M Nº
1066

Chapa Nº _BFG 395_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CONMUTADOR DE LUCES				1	316.000	316.000
RELAY				1	215.000	215.000
INTERRUPTOR LEVANTAVIDRIOS				1	828.000	828.000
FOCO DE LUZ DE TECHO				1	20.000	20.000
MANO DE OBRA				9	110.000	990.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
LIMITADOR PUERTA LH				1	135.000	135.000
CERRADURA PUERTA LH				1	937.000	937.000
					TOTAL	3.441.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

BFG 395 - Sta. Fe - 2010 - Tesorería

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS 1066

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175298

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHSH81XCBU621607	*CHAPA:*	BFG 395	*KM:*	455,794
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	SANTA FE	*CONTRATO Nº:*	12_/ 2023	*FECHA:*	19/08/2024

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
5 – 1.10	Conmutador de luces.	1	316,000	316,000
5 – 1.13	Relay.	1	215,000	215,000
5 – 1.15	Interruptor levantavidrios.	1	828,000	828,000
5 – 1.5	Foco de luz de techo.	1	20,000	20,000
5 – 1.20	Mano de Obra	9	110,000	990,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Limitador Puerta RH	1	135,000	135,000
	Cerradura Puerta LH	1	937,000	937,000
	TOTAL GS.			**3,441,000**

TOTAL GENERAL	**3,441,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

……

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES** **Sección Talleres**
DE	:	**DIVISIÓN TESORERÍA** Sección Transporte de Valores
REF	:	Servicio de mantenimiento
FECHA	:	19 / 08 / 2024

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI SANTA FE CHAPA N° BFG 395,** a cargo de la Sección Trasporte de Valores, dependiente de la División Tesorería.

Atentamente,

BENICIO VELÁZQUEZ
SECCIÓN TRANSPORTE DE VALORES
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. Emilio Eduardo Fracchi R.
Encargado División Tesorería
Gerencia Departamental Tesorería