Airmect

Nº 0010202

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: As 2-08-21 Solicitante: Dpto Mantenimiento

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial: 04-01-26-0983

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	A.A	Central	modelo	chiller	enfriado	por agua	
	marca	Carrier					

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Reparacion del eje del condensador, desmontaje, trabajo de torneria, cambio de rodamiento, montaje
* Reparación de motobomba de agua 10 hp marca weg rebobinado, 380 volt, cambio de rodamientos, ventilete y pintura

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar León
Departamento de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré