ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 21 de febrero de 2025

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

R/M Nº
1199

Chapa Nº _BFF 274_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				8	48.000	384.000
FILTRO DE ACEITE				1	136.000	136.000
FILTRO DE AIRE				1	109.000	109.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	115.000	115.000
MANO DE OBRA				16	110.000	1.760.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1	265.000	265.000
FOCOS DE UN FILAMENTO				1	15.000	15.000
CORREA DE ALTERNADOR				1	535.000	535.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
POLEA CIGÜEÑAL				1	2.490.000	2.490.000
TENSOR CORREA VENTIALADOR				1	659.000	659.000
PANEL FRONTAL				1	3.674.000	3.674.000
CERRADURA CAPOT				1	223.000	223.000
SELLADOR				1	250.000	250.000
					TOTAL	10.615.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN TRANSPORTE
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Oveia, Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División División Transporte Gerencia Departamental de Administración

1199

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175541

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHSH81XCBU621534	*CHAPA:*	BFF 274	*KM:*	387,240
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	SANTA FE	*CONTRATO Nº:*	12 / 2023	*FECHA:*	21/02/2025

2020

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
6 – 1.21	Cambio de aceite motor.	8	48,000	384,000
6 – 1.22	Filtro de aceite.	1	136,000	136,000
6 – 1.23	Filtro de aire.	1	109,000	109,000
8 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	115,000	115,000
6 – 1.36	Mano de Obra	16	110,000	1,760,000
6 – 1.24	Filtro de combustible.	1	265,000	265,000
5 – 1.3	Focos de un filamento.	1	15,000	15,000
4 – 1.3	Correa de alternador.	1	535,000	535,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Polea Cigueñal	1	2,490,000	2,490,000
	Tensor Correa Ventilador	1	659,000	659,000
	Panel Frontal	1	3,674,000	3,674,000
	Cerradura Capot	1	223,000	223,000
	Sellador	1	250,000	250,000
	TOTAL GS.			10,615,000

6

TOTAL GENERAL	10,615,000

Obs

** Los repuestos y/o mano de obra contemplados como* ***Presupuesto Adicional*** *no se encuentran incluidos en la planilla de precios*

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN TRANSPORTE**
DE	:	**DIVISION DE TESORERIA**
REF	:	MANTENIMIENTO Y REPARACION
FECHA	:	21 / 02 / 2025

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI SANTA FE CHAPA N° BFF 274,** a nuestro cargo.

Atentamente,

BENICIO VELAZQUEZ
ENCARGADO
Sección Transporte de Valores

Lic. Rubén Marcelo García Di Natale
Encargado de Despacho
Gerencia Departamental de Tesorería