POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 001

Proveedor: TRASK CAR Fecha: ***7/7/2022***
Dirección: RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA CASI CAPITAN RIVAS
Teléfono: *(021) 582 753/0971551*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: SIN CHAPA
CHASIS N°: VBKJUC406FC033157 MOTOCICLETA: KTM
DEPENDENCIA: COMISARIA 52 ÑUGUAZU

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEMS	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Soldadura de chasis	291.667	**291.667**
1	1.6	Juego de placa y disco de embrague	917.840	**917.840**
1	1.10	Cambio de manivela de embrague	156.870	**156.870**
1	1.12	Cambio de pedal de cambio	216.328	**216.328**
1	1.13	Cambio de cabo de embrague	217.735	**217.735**
1	1.14	Tapa piñon	169.041	**169.041**
1	1.15	Eje piñon	463.129	**463.129**
1	1.16	Mano de obra	177.450	**177.450**
1	2.1	Cambio de amortiguadores delantero	1.589.747	**1.589.747**
1	2.2	Camnio de amortiguador trasero	1.109.780	**1.109.780**
1	2.5	Guardabarros delantero	379.008	**379.008**
1	2.6	Reparacion de asiento	168.583	**168.583**
1	2.8	Mano de obra	168.583	**168.583**
1	3.1	Cambio de zapata trasera de freno	215.413	**215.413**
1	3.9	Disco de freno	746.947	**746.947**
1	3.10	Mano de obra	168.583	**168.583**
1	4.8	Cambio llave de luces	224.770	**224.770**
1	4.9	Cambio de cadena de alternador y arranque	380.245	**380.245**
1	4.10	Cambio de relay	147.502	**147.502**
1	4.15	Mano de obra	170.917	**170.917**
1	5.1	Cambio de cadena	379.307	**379.307**
1	5.3	Cambio de piñon	283.302	**283.302**
1	5.41	Mano de obra	170.917	**170.917**
			TOTAL	**8.913.664**

Son guaraníes: Ocho millones novecientos trece mil seiscientos sesenta y cuatro.----------

Contrato Nº 62/2022 LCO N° 13/2022 "Mantenimiento y Reparacion Menor de Motocicleta ID 406078"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO.**

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR AQUINO
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

31

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 002

Proveedor: TRASK CAR Fecha: ***8/7/2022***

Dirección: RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA CASI CAPITAN RIVAS

Teléfono: *(021) 582 753/0971551*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: SIN CHAPA

CHASIS N°: VBKJUC404FC031052 MOTOCICLETA: KTM

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ANTINARCOTICOS

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEMS	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Soldadura de chasis	291.667	**291.667**
1	1.6	Juego de placa y disco de embrague	917.840	**917.840**
1	1.13	Cambio de cabo de embrague	217.735	**217.735**
1	1.14	Tapa piñon	169.041	**169.041**
1	1.15	Eje piñon	463.129	**463.129**
1	1.16	Mano de obra	177.450	**177.450**
1	2.2	Cambio de amortiguador trasero	1.109.780	**1.109.780**
1	2.5	Guardabarros delantero	379.008	**379.008**
1	2.8	Mano de obra	168.583	**168.583**
1	3.1	Cambio de zapata trasera de freno	215.413	**215.413**
1	3.9	Disco de freno	746.947	**746.947**
1	3.10	Mano de obra	168.583	**168.583**
1	4.8	Cambio llave de luces	224.770	**224.770**
1	4.9	Cambio de cadena de alternador y arranque	380.245	**380.245**
1	4.10	Cambio de relay	147.502	**147.502**
1	4.15	Mano de obra	170.917	**170.917**
1	5.1	Cambio de cadena	379.307	**379.307**
1	5.2	Cambio de corona	421.447	**421.447**
1	5.3	Cambio de piñon	283.302	**283.302**
1	5.7	Cambio de bujia	112.373	**112.373**
1	5.8	Cambio de filtro de aire	158.746	**158.746**
1	5.9	Cambio de filtro de aceite	128.765	**128.765**
1	5.10	Cambio de filtro de combustible	166.238	**166.238**
2	5.23	Cambio de aceite	60.877	**121.754**
1	5.40	Cambio de carburador	659.349	**659.349**
1	5.41	Mano de obra	170.917	**170.917**
			TOTAL	**8.550.808**

Son guaranies: Ocho millones quinientos cincuenta mil ochocientos ocho.----------

Contrato Nº 62/2022 LCO Nº 13/2022 "Mantenimiento y Reparacion Menor de Motocicleta ID 406078"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO.**

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR AQUINO
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

33

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 003

Proveedor: TRASK CAR Fecha: ***21/7/2022***

Dirección: RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA CASI CAPITAN RIVAS

Teléfono: *(021) 582 753/0971551*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: SIN CHAPA

CHASIS N°: VBKJUC407FC031000 MOTOCICLETA: KTM

DEPENDENCIA: DIRECCION DE APOYO TACTICO

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEMS	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Soldadura de chasis	291.667	**291.667**
1	1.14	Tapa piñon	169.041	**169.041**
1	1.15	Eje piñon	463.129	**463.129**
1	1.16	Mano de obra	177.450	**177.450**
1	2.2	Cambio de amortiguador trasero	1.109.780	**1.109.780**
1	2.5	Guardabarros delantero	379.008	**379.008**
1	2.8	Mano de obra	168.583	**168.583**
1	3.1	Cambio de zapata trasera de freno	215.413	**215.413**
1	3.9	Disco de freno	746.947	**746.947**
1	3.10	Mano de obra	168.583	**168.583**
1	4.8	Cambio llave de luces	224.770	**224.770**
1	4.9	Cambio de cadena de alternador y arranque	380.245	**380.245**
1	4.10	Cambio de relay	147.502	**147.502**
1	4.15	Mano de obra	170.917	**170.917**
1	5.1	Cambio de cadena	379.307	**379.307**
1	5.2	Cambio de corona	421.447	**421.447**
1	5.3	Cambio de piñon	283.302	**283.302**
1	5.7	Cambio de bujia	112.373	**112.373**
1	5.8	Cambio de filtro de aire	158.746	**158.746**
1	5.9	Cambio de filtro de aceite	128.765	**128.765**
1	5.10	Cambio de filtro de combustible	166.238	**166.238**
1	5.15	Cambio de manillar de freno con bomba de freno	485.595	**485.595**
2	5.23	Cambio de aceite	60.877	**121.754**
1	5.40	Cambio de carburador	659.349	**659.349**
1	5.41	Mano de obra	170.917	**170.917**
			TOTAL	**7.900.828**

Son guaraníes:Siete millones novecientos mil ochocientos veinte y ocho.----------

Contrato Nº 62/2022 LCO N° 13/2022 "Mantenimiento y Reparación Menor de Motocicleta ID 406078"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO.**

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR AQUINO
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 004

Proveedor: TRASK CAR Fecha: ***22/7/2022***

Dirección: RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA CASI CAPITAN RIVAS

Teléfono: *(021) 582 753/0971551*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: SIN CHAPA

CHASIS N°: VBKJUC404FC031018 MOTOCICLETA: KTM

DEPENDENCIA: DPTO. DE INVESTIGACION DE TRATA DE PERSONAS

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEMS	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Soldadura de chasis	291.667	**291.667**
1	1.14	Tapa piñon	169.041	**169.041**
1	1.15	Eje piñon	463.129	**463.129**
1	1.16	Mano de obra	177.450	**177.450**
1	2.2	Cambio de amortiguador trasero	1.109.780	**1.109.780**
1	2.5	Guardabarros delantero	379.008	**379.008**
1	2.8	Mano de obra	168.583	**168.583**
1	3.1	Cambio de zapata trasera de freno	215.413	**215.413**
1	3.9	Disco de freno	746.947	**746.947**
1	3.10	Mano de obra	168.583	**168.583**
1	4.1	Cambio de faro delantero	359.175	**359.175**
1	4.2	Cambio de faro trasero	216.328	**216.328**
1	4.5	Cambio de bateria para motos	496.382	**496.382**
1	4.8	Cambio llave de luces	224.770	**224.770**
1	4.9	Cambio de cadena de alternador y arranque	380.245	**380.245**
1	4.10	Cambio de relay	147.502	**147.502**
1	4.15	Mano de obra	170.917	**170.917**
1	5.1	Cambio de cadena	379.307	**379.307**
1	5.2	Cambio de corona	421.447	**421.447**
1	5.3	Cambio de piñon	283.302	**283.302**
1	5.7	Cambio de bujia	112.373	**112.373**
1	5.8	Cambio de filtro de aire	158.746	**158.746**
1	5.9	Cambio de filtro de aceite	128.765	**128.765**
1	5.10	Cambio de filtro de combustible	166.238	**166.238**
2	5.23	Cambio de aceite	60.877	**121.754**
1	5.40	Cambio de carburador	659.349	**659.349**
1	5.41	Mano de obra	170.917	**170.917**
			TOTAL	**8.487.118**

Son guaranies: Ocho millones cuatrocientos ochenta y siete mil ciento dieciocho.----------

Contrato Nº 62/2022 LCO N° 13/2022 "Mantenimiento y Reparacion Menor de Motocicleta ID 406078"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO.**

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR AQUINO
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 005

Proveedor: TRASK CAR Fecha: ***2/8/2022***

Dirección: RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA CASI CAPITAN RIVAS

Teléfono: *(021) 582 753/0971551*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: SIN CHAPA

CHASIS N°: VBKJUC402FC031034

DEPENDENCIA: DPTO. JUDICIAL

MOTOCICLETA: KTM

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEMS	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	2.2	Cambio de amortiguador trasero	1.109.780	**1.109.780**
1	2.5	Guardabarros delantero	379.008	**379.008**
1	2.8	Mano de obra	168.583	**168.583**
1	3.1	Cambio de zapata trasera de freno	215.413	**215.413**
1	3.9	Disco de freno	746.947	**746.947**
1	3.10	Mano de obra	168.583	**168.583**
1	4.1	Cambio de faro delantero	359.175	**359.175**
1	4.2	Cambio de faro trasero	216.328	**216.328**
1	4.5	Cambio de bateria para motos	496.382	**496.382**
1	4.8	Cambio llave de luces	224.770	**224.770**
1	4.9	Cambio de cadena de alternador y arranque	380.245	**380.245**
1	4.10	Cambio de relay	147.502	**147.502**
1	4.15	Mano de obra	170.917	**170.917**
1	5.1	Cambio de cadena	379.307	**379.307**
1	5.2	Cambio de corona	421.447	**421.447**
1	5.3	Cambio de piñon	283.302	**283.302**
1	5.7	Cambio de bujia	112.373	**112.373**
1	5.8	Cambio de filtro de aire	158.746	**158.746**
1	5.9	Cambio de filtro de aceite	128.765	**128.765**
1	5.10	Cambio de filtro de combustible	166.238	**166.238**
1	5.21	Alineacion de llantas (centrado)	238.817	**238.817**
2	5.23	Cambio de aceite	60.877	**121.754**
1	5.40	Cambio de carburador	659.349	**659.349**
1	5.41	Mano de obra	170.917	**170.917**
			TOTAL	**7.624.648**

Son guaraníes:Siete millones seiscientos veinticuatro mil seiscientos cuarenta y ocho.----------

Contrato Nº 62/2022 LCO N° 13/2022 "Mantenimiento y Reparacion Menor de Motocicleta ID 406078"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO.**

POLICÍA NACIONAL ARAGUAY Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR AQUINO
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

39

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 006

Proveedor: TRASK CAR Fecha: ***25/8/2022***

Dirección: RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA CASI CAPITAN RIVAS

Teléfono: *(021) 582 753/0971551*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: SIN CHAPA

CHASIS N°: VBKJUC401FC031042 MOTOCICLETA: KTM

DEPENDENCIA: DPTO. DE COMUNICACIONES

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEMS	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	2.2	Cambio de amortiguador trasero	1.109.780	**1.109.780**
1	2.5	Guardabarros delantero	379.008	**379.008**
1	2.7	Buje amortigauor trasero	110.040	**110.040**
1	2.8	Mano de obra	168.583	**168.583**
1	3.1	Cambio de zapata trasera de freno	215.413	**215.413**
1	3.9	Disco de freno	746.947	**746.947**
1	3.10	Mano de obra	168.583	**168.583**
1	4.1	Cambio de faro delantero	359.175	**359.175**
1	4.2	Cambio de faro trasero	216.328	**216.328**
1	4.5	Cambio de bateria para motos	496.382	**496.382**
1	4.8	Cambio llave de luces	224.770	**224.770**
1	4.9	Cambio de cadena de alternador y arranque	380.245	**380.245**
1	4.10	Cambio de relay	147.502	**147.502**
1	4.15	Mano de obra	170.917	**170.917**
1	5.1	Cambio de cadena	379.307	**379.307**
1	5.2	Cambio de corona	421.447	**421.447**
1	5.3	Cambio de piñon	283.302	**283.302**
1	5.7	Cambio de bujia	112.373	**112.373**
1	5.8	Cambio de filtro de aire	158.746	**158.746**
1	5.9	Cambio de filtro de aceite	128.765	**128.765**
1	5.10	Cambio de filtro de combustible	166.238	**166.238**
1	5.15	Cambio de manivela de freno con bomba de freno	485.595	**485.595**
1	5.21	Alineacion de llantas (centrado)	238.817	**238.817**
2	5.23	Cambio de aceite	60.877	**121.754**
1	5.24	Cambio cubetas de direccion (rleman cuello)	304.383	**304.383**
1	5.40	Cambio de carburador	659.349	**659.349**
1	5.41	Mano de obra	170.917	**170.917**
			TOTAL	**8.524.666**

Son guaraníes: Ocho millones quinientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y seis.----------

Contrato Nº 62/2022 LCO N° 13/2022 "Mantenimiento y Reparacion Menor de Motocicleta ID 406078"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO.**

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR AQUINO
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado pagador