TETÃ VIRU MOHENDAPY
Mohendapy
Ministerio de HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Yegros entre Eligio Ayala y Mcal. López
Telefax: (021) 417 77 10 – 77 11 – 77 40 – 77 43

Código: FL_GAD_05_01
Versión: 02

FECHA	DIA	MES	AÑO
	18	mayo	2022

SET TRIBUTACIÓN —Promoviendo confianza—

ORDEN DE: [ ] COMPRA N° [X] SERVICIO N° [X] ORIGINAL [ ] COMPLEMENTARIA

0348

DUPLICADO

Páginas : 1 de 1

RUC: 2292560-0
PROVEEDOR: TES INGENIERIA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios.
DOMICILIO: 14 de Abril 3255, casi Paraíso – Asunción
TELEFONO: 021 - 553 407

PAC N°: 394,141
LLAMADO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS DE LA SET DEL MH
CONTRATO N°: 26/2021
CC: CO-12006-21-206407

Estimaremos se sirva (n) proveer lo detallado más abajo descriptos:

SÍRVASE LEER Y FIRMAR LA ORDEN AL PIE EN PRUEBA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA: **Edificio Regional San Juan Bautista Misiones**

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA/SERVICIOS TIENE UNA VALIDEZ DE 06 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN			PEDIDO				
				CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EXENTA	PRECIO TOTAL GRAVADA
	Item	**1**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**					
1	Sub Item	1.1	Revisión de la Alimentación de Energia Eléctrica del sistema como de la fuente principal y como de la fuente de energia auxiliar (bateria de respaldo).	1	UNIDAD	688,251		688,251
2	Sub Item	1.2	Ensayos de operación del panel central de Control.	1	UNIDAD	2,600,000		2,600,000
3	Sub Item	1.3	Pruebas de funcionamiento en forma individual y limpieza general profunda de todos los dispositivos instalados para la detección de incendios, como ser: detectores de humo, rociadores detectores Termovelocimétricos, pulsadores mensuales y alarmas audiovisuales.	1	UNIDAD	126,000		126,000
4	Sub Item	1.4	Examen de la programación del sistema.	1	UNIDAD	489,000		489,000
5	Sub Item	1.5	Testeo de ser alizadores de emergencia a Bateria.	1	UNIDAD	112,500		112,500
	Item	**2**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**					
6	Sub Item	2.1	Cambio de sensores de humo/calor y Termovelocimétricos.	18	UNIDAD	1,200,000		21,600,000
7	Sub Item	2.2	Cambio de Pulsadores Manuales con Comando de Tapa.	1	UNIDAD	720,000		720,000
8	Sub Item	2.3	Cambio de Alarma y Audio Visual.	1	UNIDAD	895,000		895,000
9	Sub Item	2.5	Sustitución de Placa de Control convencional de 32 zonas.	1	UNIDAD	1,550,000		1,550,000
10	Sub Item	2.6	Cambio de Expansor de 8 Zonas.	1	UNIDAD	1,190,000		1,190,000
11	Sub Item	2.7	Cambio de Fuente 20 A estabilizada con Fusiblera.	1	UNIDAD	910,000		910,000
12	Sub Item	2.11	Cambio de teclado LED Alfa Numérico.	1	UNIDAD	890,000		890,000
13	Sub Item	2.15	Cambio de cartel luminoso de Salida de Emergencia.	3	UNIDAD	450,000		1,350,000
14	Sub Item	2.16	Cambio de Equipo de luz de Emergencia.	7	UNIDAD	600,000		4,200,000
						SUB TOTAL	0	37,320,751
						TOTAL	37,320,751	

SON GUARANÍES: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO.-

OBSERVACIONES: SEGUN EXPEDIENTE N° 20223011622 – PRESUPUESTO SN/2022 – PROV CSC/DP N° 727/2022.-

RECIBI CONFORME ORIGINAL

Néstor Salinas, Supervisor Dpto. de Servicios - Area Obras		Alberto Alfonzo, Coordinador Interino Coordinación Administrativa - DAAF	Lic. ROBERTO ENRIQUE, Director Dirección de Apoyo de Administración y Finanzas	01-06-22		Mary Pinto
ELABORADO POR	*JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS*	*COORDINADOR ADMINISTRATIVO*	*DAAF*	*FECHA*	*FIRMA*	*ACLARACIÓN*
				CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN		

16 (Dieciseis)