TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mitarandeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa

ORDEN DE SERVICIO Nº **95**

Asunción, 24 de Diciembre de 2020

Cliente

Nombre GILCO PAR S.R.L
Dirección AV. EUSEBIO AYALA N° 2963
Ciudad ASUNCIÓN - PARAGUAY
Teléfono (021) 604-195 R.U.C.: 80009240-6

Forma de Pago: Crédito
Fecha
Nº de cheque
Banco

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio unitario	Exenta	Gravadas
		25- MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI			
1	Unidad	25.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE	242.043		242.043
1	Unidad	25.2 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	194.649		194.649
1	Unidad	25.3 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	231.962		231.962
1	Unidad	25.4 CAMBIO DE ACEITE MOTOR	454.081		454.081
1	Unidad	25.5 CAMBIO DE ACEITE CAJA	215.055		215.055
1	Unidad	25.6 CAMBIO DE FLUIDO PARA FRENOS	70.760		70.760
1	Unidad	25.7 CAMBIO DE FLUIDO PARA DIRECCIÓN	73.114		73.114
1	Unidad	25.8 CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL DELANTERO	241.561		241.561
1	Unidad	25.9 CAMBIO DE ACEITE CAJA REDUCTORA	164.462		164.462
1	Unidad	25.11 CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL TRASERO	205.880		205.880
		26- REPARACIÓN DE MOTOR DE ISUZU DMAX 3.0 TDI			
1	Unidad	26.10 CAMBIO CORREA DE AIRE	166.152		166.152
1	Unidad	26.13 CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR	166.152		166.152
		27- REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE ISUZU DMAX 3.0 TDI			
1	Unidad	27.1 CAMBIO DE FILTRO AIRE ACONDICIONADO	246.752		246.752
1	Unidad	27.2 CAMBIO DE TERMOSTATO	278.691		278.691
1	Unidad	27.3 CARGA DE GAS	477.868		477.868
1	Unidad	27.16 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EVAPORADOR	310.500		310.500
1	Unidad	27.17 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONDENSADOR	310.500		310.500
1	Unidad	27.18 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AA	310.500		310.500
		30- REPARACIÓN DE EMBRAGUEZ DE ISUZU DMAX 3.0 TDI			
1	Unidad	30.1 CAMBIO DE DISCO Y PLATO DE PRESIÓN DE EMBRAGUE	2.903.072		2.903.072
1	Unidad	30.4 CAMBIO COJINETE DE EMPUJE	664.910		664.910
1	Unidad	30.10 BALANCEO DE CORONA VOLANTE	380.686		380.686
		31- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS DE ISUZU DMAX 3.0 TDI			
1	Unidad	31.2 RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENO	103.500		103.500
1	Unidad	31.7 RECTIFICACIÓN DE TAMBOR	103.500		103.500
1	Unidad	31.8 CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO	576.219		576.219
1	Unidad	31.10 CAMBIO DE FIBRA DE FRENO	258.647		258.647
		33- REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE ISUZU DMAX 3.0 TDI			
1	Unidad	33.1 ALINEACIÓN DE RUEDAS	73.718		73.718
2	Unidad	33.5 CAMBIO DE PRECAT	253.394		506.788
1	Unidad	33.6 CAMBIO DE BUJE ELASTICOS	208.415		208.415
4	Unidad	33.9 CAMBIO DE AMORTIGUADOR	722.568		2.890.272
4	Unidad	33.11 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA	348.485		1.393.940
2	Unidad	33.13 CAMBIO DE MUÑEQUIN	246.752		493.504
2	Unidad	33.14 CAMBIO DE ROTULA	389.721		779.442
2	Unidad	33.15 CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES	201.894		403.788
1	Unidad	33.19 REPARACIÓN DE CREMALLERA	1.415.205		1.415.205

Liquidación del I.V.A. 1.592.390

Subtotal - 17.516.288

TOTAL **17.516.288**

TOTAL GUARANIES:
DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO.-

Lic. Ninfa Troche
Jefa
Dpto. Apoyo a la Gestión Administrativa.

Mg. Luis Alberto Chavez
Director
Dirección Administrativa.

CONTRATO N° 29/2020. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 07/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PLURIANUAL 2020- 2021" ADJUDICADO POR RESOLUCION MEC N° 854 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020. ID N°384.518.

Recibi conforme: Mario Cibils C.I. 2929920
Fecha de Recepción: 24/12/20

Firma:
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

TRIPLICADO

MEMORANDUM N° 09/2020 -A -ISUZU DMAX BHG 538 -AÑO 2011 - PRESUPUESTO N° 10986 Y 10987/20 - KM. 198.113.