*San Lorenzo, 18 de Septiembre de 2020*

***ORDEN DE TRABAJO N° 13***

*Printec S.A*
***PRESENTE***

***Sírvanse en realizar los servicios detallados en la Planilla Adjunta, correspondiente a la Contratación Directa N° 17/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS RICOH, CON PROVISION DE INSUMOS" Contrato Abierto, adjudicada a esta firma.***

**RICOH SP 2352 S/N° W66H900060 Cod. Patri. N° 29030 - Direc. De Progr. Sanitario (Digesit)**

| CANTIDAD SOLICITADA | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | Precio Total | PLAZO DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio de revelador | 411.110 | 411.110 | 10 dias Calendarios |
| 1 | Rodillo de transferencia | 780.000 | 780.000 | |
| 1 | Cambio de Conjunto alimentador de papel | 787.500 | 787.500 | |
| 2 | Cambio de rodillo alimentador de casette | 130.000 | 260.000 | |
| 2 | Cambio de pad de Retardo de ADO | 170.000 | 340.000 | |
| 2 | Cambio de Correas Scaner | 240.000 | 480.000 | |
| 2 | Rodillo alimentador del ADO | 180.000 | 360.000 | |
| 1 | Cambio de Cilindro | 3.766.667 | 3.766.667 | |
| 1 | Limpieza ( Interior/Exterior)Aspirado, diagnostico | 357.778 | 357.778 | |
| 2 | Cambio de sensor de duplex | 80.000 | 160.000 | |
| Total | | | 7.703.055 | |

Sin otro particular nos despedimos de ustedes saludándoles cordialmente.

PRINTEC SOCIEDAD ANONIMA Asunción - Paraguay

SR.TEOFILO PINTOS
*Jefe del Dpto. de Centro de Fotocopiado*