Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 155

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**MEGGA IMP. EXP. S.A.**	**RUC.**	80053392-5
DOMICILIO:	25 DE AGOSTO - FRACCION SAN AGUSTIN - CIUDAD DEL ESTE	**TERL/FAX:**	0981795.960 0985472.640
F. EMISIÓN:	05/05/2021	**F. ENTREGA:**	20/05/2021
LUGAR ENTREGA	Administración de Ita Enramada - 2da Etapa - Pintura en oficinas, CTA y resguardo		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Escalera de H°A° por peldaño.	103.626	-	-	207.252
16,5	Dieciseis coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 4 a 10 mm.	32.087	-	-	529.436
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, reflector de adozar de 400w, color negro.	456.913	-	-	913.826
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 40 a 60 amp.	93.651	-	-	187.302
26	Veintiseis	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria metalica,Baranda metalica para escalera.	317.980	-	-	8.267.480
667,9	Seiscientos sesenta y siete coma nueve	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex interior.	25.343	-	-	16.925.829
257	Doscientos cincuenta y siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex exterior.	28.211	-	-	7.250.227
18	Dieciocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de rejas barandas y estructuras metalicas al sintetico.	64.560	-	-	1.162.080

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 155

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
139,1	Ciento treinta y nueve coma uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de aberturas al sintetico.	51.938	-	-	7.225.095
45	Cuarenta y cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Contrapisos de 10 cm con cascotes.	48.143	-	-	2.166.435
45	Cuarenta y cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Baldosones de hormigon 40x40x3 cm.	68.002	-	-	3.060.090
SUB-TOTALES				0	0	47.895.052
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Cuarenta y siete millones ochocientos noventa y cinco mil cincuenta y dos.-						47.895.052
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 4.354.096.-	Total IVA: 4.354.096.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	222/2021	6/2021	LP-23015-21-198255	101/21	387.349.011	47.895.052	339.453.959

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS - Dpto. de Obras e Infraestructura - Dirección