GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, lunes 15 de enero del 2024.

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la **sucursal** Banco del Nacional de Fomento de "**CORONEL OVIEDO**"

Tener en cuenta la **"revisión general de todo el sistema de alarmas"** específicamente en la instalación de dispositivos del sistema de alarmas en 2 (dos) cajeros automáticos enviar nombre y apellido con N° de C.I. de los técnicos que realizarán la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

María Cristina Mercado Román
Jefa de División
División de Suministros
Gerencia Departamental de Administración

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0008577

Cliente: BNF	
Nº Cuenta: 03105 Ptt 4	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** Coronel Oviedo.
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (x) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (x) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: .....
Cambio de 2 ATM

Descripción del trabajo realizado

se procedio ala conexión nueve de dos ATM
se procedio al nuevo cableado y sensores adicionales
la cual quedan funcionando correctamente.

Check List

1	Prueba de Sistema	SI /	NO
2	Test ok	SI /	NO
3	Prueba de Equipo	SI /	NO
4	Prueba de Activación	SI /	NO

5	Armado Parcial	SI	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI	NO
7	Prueba Códigos	SI /	NO

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	CM7	2 uni	9	18	CM cajero 2 lado Pared	
2	1	cable telef	20MTS	10	19	cajero completo	
3	1	Contacto magnetico	4 uni	11	20	CM cajero lado Pared	
4	1	antisismico	2 uni	12	21	cajero completo.	
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: se realizaron Prueba y quede funcionando y transmitiendo correctamente., panel 1864, 2 teclados, se necesitaria 900 mts de cable completo 20x3 una cj

Técnicos: Rodrigo Ramirez - Eduardo Ramirez

Fecha de Inicio: 16/01/24 Hora de llegada: 16:00 Fecha de Finalización: 16/01/24 Hora de Salida: 20:00

VICENTE EISMAR DIAZ VE

Firma Técnico

Eduardo Ramirez

Firma Cliente/Contacto