FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO
Direccion de Servicio de Sanidad de la Armada

Palma esq. Don Bosco
TEL.: 493-716 / 445-617
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE SERVICIO
N° : 008/19.

Ciudad / Localidad

Asunción, 13 de Setiembre de 2019

Programa:	*001*	*Competitividad, Innovación de la Armada Paraguaya*
Sub Programa :	*06*	*Apoyo Logístico a las Fuerzas Armadas*
Unidad Responsable:	*260*	*Direccion de Apoyo de Servicio (DIAPSER-DISSA)*

Señor(es):	***EN OBRAS de Nelson Segovia***	*RUC N°:*	*933709-1*
Dirección:	*Cap Brizuela, 577*	*C.C.N°:*	*CD-12005-19-175619*

*De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de **CD N° 40/19** , Adjudicada por **Resolución N° 58/19**, conforme al **Contrato N° 74/2019.** Sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación:*

CANT.	*DESCRIPCION*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
	Mantenimiento y Reparación de A.A. Tipo Split de 12.000 BTU. Marca RBD. ***Rotulado N°: 8003643.***		
1	*Cambio de motor Compresor.*	*300.000*	*300.000*
1	*Cambio de motor ventilador.*	*140.000*	*140.000*
1	*Cambio de placa electrónica.*	*180.000*	*180.000*
1	*Cambio de Turbina y paleta*	*140.000*	*140.000*
	Mantenimiento y Reparación de A.A. Tipo Split de 12.000 BTU. Marca RBD. ***Rotulado N°: 8003644***		
1	*Cambio de motor Compresor.*	*300.000*	*300.000*
1	*Cambio de motor ventilador.*	*140.000*	*140.000*
1	*Cambio de Turbina y paleta*	*140.000*	*140.000*
	Mantenimiento y Reparación de A.A. Tipo Split de 12.000 BTU. Marca RBD. ***Rotulado N°: 8003645***		
1	*Cambio de motor Compresor.*	*300.000*	*300.000*
1	*Cambio de motor ventilador.*	*140.000*	*140.000*
1	*Cambio de placa electrónica.*	*180.000*	*180.000*
1	*Cambio de Turbina y paleta*	*140.000*	*140.000*
	Mantenimiento y Reparación de A.A. Tipo Split de 18.000 BTU. Marca CHUMLAN . ***Rotulado N°: 8003557***		
1	*Cambio de motor Compresor.*	*300.000*	*300.000*
1	*Cambio de motor ventilador.*	*140.000*	*140.000*
1	*Cambio de placa electrónica.*	*180.000*	*180.000*
1	*Cambio de Turbina y paleta*	*140.000*	*140.000*
	Mantenimiento y Reparación de A.A. Tipo Split de 18.000 BTU. Marca CHUMLAN . ***Rotulado N°: 8003558***		
1	*Cambio de motor Compresor.*	*300.000*	*300.000*
1	*Cambio de placa electrónica.*	*180.000*	*180.000*
1	*Cambio de Turbina y paleta*	*140.000*	*140.000*
		TOTAL	***3.480.000***

Son Guaraníes (letras): ***TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL.- - - -***

Plazo de entrega: 48 hs. ***Lugar de entrega:*** *DISSA*

Forma de pago: Crédito.

CONDICIONES ESPECIALES:

ARMADA PARAGUAYA Dirección de Servicio de Sanidad Intendencia

LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
Cap F DEM - Intendente Girador
Firma del Girador

ARMADA PARAGUAYA Servicio de Sanidad de la Armada Dirección DIRECCION

FRANCISCO A. CHAMORRO CORTESI
Cap N DEM - Director
Ordenador de Gastos

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	*DISP. QUE AUTORIZA*	*PROCEDIMIENTO*
Jefatura de Mant y Reparación	*Resolución N° 58/19 - 26/07/19*	*CD N°: 40/2019 - Contrato N°: 74/19.*

En Obras
construcciones - servicios

SEÑORES
DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO - DISSA
FUERZAS ARMADAS DE LA NACION - ARMADA PARAGUAYA

REFERENCIA: Contrato Nº 74/2019 -

Por la presente entregamos el INFORME TECNICO de los trabajos realizados.
Según Orden de Servicio Nº 008/19.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Porcentaje
1	**72102305-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT DE 12.000 BTU Marca: RBD- Rotulado nº 8003643**				
1.4		Cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	100%
1.5		Cambio de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	100%
1.15		Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	100%
1.19		Cambio de turbina y paleta	Unidad	EVENTO	1	100%
1	**72102305-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT DE 12.000 BTU Marca: RBD- Rotulado nº 8003644**				
1.4		Cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	100%
1.5		Cambio de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	100%
1.19		Cambio de turbina y paleta	Unidad	EVENTO	1	100%
1	**72102305-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT DE 12.000 BTU Marca: RBD- Rotulado nº 8003645**				
1.4		Cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	100%
1.5		Cambio de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	100%
1.15		Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	100%
1.19		Cambio de turbina y paleta	Unidad	EVENTO	1	100%
2	**72102305-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU Marca: CHULAN Rotulado nº 8003357**				
2.4		Cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	100%
2.5		Cambio de motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	100%
2.15		Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	100%
2.19		Cambio de turbina y paleta	Unidad	EVENTO	1	100%
2	**72102305-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE A.A TIPO SPLIT DE 18.000 BTU Marca: CHULAN Rotulado nº 8003558**				
2.4		Cambio de motor compresor	Unidad	EVENTO	1	100%
2.15		Cambio de placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	100%
2.19		Cambio de turbina y paleta	Unidad	EVENTO	1	100%

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

JESUS T. INSFRAN G.
FP - Jefe de Depósito DISSA

Capitán Brizuela 577 e/ Pitiantuta y República Dominicana
Teléfono: +595 21 224 888 / 224 889 - Fax: +595 21 224 889 - Celular: (0981) 551 541
Asunción, Paraguay