CULTURA
SECRETARIA NACIONAL
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

# ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

**Nº GIL 020 -2024**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores :** | **GILCO-PAR S.R.L** | **R.U.C.** | **80009240-6** |
| **Dirección:** | **Avda. Eusebio Ayala N° 2963 c/ Pasaje Tembetary - (Asuncion)** | **Fecha de Emisión:** | |
| **Tipo de Servicio:** | **SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS** | **Plazo de Entrega:** | **Según Contrato** |

| Item | Cantidad | Presentación | Descripcion | Valor del Servicio | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio Unitario | Exentas | 5% | Precio total |
| **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE EMBRAGUE - HYUNDAI H1** | | | | | | | |
| 998 | 1 | Unidad | Caño flexible de embrague | 237.050 | | | 237.050 |
| 999 | 1 | Unidad | Fluido de embrague | 54.950 | | | 54.950 |
| 1000 | 1 | Unidad | Regulacion de embrague | 75.950 | | | 75.950 |
| 1001 | 1 | Unidad | Regulacion de embrague - Mano de obra | 10.000 | | | 10.000 |
| 1002 | 1 | Unidad | Cambio cabo de embrague | 298.050 | | | 298.050 |
| 1010 | 1 | Unidad | Reparacion y mantenimiento de sistema de embrague - Mano de obra | 50.000 | | | 50.000 |
| **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1** | | | | | | | |
| 740 | 4 | Unidad | Bujias incandescentes y cambio de bujias incandecentes | 198.500 | | | 794.000 |
| 751 | 1 | Unidad | Cambio tapa radiador | 199.350 | | | 199.350 |
| 752 | 1 | Unidad | Cambio tapa radiador - Mano de obra | 10.000 | | | 10.000 |
| **MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR - HYUNDAI H1** | | | | | | | |
| 787 | 1 | Unidad | Juego de valvulas de escape | 299.200 | | | 299.200 |
| 788 | 1 | Unidad | Juego de valvulas de admision | 302.350 | | | 302.350 |
| 791 | 1 | Unidad | Cepillado tapa motor | 336.000 | | | 336.000 |
| 796 | 4 | Unidad | Cambio guias de valvulas admision | 250.900 | | | 1.003.600 |
| 797 | 1 | Unidad | Cambio guias de valvulas admision - Mano de obras | 15.000 | | | 15.000 |
| 798 | 7 | Unidad | Cambio guias de valvulas de escape | 304.850 | | | 2.133.950 |
| 799 | 1 | Unidad | Cambio guias de valvulas de escape - Mano de obra | 15.000 | | | 15.000 |
| 800 | 4 | Unidad | Rectificar asiento de valvulas escape y admision | 216.200 | | | 864.800 |
| 801 | 4 | Unidad | Esmerilar asiento de valvulas admision y escape | 246.950 | | | 987.800 |
| | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |
| **SUB TOTALES** | | | | | | | 7.687.050 |
| **TOTAL** | **Guaraníes** | **SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA.-** | | | | | **7.687.050** |
| **IVA 5%** | | **IVA 10%** | **698.823** | **TOTAL IVA** | | **698.823** | |
| **Forma de Pago:** | **CRÉDITO** | **Lugar :** | **ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA** | | | | |
| **Condiciones Especiales** | **HYUNDAI H1 - CHAPA HFV 419** | | | | | | |

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo
Direccion de Administración

Lic. Edith Leiva Rodi
Dir. Gral. Adm. y Finanzas
S.N.C.
Direccion General de Administración y Finanzas

**USO INTERNO**

| Dependencia Solicitante | Concepto(s) del/de los Servicio(s) Beneficiario(s) | Documento o Expediente |
|---|---|---|
| | | |

**Original**
**Duplicado**

Original : **Proveedo**
Duplicado : **Legajo**