essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 66/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR".
CONTRATO N° 16/2021. IDN° 383.526

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 07/05/2021 HASTA 06/05/2022.

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 08/03/2022

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR. GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N°: CME 138/2022 - COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO AREA METROPOLITANA REGIÓN DEL INTERIOR.

LOTE 3

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO: PD UMERI N° 43/2022

EQUIPO: BOMBA SUMERGIBLE N° 2

UBICACIÓN: POCETA CLOACA - SAN BERNARDINO

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	ELECTROBOMBA DE DESAGOTE (TIPO FLYGT) DE 60 HP.	----------	----------	----------	----------
11.1	Desarmado y limpieza inicial del equipamiento para verificación (CONJUNTO)	1	UNIDAD	91.504	**91.504**
11.2	Arenado de piezas que lo requieran según indicación.	3	UNIDAD	91.504	**274.512**
11.3	Bobinado del estator, con materiales de idénticas características, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante (ya se incluye cable de salida, barnizado y horneado del estator).	1	UNIDAD	2.287.600	**2.287.600**
11.6	Provisión y sustitución de Cable de alimentación de potencia de la Bomba (4 X25mm - 0,6/1 Kv).	15	METROS	91.504	**1.372.560**
11.7	Provisión y sustitución de Tapa de conexión de cables de potencia. (CONJUNTO)	1	UNIDAD	274.512	**274.512**
11.8	Provisión y Sustitución de ruleman inferior (original).	1	UNIDAD	1.921.584	**1.921.584**
11.9	Provisión y Sustitución de ruleman superior (original).	1	UNIDAD	457.520	**457.520**
11.10	Encamisado de caja de ruleman superior	1	UNIDAD	91.504	**91.504**
11.11	Encamisado de caja de ruleman Inferior	1	UNIDAD	91.504	**91.504**
11.15	Reparación de Chavetera del eje de la electrobomba	2	UNIDAD	45.752	**91.504**
11.16	Sustitución de sello mecánico Superior para bomba flygt (original).	1	UNIDAD	9.000.000	**9.000.000**
11.17	Sustitución de sello mecánico Inferior para bomba flygt (original).	1	UNIDAD	9.000.000	**9.000.000**
11.18	Sustitución de juego O Ring de goma para bomba flygt (original).	1	UNIDAD	366.016	**366.016**
11.23	Cambio de Aceite.	4	LITROS	45.752	**183.008**
11.25	Confección del impulsor en H°F° nodular según muestra.	1	UNIDAD	3.660.160	**3.660.160**
11.26	Reparación de la carcaza caracol, según indicación.	1	UNIDAD	549.024	**549.024**

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Nermini Jara
Gerente Administrativa
essap sa

UGBYS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ESSAP

essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 66/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR".
CONTRATO N° 16/2021. IDN° 383.526

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 07/05/2021 HASTA 06/05/2022.

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 08/03/2022

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR. GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N°: CME 138/2022 - COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO AREA METROPOLITANA REGIÓN DEL INTERIOR.

LOTE 3

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO: PD UMERI N° 43/2022

EQUIPO: BOMBA SUMERGIBLE N° 2

UBICACIÓN: POCETA CLOACA - SAN BERNARDINO

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.28	Confección del anillo fijo en material SAE 64.	1	UNIDAD	549.024	**549.024**
11.30	Confección del anillo desgastarle en material SAE 64.	1	UNIDAD	549.024	**549.024**
11.31	Relleno y rectificación de asiento de acople de bomba en caballete según indicación.	1	UNIDAD	183.008	**183.008**
11.32	Confección de goma prensa cable según muestra	3	UNIDAD	45.752	**137.256**
11.33	Provisión de resina epódica y resinado de cable de salida	3	UNIDAD	45.752	**137.256**
11.35	Balanceo del Conjunto eje- impulsor (CONJUNTO)	1	UNIDAD	137.256	**137.256**
11.36	Armado , Megado y Prueba del Equipamiento en el Taller (CONJUNTO)	1	UNIDAD	274.512	**274.512**
11.37	Pintura.	1	UNIDAD	91.504	**91.504**
SON GUARANIES: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS.-					**31.771.352**

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	MONTO DEL CONTRATO	2.524.917.225
	COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	971.499.742
	COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.003.271.094
	SALDO	1.521.646.131
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. VIA CORREO: PROVEEDOR Y CONTRATISTA.	PORCENTAJE DE EJECUCION	40%

Jefa Dpto. Ejecución de [illegible] UGBYS

Virginia Zanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa