UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FACULTAD DE INGENIERÍA

ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. N° 043/2001

N° 000726 Form. 8

# ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución (2) Universidad Nacional de Itapúa
Repartición (3) Facultad de Ingeniería
Dependencia (4) Departamento Financiero
Lugar (5) Encarnación
Pedido Interno (6)
Fecha (7) 17/12/2019
SEÑORES (8) Sr. Marcelo Alfredo Schneider
De acuerdo con su oferta presentada en fecha:
Sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio (9)

*NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.*
*(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.*

| 10 ÍTEM | 11 Unidad | 12 DESCRIPCIÓN | 13 Cantidad | 14 Precio Unitario | 15 IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU.** Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire: | | | |
| 01 | Unidad | Recarga de gas | 5 | 149.000 | 745.000 |
| 02 | Unidad | Limpieza | 4 | 119.000 | 476.000 |
| 03 | Unidad | Reparaciones menores de equipo | 4 | 49.000 | 196.000 |
| 04 | Unidad | Reparacion de termostato | 5 | 69.000 | 345.000 |
| 05 | Unidad | Cambio de instalación | 4 | 169.000 | 676.000 |
| | | | | | **2.438.000** |

(17) SON: **Guaraníes: Dos millones cuatroscientos treinta y ocho mil.** ----------

(18) Plazo de entrega: 10 dias habiles Lugar de entrega (19) Facultad de Ingeniería

(20) Forma de pago: Crédito

(21) Imputación Presupuestaria 240-243

| Sec. Administrativo | Decano |
|---|---|
| Mg. Rebeca Britez de Aquino<br>Jefe Departamento Financiero | Mg. Ing. Oscar Dionisio Trochez<br>Decano |

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO FINANCIERO Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa FACULTAD DE INGENIERÍA DECANO Encarnación - Paraguay

... 3 - 501 al 6.000 - Noviembre / 2011