essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la Gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 32/2022

CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DE CENTROS DE DISTRIBUCION -ASUNCION Y GRAN ASUNCION" Contrato Abierto - Plurianual (ID Nº 383.728) - CONTRATO Nº 71/2020.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020 HASTA EL 14/03/2022 (AMPLIACION DE PLAZO CONV. MODIF. 01/2021)

CONTRATISTA: HIDRAULICA PARAGUAYA S.A. — **FECHA: 03/02/2022**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.-

C.I. Nº: 81/2022

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° UME 26/2022

EQUIPO: BOMBA N° 2.

UBICACIÓN: CD YRENDA.

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGAS BIPARTIDA DE 55 Kw, 75 Hp.	.....	.....	.....	.....
7.1	Reparación total del impulsor, en bronce SAE 64, según indicación.	1	UNIDAD	676.273	**676.273**
7.4	Confección y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	961.020	**1.922.040**
7.6	Confección y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	68.235	**136.470**
7.7	Confección y maquinado de topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	76.443	**152.886**
7.8	Confección y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	1.258.433	**2.516.866**
7.13	Verificación del estado de las cajas de rodamiento.	1	UNIDAD	9.715	**9.715**
7.14	Encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	1	UNIDAD	270.509	**270.509**
7.15	Verificación del estado del asiento de rodamientos, según indicación.	1	UNIDAD	13.819	**13.819**
7.16	Sustitución de empaquetadura, según muestra.	2	UNIDAD	446.931	**893.862**
7.19	Rellenado del asiento de rodamiento, con soldadura en rototek.	2	UNIDAD	249.153	**498.306**
7.22	Reparación de prensa en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	9.715	**19.430**
7.24	Reparación del separador-lubricador de empaquetadura.	2	UNIDAD	7.047	**14.094**
7.26	Fabricación de chaveta en acero, según muestra.	1	UNIDAD	27.717	**27.717**
7.29	Balanceo del conjunto eje-impulsor.	1	UNIDAD	105.754	**105.754**
7.32	Verificación y alineación del eje de la bomba.	1	UNIDAD	15.263	**15.263**

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATRO.- — **7.273.004**

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO	785.171.926
	COMPROMETIDO O.S ANTERIOR	765.586.678
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	COMPROMETIDO O.S ACTUAL	772.859.682
	SALDO	12.312.244
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: CONTRATISTA. VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	98%

USUARIO

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Virginia Noemí de Blanco
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap.sa