TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

PARAGUAY

Paraguay de la gente

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C: 80020934-6

FECHA: miércoles, 28 de junio de 2023

DUPLICADO		
1	de	7

ORDEN DE: COMPRA: [ ] SERVICIO: [X]

Nº 261/2023

Ésta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº 407.940
MODALIDAD: CD Nº 06/2022
LLAMADO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORASY ESCANER PARA LA SENATUR"
CONTRATO Nº 21/2022

PROVEEDOR: CBO7 EMPRENDIMIENTOS DE CESAR ORTIZ BAEZ
R.U.C: 3915788-1
DOMICILIO: AVDA. VON POLESKI C/ LOS GLADIOLOS (VILLA ELISA)
TELEF/CORREO cesarortizbaez@hotmail.com

PRESUPUESTO Nº 1 CODIGO PATRIMONIAL Nº 7736

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 1

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA BROTHER DCP 8080DN**					
1.8	Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	304.000	304.000
1.9	Cambiod e Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	352.000	352.000
1.11	Cambio de Ruedas de arrastre de papel	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
1.12	Cambio de Ruedas separadores de papel	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
1.14	Cambio de Gua de Papel	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
1.16	Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
1.17	MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
					SUB-TOTAL	**1.664.000**

PRESUPUESTO Nº 2 CODIGO PATRIMONIAL Nº 9108

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 1

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA BROTHER DCP 8080DN**					
1.2	Cambio de Lámpara de Fusor	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
1.3	Cambio de Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	416.000	416.000
1.4	Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
1.5	Cambio de Rodillo de Fusor	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
1.6	Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	352.000	352.000
1.7	Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	352.000	352.000
					SUB-TOTAL	**2.120.000**

Lic. Deisy M. Zayas R., Jef.
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

Gloria Acosta Ybarra
Directora General
DGAF-SENATUR

CBO7 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1
Mariela Martinez

PRESUPUESTO Nº 3 CODIGO PATRIMONIAL Nº 10425

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 1

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA DCP 8150DN**					
2.4	Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
2.7	Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	304.000	304.000
2.12	Cambio de Gua de Papel	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
2.14	Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
2.15	MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
					SUB-TOTAL	**1.240.000**

PRESUPUESTO Nº 4 CODIGO PATRIMONIAL Nº 13574

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 3

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA RICOH MP501**					
1.1	Cambio Drum Unit Mp 501/601 Spf Mp 501	Unidad	Evento	1	2.240.000	2.240.000
1.2	Cambio de Fusing Unit Mp 501	Unidad	Evento	1	2.400.000	2.400.000
1.3	Cambio Development Unit Mp 501	Unidad	Evento	1	1.600.000	1.600.000
1.4	Cambio Paper Feed Mp 501	Unidad	Evento	1	880.000	880.000
1.5	Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
1.6	MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
					SUB-TOTAL	**7.840.000**

PRESUPUESTO Nº 5 CODIGO PATRIMONIAL Nº 13587

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 3

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA RICOH MP501**					
1.1	Cambio Drum Unit Mp 501/601 Spf Mp 501	Unidad	Evento	1	2.240.000	2.240.000
1.2	Cambio de Fusing Unit Mp 501	Unidad	Evento	1	2.400.000	2.400.000
1.3	Cambio de Development Unit Mp 501	Unidad	Evento	1	1.600.000	1.600.000
1.4	Cambio Paper Feed Mp 501	Unidad	Evento	1	880.000	880.000
1.5	Mantenimiento General del equipo (Repuestos Menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
1.6	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
					SUB-TOTAL	**7.840.000**

Lic. Deisy M. Zayas F., Jefa
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

Gloria Acosta Ybarra
Directora General
DGAF-SENATUR

C&87 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1
Mariela Martinez

DUPLICADO		
3	de	7

PRESUPUESTO Nº 6 CODIGO PATRIMONIAL Nº 13573

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 3

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA RICOH MP 501**					
1.1	Cambio Drum Unit Mp 501/601 Spf Mp 501	Unidad	Evento	1	2.240.000	2.240.000
1.2	Cambio Fusing Unit Mp 501	Unidad	Evento	1	2.400.000	2.400.000
1.3	Cambio Development Unit Mp 501	Unidad	Evento	1	1.600.000	1.600.000
1.4	Cambio Paper Feed Mp 501	Unidad	Evento	1	880.000	880.000
1.5	Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
1.6	Mano de obra	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
					SUB-TOTAL	**7.840.000**

PRESUPUESTO Nº 7 CODIGO PATRIMONIAL Nº 13588

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 3

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA RICOH MP 501**					
1.1	Cambio Drum Unit Mp 501/601 Spf Mp 501	Unidad	Evento	1	2.240.000	2.240.000
1.2	Cambio Fusing Unit Mp 501	Unidad	Evento	1	2.400.000	2.400.000
1.3	Cambio Development Unit Mp 501	Unidad	Evento	1	1.600.000	1.600.000
1.4	Cambio Paper Feed Mp 501	Unidad	Evento	1	880.000	880.000
1.5	Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
1.6	Mano de obra	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
					SUB-TOTAL	**7.840.000**

PRESUPUESTO Nº 8 CODIGO PATRIMONIAL Nº 14577

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 3

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA RICOH IM 430**					
2.1	Cambio Drum Unit - Im 430	Unidad	Evento	1	1.440.000	1.440.000
2.2	Cambio Fusing Unit Im 430	Unidad	Evento	1	1.920.000	1.920.000
2.3	Cambio Paper Feed Im 430	Unidad	Evento	1	880.000	880.000
2.4	Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
2.5	Mano de obra	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
					SUB-TOTAL	**4.960.000**

Lic. Deisy M. Zayas F., Jefa
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

Gloria Acosta Ybarra
Directora General
DGAF-SENATUR

0037 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915798 - 1
Marcela Martínez

PRESUPUESTO Nº 9 CODIGO PATRIMONIAL Nº 14588

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 3

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA RICOH MPC 307**					
3.2	Cambio Fusing Unit: Eu/Aa/Chn/: Service Parts Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.800.000	2.800.000
3.3	Cambio Sleeve: Fusing: Eu/Aa/Chn/: Service Parts Mpc 307	Unidad	Evento	1	920.000	920.000
3.4	Cambio Collection Bottle: As Mpc 307	Unidad	Evento	1	640.000	640.000
3.10	Cambio Friction Pad Mpc 307	Unidad	Evento	1	236.000	236.000
3.11	Cambio Paper Feed Mp C 307	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
3.12	Cambio Paper Feed Mcp 307	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
3.13	Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
3.14	Mano de obra	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
					SUB-TOTAL	**5.876.000**

PRESUPUESTO Nº 10 CODIGO PATRIMONIAL Nº 14589

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 3

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA RICOH MPC 307**					
3.3	Cambio Sleeve: Fusing: Eu/Aa/Chn/: Service Parts Mpc 307	Unidad	Evento	1	920.000	920.000
3.4	Cambio Collection Bottle: As Mpc 307	Unidad	Evento	1	640.000	640.000
3.7	Cambio Pcdu Cyan Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.360.000	2.360.000
3.8	Cambio Pcdu Magenta Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.360.000	2.360.000
3.9	Cambio Pcdu Yellow Mcp 307	Unidad	Evento	1	2.360.000	2.360.000
3.10	Cambio Friction Pad Mpc 307	Unidad	Evento	1	236.000	236.000
3.11	Cambio Paper Feed Mp C 307	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
3.12	Cambio Paper Feed Mpc 307	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
3.13	Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
3.14	Mano de obra	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
					SUB-TOTAL	**10.156.000**

Lesly M. Zarras B., Jefe
Dto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

Gloria Acosta Ybarra
Directora General
DGAF-SENATUR

0087 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915738 - 1
Mariela Martinez

PRESUPUESTO Nº 11 CODIGO PATRIMONIAL Nº 14590

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 3

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA RICOH MPC 307**					
3.5	Cambio Fransfer Unit: Intermediate Transfer Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.800.000	2.800.000
3.6	Cambio Transfer/Separation Unit: Second Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.560.000	2.560.000
3.8	Cambio Pcdu Magenta Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.360.000	2.360.000
3.11	Cambio Paper Feed Mp C 307	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
3.12	Cambio Paper Feed Mpc 307	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
3.13	Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
3.14	Mano de obra	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
					SUB-TOTAL	**9.000.000**

PRESUPUESTO Nº 12 CODIGO PATRIMONIAL Nº 14587

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 3

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA RICOH MPC 307**					
3.1	Cambio Pcdu Black Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.560.000	2.560.000
3.2	Cambio Fusing Unit: Eu/Aa/Chn/: Service Parts Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.800.000	2.800.000
3.7	Cambio Pcdu Cyan Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.360.000	2.360.000
3.8	Cambio Pcdu Magenta Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.360.000	2.360.000
3.9	Cambio Pcdu Yellow Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.360.000	2.360.000
3.11	Cambio Paper Feed Mp C 307	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
3.12	Cambio Paper Feed Mpc 307	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
3.13	Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
3.14	Mano de obra	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
					SUB-TOTAL	**13.720.000**

Lic. Lesly M. Bayas F., Jef.
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

Gloria Acosta Ybarra
Directora General
DGAF-SENATUR

C087 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1
Mariela Martinez

PRESUPUESTO Nº 13 CODIGO PATRIMONIAL Nº 5818

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 4

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA HP LASER JET P1006**					
1.1	Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
1.2	Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
1.6	Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
1.8	Cambio de Ruleman de Presión	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
1.11	Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
1.16	Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
1.17	MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
					SUB-TOTAL	**1.024.000**

PRESUPUESTO Nº 14 CODIGO PATRIMONIAL Nº 5977

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 4

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
4	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA HP LASER JET P2055DN**					
4.2	Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
4.4	Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
4.10	Cambio de Film de Fusión	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
4.11	Cambio de Resistencia Térmica de Fusor	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
4.15	MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
					SUB-TOTAL	**1.128.000**

PRESUPUESTO Nº 15 CODIGO PATRIMONIAL Nº 13564

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 4

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
8	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR MARCA HP LASER JET PRO M477 FDW**					
8.7	Engranaje acople fusor	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
8.8	Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
8.9	Sensor de tóner	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
8.14	Cable Flat	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
8.16	Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
8.17	MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
					SUB-TOTAL	**800.000**

Lic. Gerardo M. Layas E., Jefe
Dpto. de Gestión Documental de Pago
Secretaría Nacional de Turismo

Gloria Acosta Ybarra
Directora General
DGAF-SENATUR

C087 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1
Mariela Martinez

DUPLICADO		
7	de	7

PRESUPUESTO Nº 16 **CODIGO PATRIMONIAL Nº 14966**

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Los servicios de Mantenimiento y Reparación deben realizarse en las Oficinas de la SENATUR (Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo), salvo se requiera de herramientas especiales, en ncuyos casos la Dirección de Tic`s autorizará al Proveedor el traslado del equipo a sus instalaciones. **Plazo de Entrega:** El plazo máximo de entrega de los servicios de **MANTENIMIENTO** tendrán un plazo máximo de 24 (veinte y cuatro) horas, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.El plazo máximo de entrega de los servicios de **REPARACIÓN** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio.

LOTE Nº 5

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CHORRO DE TINTA EPSON ECTO TANK L3150**					
1.1	Cambio de cabezal de cartuchos	Unidad	Evento	1	600.000	600.000
1.2	Cambio de cable flat	Unidad	Evento	1	104.000	104.000
1.3	Cambio de Residual de Tinta	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
1.4	Cambio de Sensor de Papel	Unidad	Evento	1	152.000	152.000
1.5	Cambio de Guia de Papel	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
1.6	Cambio de fuente de energia	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
1.7	Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
1.8	MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
					SUB-TOTAL	**1.960.000**

Son guaraníes:	**OCHENTA Y CINCO MILLONES, OCHO MIL--**	**85.008.000**

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Lic. Deisy M. Zayas F., Jefa Dpto. de Gestión Documental de Pago Secretaría Nacional de Turismo	Claudia Acosta Vera Directora General DGAF-SENATUR	C087 EMPRENDIMIENTOS de César Ortiz Báez RUC: 3915788 - 1 Mariela Martinez	28-06-2023
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**