ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha _Asunción, 2 de Agosto de 2021

Vehiculo Marca: Toyota Fortuner **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2016

Chapa N° BXA 033 N° de orden _____ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACION

R/M N°	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
157	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada: 0—1/4—1/2—3/4—LL Salida: 0—1/4—1/2—3/4—LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
SERVICIO DE ENGRASE DE RODAMIENTOS Y ALEMITES				1,00	24.000	24.000
MANO DE OBRA				1,00	120.000	120.000
REGULACION DE EMBRAGUE M.O.				1,00	60.000	60.000
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				1,00	84.950	84.950
PLATO DE PRESION				1,00	1.483.750	1.483.750
COJINETE DE EMPUJE				1,00	833.200	833.200
DISCO DE EMBRAGUE				1,00	1.213.700	1.213.700
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				1,00	420.900	420.900
SERVO FRENO				1,00	4.279.150	4.279.150
JUEGO DE CUBETAS				1,00	712.900	712.900
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (6,90 LITROS)				6,90	49.700	342.930
					TOTAL	9.575.480

OBSERVACIONES: SEGUN NOTA DE PRESUPUESTO N° 3790971 DE LA FIRMA TOYOTOSHI S.A.

Sirvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al servicio a realizar	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

Oscar R. Izquierdo Ocler
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

JULIO C. ORREGO A.
Func. Resp. Serv. Mecánico
Sección Talleres

Jefe de División
Servicios Generales
C.P. ANTONIO [illegible] MEDINA
División Servicios Generales

Gerente
Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

PRESUPUESTO

Fecha: 02/08/2021
Cliente: 80000858-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJYZ59G203068285
Chapa: BXA033 - Tenuven 2016. Cerrucia Dyfal. de 120 m.
Color: PLATA
Kilometraje: 87262
Orden Nro: T1-I-379097
Asesor: Carlos Villagra
Presupuesto Nro.: 3790971
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS TALLER
Observaciones:

	Descripción	Cant	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	Servicio de engrase de rulemanes y alemites.	1	21.818	21.818	0	2.182	24.000	0
	Mano de Obra	1	109.091	109.091	0	10.909	120.000	0
	Regulación de embrague - M.O.	1	54.545	54.545	0	5.455	60.000	0
A99	Cambio de filtro de aceite.	1,00	77.227	77.227	0	7.723	84.950	0
A99	Plato de presión.	1,00	1.348.864	1.348.864	0	134.886	1.483.750	0
A99	Colimete de empuje.	1,00	757.455	757.455	0	75.745	833.200	0
A99	Disco de embrague.	1,00	1.103.364	1.103.364	0	110.336	1.213.700	0
A99	Bombin auxiliar de embrague.	1,00	382.636	382.636	0	38.264	420.900	0
A99	Servo freno.	1,00	3.890.136	3.890.136	0	389.014	4.279.150	0
A99	Juego de cubetas.	1,00	648.091	648.091	0	64.809	712.900	0
LUB01	Cambio de aceite de motor(6.90 litros)	6,90	45.182	311.756	0	31.174	342.930	0
					0	870.498		
	Total General:						9.575.480	
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0			

Trazabilidad de contacto al cliente:

.....

.....

.....

.....

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Sección Talleres y Mantenimiento

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

02 AGO 2021

Jaqueline Cacciato

TOYOTOSHI S.A.
ADMINISTRACION
División Post Venta

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....